

SISTEMA DE CONTROL DE FLOTA

ORDEN DE TRABAJO Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO VIRTUAL

Información del Mantenimiento

Documento:	DIAGNÓSTICO TÉCNICO #003
Vehículo (Placa):	PCO-3344
Tipo de Servicio:	Correctivo
Costo Total del Taller:	\$1850.00

Detalle de Repuestos y Trabajos Realizados

Baje de caja de cambios, reparación completa del sistema de transmisión interna, sustitución de kit de embrague desgastado y cambio de rodamiento de sobreesfuerzo.

Cláusula de Aceptación

Este documento certifica legalmente que los repuestos detallados fueron instalados físicamente en el taller automotriz autorizado, cumpliendo con las normativas vigentes del departamento de control de flota.