

SISTEMA DE CONTROL DE FLOTA

ORDEN DE TRABAJO Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO VIRTUAL

Información del Mantenimiento

Documento:	DIAGNÓSTICO TÉCNICO #004
Vehículo (Placa):	TBB-1122
Tipo de Servicio:	Preventivo
Costo Total del Taller:	\$90.00

Detalle de Repuestos y Trabajos Realizados

Conexión a escáner oficial para actualización del software de gestión de celdas de la batería de tracción eléctrica y limpieza profunda de bornes y terminales.

Cláusula de Aceptación

Este documento certifica legalmente que los repuestos detallados fueron instalados físicamente en el taller automotriz autorizado, cumpliendo con las normativas vigentes del departamento de control de flota.