

SISTEMA DE CONTROL DE FLOTA

ORDEN DE TRABAJO Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO VIRTUAL

Información del Mantenimiento

Documento:	DIAGNÓSTICO TÉCNICO #005
Vehículo (Placa):	AHA-5566
Tipo de Servicio:	Correctivo
Costo Total del Taller:	\$1620.00

Detalle de Repuestos y Trabajos Realizados

Desmontaje de motor, rectificación completa de cabezote, reemplazo de empaques de compresión quemados, instalación de bomba de agua nueva y renovación de radiador principal de enfriamiento.

Cláusula de Aceptación

Este documento certifica legalmente que los repuestos detallados fueron instalados físicamente en el taller automotriz autorizado, cumpliendo con las normativas vigentes del departamento de control de flota.