INCERTEZAS EN MEDICIONES DIRECTAS


GRUPO 1

Caligiuri Lautaro, Martínez Sofía, Pedrouzo Augusto


- TIPOS DE INCERTEZAS Y SUS CAUSAS
- MÉTODOS CUANTITATIVOS Y ESTADÍSTICOS
- CÓMO QUEDAN CUANTIFICADAS LAS INCERTEZAS

CAUSAS DE LAS INCERTEZAS


• Resolución del instrumento



 Dificultad de definir la cantidad a medir



- Características del instrumento
- Condiciones ambientales



Métodos de medición



LAS PODEMOS CATEGORIZAR

Resolución de la medición



Errores sistemáticos

INCERTEZAS ASOCIADAS A LA RESOLUCIÓN

Antes hay que diferenciar resolución del intrumento vs resolución de la medición:

$$\Delta X_{
m inst}$$
 vs $\Delta X_{
m meas}$

Se define:
$$\Delta X_{
m meas} = \Delta X_{
m inst}/n$$
 n es el múltiplo que se mide de la cantidad X

INCERTEZAS ASOCIADAS A LA RESOLUCIÓN

Antes hay que diferenciar resolución del intrumento vs resolución de la medición:

$$\Delta X_{\mathrm{inst}}$$
 VS ΔX_{meas}

Se define:
$$\Delta X_{
m meas} = \Delta X_{
m inst}/n$$
 n es el múltiplo que se mide de la cantidad X

Ejemplo: medición del periodo del péndulo con $\Delta t_{
m inst} = 0.01\,{
m s}$

- Si se mide un periodo \longrightarrow $\Delta t_{
 m meas} = \Delta t_{
 m inst}$
- Si se miden 10 periodos para encontrar su valor $\Delta t_{
 m meas} = \Delta t_{
 m inst}/10 = 0.001\,{
 m s}$ dividiendo por 10


INCERTEZAS ASOCIADAS A LA RESOLUCIÓN

El resultado de una medición es un intervalo $X_{\min} \leq X \leq X_{\max}$

La extensión de este intervalo está dada por


$$\Delta X_{
m meas}$$

La incerteza por resolución se puede definir de dos formas: (son convenciones)




FLUCTUACIONES ALEATORIAS

Las mediciones caen en el mismo intervalo de resolución



 δX sólo depende de la resolución


Las mediciones caen de forma aleatoria en distintos intervalos



 δX depende también de las fluctuaciones aleatorias


FLUCTUACIONES ALEATORIAS

No existen las mediciones sin influencia de fluctuaciones aleatorias





Su efecto depende de la relación entre las fluctuaciones y la resolución de la medición



• Las fluctuaciones aleatorias se pueden cuantificar y tratar con métodos estadísticos

ERRORES SISTEMÁTICOS

Son errores que modifican la medición en la misma medida al repetirla





Ejemplo: medición del periodo del péndulo



El cronómetro se va retrasando

El tiempo de reacción va cambiando con componente no aleatoria (puede ser por cansancio del experimentador)

ERRORES SISTEMÁTICOS

Hay muchas causas de este tipos de errores, cada caso tendrá un tratamiento diferente

Analizamos 2 casos



Mediciones repetidas en mismas condiciones


- Sólo se pueden encontrar con un análisis riguroso de instrumentos y metodología
- Si se puede, se modifica el experimento
- \bullet Si no, se intenta estimar la extensión del error $\delta X_{\scriptscriptstyle \mathrm{SVS}}$



Mediciones repetidas en diferentes condiciones


- Facilita la búsqueda de los errores, o al menos su extensión
- Permite utilizar un análisis cuantitativo con el método de discrepancia

HISTOGRAMAS




PARÁMETROS ESTADÍSTICOS

Media
$$\rightarrow m^* = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i$$




¿Dónde está el centro?

Desviación estándar $\rightarrow \sigma^* = \sqrt{D^*}$:





¿Qué tan lejos estoy del centro?

LA DISTRIBUCIÓN NORMAL



$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right]$$






LA DISTRIBUCIÓN GAUSSIANA ES EL LÍMITE DE LOS HISTOGRAMAS

```
\lim_{\Delta x \to 0} histograma = gaussiana
```

$$\lim_{N\to\infty} histograma = gaussiana$$

La distribución gaussiana está normalizada



- No puede considerarse un modelo exacto, depende del valor de N.
- Recordar que la distribución normal está definida para $(-\infty < x < +\infty)$.

A pesar de estas limitaciones, la existencia de una distribución límite es una herramienta muy útil para evaluar cuantitativamente los resultados de un conjunto finito de mediciones repetidas.

"La hipótesis de que se puede extrapolar un comportamiento universal regular a partir de un número necesariamente finito de observaciones puede considerarse como la base misma del método científico."

ESTIMANDO LOS PARÁMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL

- No es posible una estimación exacta de los mismos.
- Cantidad finita de muestras y comportamiento aleatorio (parámetros muestrales).
 - Importancia de estas estimaciones.

$$\tilde{m} = m^* = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i$$
 $\tilde{D} = \frac{N}{N-1} D^* = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (x_i - m^*)^2$

EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE LA INCERTEZA

Objetivo: encontrar una expresión para la incerteza en fluctuaciones aleatorias.

Serie de pasos lógicos para obtener dicha expresión, a considerar:

- 1) Desviación estándar de media de muestra.
- 2) Relación de ésta última con la desviación estándar de una distribución limitante.

$$\delta X_{\text{cas}} = \tilde{\sigma}[m^*] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sigma = \frac{1}{\sqrt{N}} \sqrt{\frac{N}{N-1}} \sigma^* = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)}} \sum_{i=1}^{N} (x_i - m^*)^2.$$

PROMEDIOS PESADOS

Procedimiento: sintetizar resultados de dos o mas mediciones repetidas en diferentes condiciones.

Válido cuando las incertezas pueden expresarse como desviaciones estándar de distribuciones normales.

Importante para la incerteza, considerar el peso de cada valor.

$$\delta X_w = \frac{1}{\sqrt{w_A + w_B}}$$
.

INCERTEZAS DEBIDO A ERRORES SISTEMÁTICOS

Errores sistematicos vs. fluctuaciones aleatorias.

Métodos de detección y corrección.

Importancia de una adecuada caracterización.

$$\delta X_{\rm sys} \simeq \frac{|X_A - X_B|}{2}$$

Mediciones inconsistentes y mediciones consistentes.

¡Gracias por escucharnos! ¿PREGUNTAS?