UTN FRD




Caracterización de Defectos por Técnicas Magnéticas Superficiales

Director: Dr. José Ruzzante


Doctorando: Ing. Pablo Alonso Castillo

Sonda de Campos Magnéticos Bx, By, Bz superficiales en tiempo real



El sistema comprende

- Sonda magnética de 3 ejes (sensibilidad 1nT)
- Encoder absoluto (resolución 0,25mm)
- Conectividad Inalámbrica
- Software de adquisición para Windows®
- Muestreo de datos en tiempo real
- Compensación de campo magnético terrestre
- Formateo para exportación a Excel



1-Vista Frontal
a-Display con campo B y posiciones Absolutas

b-Sensor de campo B

c-Dispositivo de Wi-Fi

1


2-Vista Lateral

a-Buzer y pulsadores de reset y campo terrestre


b-Fuente elevadora de tensión

c-Board Arduino Uno

d-Conector de fuente externa





Sensor digital de 3 ejes:



- 1- Vista Inferior
- a-Sensor Magnético Microprocesado
- **b-Rueda del Encoder Absoluto**
- c-Encoder Absoluto


2-Software de Adquisición a-Ejes Bx, By, Bz b-Valor de pico en posición del Mouse






1-Panel de comunicaciones y seteos a-Display con valores instantáneos b-Ajuste de escala del encoder c-Identificación del dispositivo


2-Panel de Exportación a-Listas con campos Bx, By y Bz b-Lista con campo total B



Panel de Archivos


Permite visualizar sucesivos escaneos y comparar

























Primer defecto







Defecto mínimo




Defecto posterior



Error de fondo



Error de defecto



Conclusiones:

El sistema se ha probado capáz de resolver defectos de (bastante) menos de 200μm (cracks y deformaci - ones plásticas):

Debemos:

- 1.-Disponer de chapas vírgenes donde los campos B superficiales no se hayan visto afectados.
- 2.-Definir probetas patrones con defectos controlados
- 2.-Definir exactamente los límites de la zona comprometida de los defectos que no se observan a simple vista
- 3.-Conocer con exactitud la metalografía de la chapa
- 4.-Efectuar mediciones en condiciones de umbral de los campos en Y y Z
- 5.-Hacer desarrollo teórico del comportamiento de los campos debido a los defectos