## Incidencia 0004318214 PTE\_ESUR/VISTA\_ESUR

**Hora inicio:** 08:02:54

Prev. normalización:
Afectación inicial: 377
Afectación actual: 144

## Comentarios

**CC:** LOCALIZANDO AVERIA

UOT: AICAT:

Fecha maniobra	Etapa		Afectaci	ones	Maniobra					
		CTs	Clientes	Potencia	Estación	Línea	CT	Elemento	Acción	TLM
08:02:54	1	10	377	2670	PTE_ESUR	VISTA_ESUR		167	AB	
08:06:50	1	10	377	2670	PTE_ESUR	VISTA_ESUR		167	Re-	S
2020-04- 06 08:06:53	2	0	0	0	PTE_ESUR	VISTA_ESUR		167	CR	S
2020-04- 06 08:06:53	3	10	377	2670	PTE_ESUR	VISTA_ESUR		167	AB	
2020-04- 06 08:50:01	3	10	377	2670	PTE_ESUR	VISTA_ESUR	79477	17	AB	
2020-04- 06 08:50:51	4	7	16	150	PTE_ESUR	VISTA_ESUR		167	CR	S
2020-04- 06 08:51:04	4	7	16	150	PTE_ESUR	VISTA_ESUR	79477	37	AB	
2020-04- 06 08:51:05	5	10	377	2670	PTE_ESUR	VISTA_ESUR		167	AB	
2020-04- 06 08:52:08	5	10	377	2670	AYAMONTE	MATADERO_B		164	Re-	S
2020-04- 06 08:52:12	5	10	377	2670	PTE_ESUR	VISTA_ESUR	79477	17	CR	
2020-04- 06 08:53:32	6	2	361	2520	PTE_ESUR	VISTA_ESUR	70996	47	CR	S

Fecha maniobra	Etapa		Afectaciones		Maniobra					
		CTs	Clientes	Potencia	Estación	Línea	$\mathbf{CT}$	Elemento	Acción	TLM
2020-04-										
06	6	2	361	2520	PTE_ESUR	VISTA_ESUR	75550	37	AB	
09:09:14										
2020-04-	_	•							<b>~</b> 5	~
06	7	0	0	0	PTE_ESUR	VISTA_ESUR		167	CR	S
09:09:45										
2020-04- 06	7	0	0	0	PTE ESUR	VICTA ECIID	75550	17	AB	
09:10:07	1	U	U	U	PIE_ESUK	VISTA_ESUR	75550	1 /	AD	
2020-04-										
06	7	0	0	0	PTE ESUR	VISTA_ESUR	75550	37	CR	
09:10:27										
2020-04-										
06	8	2	361	2520	PTE_ESUR	VISTA_ESUR		167	AB	
09:10:28										
2020-04-										
06	9	1	144	1260	PTE_ESUR	VISTA_ESUR	79477	37	CR	
09:12:53										