| ID: IdfPrbl_009 | FECHA: 07/03/2025 |
|--|--|
| Descripción de la implementació | ón: Se optimizó el software del sistema multimedia |
| gestión de recursos, priorizando la procesos innecesarios en segundo | durante el arranque. Se implementaron mejoras en la carga de los elementos esenciales y reduciendo plano. Se optimizó la inicialización del sistema del sistema multimedia. Se realizaron pruebas de |
| | ión del tiempo de arranque sin comprometer la |
| implementar las optimizaciones er multimedia. El equipo de pruebas distintos escenarios para evaluar l | e desarrollo de software fue el encargado de n el código y en la gestión de procesos del sistema realizó mediciones de tiempos de arranque en a mejora del rendimiento. El equipo de control de ón y verificó que las optimizaciones no afectaran la |
| | |
| las optimizaciones en el código y en equipo de pruebas realizó medicione evaluar la mejora del rendimiento. E implementación y verificó que las op Resultados: El tiempo de arranque comprometer la estabilidad del siste del 30% en la velocidad de inicio, lo deve aumento en la demanda de pro | la gestión de procesos del sistema multimedia. El es de tiempos de arranque en distintos escenarios para el equipo de control de calidad supervisó la otimizaciones no afectaran la estabilidad del sistema. del sistema multimedia se redujo significativamente sin ema. Las pruebas demostraron una mejora promedio que mejora la experiencia del usuario. Se detectó un ocesamiento durante el arranque, pero dentro de los el funcionamiento general del sistema. |
| equilibrar el rendimiento general del optimizó el uso de caché para acelera | ciertos parámetros de carga del sistema operativo para sistema con la reducción del tiempo de arranque. Se ar la inicialización de componentes multimedia. Se l arranque para evitar una carga excesiva que pudiera |
| Fecha de cierre: 20/07/2025 | |
| versiones del hardware para asegur | onitorear el rendimiento del sistema en distintas rar una experiencia de usuario óptima. También se tras actualizaciones futuras para garantizar que las ndo correctamente. |
| | |