Examen Máquinas Eléctricas

Pablo Vivar Colina

30 de octubre de 2019

1. Transformador


- P=[15 KVA]
- V=2400[V] a 240 [V]
- f=60 [Hz]
- $R_2 = 0.025 [\Omega]$

- $R_C = 32[k\Omega]$
- $X_m = 11.5 [k\Omega]$
- $X_1=7[\Omega]$
- $X_2 = 0.07[\Omega]$

2. Motor trifásico

- V=230 [V]
- P=5[Hp]=3.7282[W]
- f=60 [Hz]
- V=1746 [rpm]
- I=12[A]
- 2.5 % rotor

- 2.5 % estator
- 5 % núcleo
- 3 % devanado
- $X_1 = 2.7 [\Omega]$
- $X_R=37 [Omega]$



Determinar

- 1. Velocidad Síncrona
- 2. Deslizamiento
- 3. La frecuencia de las corrientes del motor
- 4. Par de Salida
- 5. Corriente de suministro del motor
- 6. La eficiencia del motor
- 7. Factor de potencia

3. Desarrollo

3.1. Velocidad Síncrona

$$n_s = \frac{120(60)}{8}(1 - 0.03) = 900 \tag{1}$$

3.2. Deslizamiento

$$s = \frac{n_s - n_m}{n_s} = \frac{1800 - 1746}{1800} = 0.03 \tag{2}$$

3.3. Frecuencia de las corrientes del motor

$$f_i = sf = (0.03)(60) = 1.8[Hz]$$
 (3)

3.4. Par de Salida

$$\tau = \frac{P}{v} = \frac{3,7282[kW]}{1746[rpm](\frac{1[M]}{60[s]})2\pi} = \frac{3,7282[kW]}{182[\frac{rad}{s}]} = 20[Nm] \tag{4}$$

3.5. Corriente de suministro del motor

$$\eta = \frac{P_{salida}}{P_{entrada}} = \frac{3728}{4285} = 0.87 = 87\%$$
 (5)

3.6. Factor de potencia

$$F.P. = \frac{4285}{(230)(8)\sqrt{3}} = 0.59 \tag{6}$$