
Pasa bajos Butterworth: más orden, transición más corta
corte: 40 Hz
Orden 2
Orden 4
Orden 8
|H(f)|
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
20
40
60
80
100
120
Frecuencia (Hz)