
Acceptance margin across input and temperature
Temperature (°C)
0
10
20
30
40
50
60
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Normalized sensor input x
paceval acceptance margin
0.0020
0.0015
0.0010
0.0005
0.0000
−0.0005
−0.0010
−0.0015
−0.0020