

Issue: 04

# **SAFETY NEWSLETTER**



- E-Cigarettes
- Self-Heating Meal
- Fuel Spill

Published by: AC Aviation Safety Department (SMS)

Jun – Jul 2017

Issue: 04



# SAFETY ALERT


# **E-Cigarette**

เรื่องมีอยู่ว่า.. เที่ยวบินที่ OD-1003 ของมาลินโด (ไลอ้อนแอร์ ของมาเลฯ)
เดินทางจากโกตากินาบาลู สู่ปลายทางกัวลาลัมเปอร์ พระเอกของเรื่องพก **e-cigarette** (บุหรี่ไฟฟ้า) ขึ้น Cabin โดยใส่ไว้ในกระเป๋าเล็ก ๆ และวางไว้
ที่หน้าตัก และในช่วงที่เค้าดูหนังระหว่างไฟล์ท (เครื่องเค้ามี in-flight entertainment
ด้วยอ่ะ) บุหรี่ไฟฟ้าเกิดลุกติดไฟ (ในข่าวเขียนว่า อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าน่าจะอยู่ในโหมด On
จึงทำให้เกิดการเผาไหม้) และเผาไหม้ของในกระเป๋าที่เป็นเชื้อเพลิงไปด้วย ลูกเรือใน
เที่ยวบิน จัดการดับไฟจากกระเป๋า ส่วนคุณหมอที่เดินทางในเที่ยวบิน ก็ช่วยในการปฐม
พยาบาลบาดแผลบริเวณหน้าขาของผู้โดยสาร



ในนาทีนี้ Generation นี้ อุปกรณ์แทบทุกอย่างสามารถใช้ได้แทบทุกที่ในโลก โดยที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟบ้าน (อนึ่ง อุปกรณ์ จะสามารถมีพลังงานในตัวเองได้ อุปกรณ์นั้น ๆ จะมีขุมพลังงานเก็บกักไว้ในอุปกรณ์ เรียกว่า Battery และส่วนมากจะเป็น Battery ประเภท Lithium ซ่ะเป็นส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะเก็บพลังงานได้เยอะ และราคาไม่แพง จึงเป็นที่นิยมในตลาดโลก) Battery ในตลาดโลกสำหรับอุปกรณ์ Electronic (ศัพท์วัยรุ่นเค้าเรียก "แก๊ทเจ็ท" Gadget) มีอยู่หลัก ๆ 2 ชนิด





Lithium Ion /Lithium
Polymer (Power Bank หรือแบตฯ
สำรองอื่นๆ ที่สามารถชาร์ต แบตฯ ซ้ำไปซ้ำมา
ได้ถึง 1,000 ครั้ง แล้วแต่อายุการใช้งานและ
คุณภาพของอุปกรณ์นั้น ๆ)



Lithium Metal (ถ่ายไฟฉาย ที่ใช้ หมดแล้วทิ้ง ไม่สามารถชาร์ตแบตซ้ำได้)

### วิธีการดับไฟที่เกิดจาก Lithium Battery (อ้างอิง ERG:

**Emergency Response Guidance 2015-2016)** 

- 1. หากพบว่ามีเปลวเพลิง ให้ดับเปลวเพลิงโดยการใช้ถัง ดับเพลิง (BCF)
- 2. <u>ถ้าทำได้</u>ให้ถอดแบตฯ ออกจากอุปกรณ์ หากไม่ปลอดภัยที่ จะทำ "ข้ามไปทำข้อ 3."
- 3. เมื่อเปลวไฟดับแล้ว ให้ใช้น้ำเปล่าราด หรือแช่น้ำ (แช่ในซิ้งค์ ในห้องน้ำก็ได้)
- 4. <u>อย่า!!!</u> เพิ่งเคลื่อนย้ายอุปกรณ์หากพบว่าอุปกรณ์ยังคง "ร้อน" อย่
- 5. เมื่ออุปกรณ์เย็นลง ปลอดภัยพอที่จะเคลื่อนย้าย ให้ย้ายไปยัง ห้องน้ำที่ใกล้ที่สุด ใส่ในซิ้งค์ และราดน้ำซ้ำ

# Power Bank ผู้โดย ๆ ต้อง "Carry On" ขึ้นเครื่องเท่านั้น E-Cigarette ในลักษณะต่าง ๆ ผู้โดย ๆ ก็จะต้อง "Carry On" ขึ้นเครื่อง เท่านั้น อุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่มี Lithium Battery ติดตั้งในตัวอุปกรณ์ หากถอดแบต ๆ ออกได้ ให้ถอดแบต ๆ ออกและจะต้อง "Carry On" แบต ๆ ขึ้นเครื่องเท่านั้น / ส่วนอุปกรณ์สามารถโหลดลง Cargo อุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่มี Lithium Battery ติดตั้งในตัวอุปกรณ์ และ ไม่สามารถ

ซึ่งผู้โดย ๆ สามารถนำอุปกรณ์ ของใช้ส่วนตัวดังกล่าว ติดตัวเดินทางได้ โดย

ใช้สิทธ์ตามตาราง 2.3.A แต่อุปกรณ์ที่มี Lithum Battery ขนาดเล็กติดตั้งใน

ตัวอุปกรณ์ ผู้โดยฯ จะต้อง "Carry On" ขึ้นเครื่องเท่านั้น

อุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่มี Lithium Battery ติดตั้งในตัวอุปกรณ์ และไม่สามารถ ถอดแบตฯ ออกได้ สามารถโหลดทั้งหมดลง Cargo แต่ต้องมั่นใจว่า ปุ่มเปิด-ปิด อยู่ในหมวด "ปิด" และถอดสายต่อระหว่างแบตฯ และอุปกรณ์ออกจากกัน (เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งพลังงานเข้าสู่อุปกรณ์ ระหว่างการขนส่ง)

## <u>วิธีการดับไฟบริเวณเบาะที่นั่ง</u>

ใช้ผ้าหรือ เสื้อแจ๊คเก็ทลูกเรือ "ฟาด" ให้ไฟดับ
เมื่อเปลวไฟดับแล้ว ให้ "ลอก" เบาะออกและวางไว้บนพื้น
ถ้าพบว่ามีเปลวไฟปะทุขึ้นมาอีก ให้ใช้น้ำราด หรือใช้ BCF
ดับซ้ำ

#### วิธีการดับไฟ "ไหม้คน"

ใช้ผ้า หรือแจ๊คเก็ทลูกเรือ "ฟาค" (เบาๆ น่ะ) ให้ไฟดับ ห้ามพัดวี เพราะจะเป็นการโหมให้ไฟแรงขึ้น (ผู้โดยฯ จะสุกกำลัง พอดี)

ห้าม ฉีด BCF ใส่คนเด็ดขาด (เพราะเป็นผงเคมี เค้าอาจสำลักได้ / ที่สำคัญ... เปลือง!!)

#### <u>ค้าเต่อน</u>

Ø เมื่อคับไฟเรียบร้อยแล้ว ไม่มีการปะทุซ้ำ ไม่มีเสียงไฟช็อต พิจารณาแล้วคิคว่าปลอคภัยพอแล้ว ให้ลูกเรือนำอุปกรณ์ Lithium Battery ที่ถูกไฟไหม้ใส่ในถุง polyethylene (ถุงขยะเนื้อหนา หน่ะค่ะ เรียกให้มันเว่อ ๆ เข้าไว้) แต่... อย่ามัคมากถุง (ป้องกันไม่ให้เค้าอบร้อน แล้วปะทซ้ำ)



# SAFETY ALERT

# **Self Heating Meal**



จากเหตุการณ์ผู้โดยสารจีนนำอาหารสำเร็จรูป ที่ใช้สารเคมีในการอุ่น (Self heating meal) มาอุ่นพร้อมรับประทานในห้องโดยสาร ซึ่งอาจทำให้เกิด อุบัติเหตุไฟใหม้


เคยมีรายงานความปลอดภัย ของสายการบินในสหรัฐอเมริกา ว่าลูกเรือได้กลิ่นใหม้ ในห้องน้ำด้านหลัง เมื่อเข้าไปตรวจสอบพบว่ามีผู้โดยสารรายหนึ่งนำ Self heating meal มาอุ่นรับประทานบินเครื่องบิน เมื่อรับประทานเสร็จได้นำ ภาชนะและสารเคมีทั้งหมดใส่ถุงไปทิ้งในถังขยะในห้องน้ำ แต่สารเคมียังคงทำ ปฏิกิริยาอยู่จึงเกิดการหลอมละลายภาชนะที่ใส่ แต่ยังไม่ทันเกิดประกายไฟ

Self heating meal หรือ Meal ready to eat: MRE หรือ Flameless Ration Heater: FRH นั้นประกอบด้วยส่วนที่เป็น ภาชนะใส่อาหาร และภาชนะเปลือกนอกสำหรับวางถุงบรรจุโลหะจำพวก Food grade Iron หรือ Manganese แล้วเติมด้วยของเหลวจำพวก Sodium water ทำปฏิกิริยา oxidation จนเกิดความร้อนขึ้นมาอุ่น อาหารโดยไม่มีเปลวไฟ

แต่จากการทดสอบของ FAA พบว่าการปฏิกิริยาเคมีดังกล่าวทำให้เกิดก๊าซ ไฮโดรเจน ซึ่งหากอยู่ในพื้นที่ปิดและจำกัด การสะสมของก๊าซไฮโดรเจน ใน ปริมาณที่มากพอ และมีความร้อนสะสมหรือมีประกายไฟ อาจทำให้เกิดการ ระเบิดไฟใหม้เป็นอันตรายได้ จากผลการทดสอบดังกล่าว และข้อสรุปที่ว่า สารที่ ใช้เป็นตัวทำความร้อนจัดเป็น สินค้าอันตราย ใน Div 4.3 dagerous when wet

สายการบิน AC Aviation จึงกำหนดข้อห้ามมิให้ รับขนสินค้า ดังกล่าว ทั้งทาง Carry on และ Checked baggage





ฝ่ายบริการภาคพื้น

- ฝ่ายนิรภัย มีข้อแนะนำดังนี้ แผนกลูกค้าสัมพันธ์
- นำรูปภาพ สินค้าดังกล่าว (Self heating meal) ในรูปแบบต่างๆ มาสร้างความคุ้นเคยให้กับ ลูกเรือ เพื่อช่วยระแวดระวังระหว่างการบริการ ผู้โดยสาร
- จัดทำแผ่นภาพระบุข้อห้ามและอันตราย เป็นภาษาจีน และอังกฤษ เพื่อใช้ทำความเข้าใจในกรณีมีผู้โดยสารนำ สินค้าดังกล่าวขึ้นมาบนเครื่อง โดยห้ามมิให้อุ่นอาหาร ด้วยวิธีดังกล่าวโดยเด็ดขาด

- ประสานข้อมูลกับท่าอากาศยาน โดยเฉพาะในส่วน
   x-ray กระเป๋าให้เพิ่มความเข้มงวดเกี่ยวกับสินค้า ดังกล่าว
- ประสานข้อมูล แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อช่วย ระแวดระวัง
- ประสานข้อมูลกับท่าอากาศยานต่างถิ่น เพื่อ
   ประสานงานขอความร่วมมือกับท่าอากาศยานต้นทาง
   ในการระแวดระวัง
- ประสานข้อมูลกับ ตัวแทนนำเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้ผู้โดยสารทราบ
- จัดทำแผ่นภาพระบุข้อห้ามและอันตราย เป็นภาษาจีน และอังกฤษ ติดไว้ที่ Check in counter





# SAFETY ALERT

# Fuel spill

#### **Background**


The incident happened during aircraft pushing back. The cockpit crew monitored that fuel from center tank abnormally transferred to right wing tank. At the same time, the ground handling staff informed captain that there was fuel spilling out from the right wing. The captain did the procedure by shutting off all fuel pumps to stop fuel over flowing. After confirming that there was no fuel over flow, the captain decided to push back again. At this time, the captain turned off center tank pumps to prevent fuel over transferring to right wing tank. The engines were started up normally. During taxi to take off position, captain had to turn on all fuel pumps as a normal procedure for take-off. The fuel again was over transferred from center tank to right wing tank. The engineer who was assigned by the captain to monitor right wing from the cabin, then, informed the captain about the fuel leak again. The captain then, shut off center tank pumps and decided to taxied back to parking bay. At the bay, after inspection by engineer and confirming there was no fuel leak. The captain then decided to operate the flight again. At this time, the center tank pumps were shut off all times until aircraft airborne.





## **Probable cause**

The failure of the fuel quantity probes, due to cold condition forming ice in the right wing tank sent defected signal to Fuel Quantity Indication Computer causing transfer system operated abnormally.



#### Recommendation

- In case of, the necessary is needed to refuel full of all tanks, especially, in cold weather condition, keep center tank pumps off during start up, taxi, or during flight until right wing tank fuel decrease below 5500 Kg. Also, keep monitor closely, the transfer from center tank to right wing tank. If there is significant over transfer, shut off center tank pumps promptly.
- The example of the significant over transfer is; the quantity of right wing tank fuel increase to high level and the center tank pump still transfers continuously, while the left transfer at the same time shut off.