

물질안전보건자료 (MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : TOC Base Solution

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : 분석용 시약

다. 공급자 정보 : 한국분석기기(주)

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

금속부식성 물질 : 구분1

급성 독성(경피) : 구분4

피부 부식성/피부 자극성 : 구분2

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

○ 그림문자 : GHS05, GHS07

○ 신호어 : 경고

○ 유해 · 위험문구

H290 금속을 부식시킬 수 있음

H312 피부와 접촉하면 유해함

H315 피부에 자극을 일으킴

H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

○ 예방조치문구

예방 :

P234 원래의 용기에만 보관하십시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.

P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하십시오.

저장 :

P406 내부식성 용기에 저장하십시오.

대응 :

P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

수산화나트륨 : CAS 1310-73-2, 3.2 %

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

○ 물질에 접촉된 눈은 즉시 20분 이상 흐르는 물에 충분히 씻으십시오.

○ 눈에 들어간 경우 긴급 의료조치를 받으십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

○ 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

○ 피부 자극이 나타나면 의학적인 조치, 조언을 받으십시오.

다. 흡입했을 때

○ 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기십시오.

○ 따뜻하게 하고 안정되게 해주십시오.

라. 먹었을 때

○ 긴급 의료조치를 받으십시오.

○ 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

○ 알콜 포말, 이산화탄소, 물분무

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

○ 가열 시 분해하여 부식성/독성 흡이 발생할 수 있음

○ 금속과 접촉 시 가연성 수소가스를 생성할 수 있음

6. 누출사고 시 대처방법

다. 정화 또는 제거 방법

- 누출 시 불활성 물질(건조한 모래, 흙)로 흡수하여 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 수로, 하수구, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 : 취급 후 철저히 씻을 것

8. 누출방지 및 개인보호구

라. 개인보호구

- 호흡기 보호 : 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.
- 눈 보호 : 보안경과 보안면을 착용하시오.
- 손 보호 : 직접적인 화학물질의 손 접촉을 피할 수 있는 내화학성 보호장갑을 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 : 무색 액체