

Informe enlace inalámbricos NODO Piedrabuena.

Enero de 2019



Autor: Miguel Pereyra

Tabla de contenido

Página: 2

10/1/2019

Descripción de enlaces punto a punto y paneles:	4
Equipos Instalados:	4
Enlace 1:	4
Enlace 2:	4
Copias de pantalla estado actual:	5
Enlace 1 (CF1):	5
Dashboard:	5
Stations:	5
Enlace 2 (CF2 - Clientes):	6
Dashboard:	6
Stations:	6
Backups:	7
SW tought Ubiquiti	7
Backup	7
10.10.0.247	7
10.10.0.248	8
10.10.0.249	9
10.10.0.252	10
10.10.0.246	11
10.10.0.245	12
Wispro	13
Info Planes:	13
Conclusiones y recomendaciones:	14
Fin de Informe.	

Informe enlace inalámbricos Ritual.





Descripción de enlaces punto a punto y paneles:

1. Panel CF1 – Clientes

a. Canal: 5270Mhz

2. Panel CF2 – Clientes

a. Canal: 5290Mhz

Equipos Instalados:

Enlace 1:

A. Panel CF1 - Clientes:

• Modelo: Rocket M5 con AM-5G19-120.

Nombre: CF1IP: 10.10.0.3

• MacAdress WLAN: 24:A4:3C:A6:14:B7

Enlace 2:

B. Panel CF2 – Clientes:

• Modelo: Rocket M5 con AM-5G19-120

Nombre: CF2IP: 10.10.0.2


• MacAdress: DC:9F:DB:00:5E:1D




Copias de pantalla estado actual:

Enlace 1 (CF1):

Dashboard:




Stations:






Enlace 2 (CF2 - Clientes):

Dashboard:



Stations:





Backups:

Ubiquiti con AirControl: OK 10.01.2019

Wispro: **OK.** 10.01.2019


SW tought Ubiquiti

Backup

10.10.0.247:

• Backup: **OK.** 10.01.2019





10.10.0.248:

• Backup: OK 10.01.2019

10/1/2019	Página: 8	Informe enlace inalámbricos Ritual.	Autor: Miguel Pereyra	
I	l	1		






10.10.0.249:

• Backup: OK

10/1/2019	Página: 9	Informe enlace inalámbricos Ritual.	Autor: Miguel Pereyra
-----------	-----------	-------------------------------------	-----------------------






10.10.0.252:

• Backup: OK

10/1/2019 Págin	na: 10 Informe enlace inalán	nbricos Ritual. Autor: Miguel Pereyra
-----------------	------------------------------	---------------------------------------





• Comentarios: Que pendiente actualización de firmware.

10.10.0.246:

• Backup: OK. 10.01.2019

10/1/2019 Página: 11	Informe enlace inalámbricos Ritual.	Autor: Miguel Pereyra
----------------------	-------------------------------------	-----------------------






• Comentarios: Pendiente actualizacion de Firmware.

10.10.0.245:

• Backup: OK. 10.01.2019

10/1/2019	Página: 12	Informe enlace inalámbricos Ritual.	Autor: Miguel Pereyra
-----------	------------	-------------------------------------	-----------------------





Wispro:

Info Planes:

o 4 mega: 66

10/1/2019 Página: 13	Informe enlace inalámbricos Ritual.	Autor: Miguel Pereyra
----------------------	-------------------------------------	-----------------------



6 mega: 622 mega: 67

2M SimCorp: 10
4M SimCorp: 8
10M SimCorp: 2
SimNoche: 7
Total: 222

• CHK MAC Filter.

	Clientes	MAC	Consistencia	Distance
		Close	filter list.	Setting
CF1	12	SI	SI	ί?
CF2	12	SI	SI	ί?

Conclusiones y recomendaciones:

Enlaces quedaron completamente operativos con buenas tasas de transferencia.

No hay ninguna recomendación para el presente informe.

Fin de Informe.