9.45 Compaq Deskpro 386 – 1986

Introdução

A Compaq - Compaq Deskpro 386 (1986) saiu à frente da IBM na adoção dessa tecnologia.
Que foi Primeiro computador a utilizar o processador Intel 80386.

Evolução da Compaq e a família x86

- Desde 1984 a Compaq vinha produzindo modelos de computador do tipo desktop, baseados na família x86
- O primeiro XT da Compaq já usava um (Processador da Intel) 8086, que era um pouco melhor do que o (Processador da Intel) 8088 da IBM.
- Em 1985 a Compaq lança do Deskpro 286, muito similar a um PC/AT,
- E 1986 já lança também o Deskpro 386. (Teve total suporte do Bill Gattes que era chefão Microsolft)

Lançamento e Características do Intel 80386

O Intel 80386 foi lançado pela Intel em 1985. Ele tinha 275 mil transistores, muito mais do que os concorrentes na época de lançamento;

Problemas iniciais e soluções da Intel (80386)

- Identificação de erros em chips ao rodar software de 32 bits.
- Separaram os chips em dois grupos: duplo sigma para chips sem defeito e marcação para uso de 16 bits nos chips com defeito.
- Aplicações 32 bits eram raras na época, por isso essa separação em grupos funcionou.

Versão DX original.

- Em 1988 a Intel lançou uma versão simplificada e bem mais barata, o SX que tinha menos capacidade de endereçamento e menos performance, mas ainda assim era mais rápido do que um (processador intel - 80286).
- Lançamento da versão SX em 1988: mais barata e com menos capacidade de endereçamento.
- **O processador 386 c**ontinuou sendo fabricado até 2007 pela Intel

Apresentação 10.32

Causa do Problema

- O **Bug do Milênio** (ou **Y2K**) foi um erro de programação que ocorreu **no final do século XX**, devido à forma como os anos eram representados nos sistemas computacionais, utilizando apenas dois dígitos para o ano (por exemplo, 76 para 1976).
- Esse formato foi adotado para economizar memória, mas gerou um grande problema quando o ano 2000 se aproximou.

Consequências Esperadas

- Falha na transição de **1999 para 2000**; o ano seria interpretado como **1900** ou **19100**.
- Porque ao escrever na tela o **19 era fixo** e os 2 últimos números ou voltaria para zero ou iriam para 100

Previsões Ignoradas

• Apesar dos avisos de **Bob Bemer** desde 1958, o problema foi negligenciado devido ao futuro distante e a rápida evolução tecnológica.

Impacto em Sistemas

O problemas que ocorreram em 1 De janeiro de 2000 foi considerado pequenos. Nem todos os problemas ocorreram na virada do ano, porque tinha sistema desligados no momento.

- **Sistemas de Transporte**: Algumas estações de trem e sistemas de transporte público, como em **Paris**, enfrentaram problemas de data, com horários incorretos e falhas no funcionamento dos sistemas de bilhetagem.
- **Sistemas de Energia**: Embora a maioria das grandes redes elétricas tenha se preparado, algumas instalações menores e sistemas de monitoramento de energia falharam ou tiveram dificuldades, principalmente em países em desenvolvimento.
- seguridade social
- registros financeiros poderiam falhar devido à confusão de datas. **Entre outros**

Mobilização Global

 A solução envolveu a modificação dos sistemas para utilizar quatro dígitos no campo do ano, um esforço global que mobilizou programadores, especialmente especialistas em COBOL, uma linguagem que, embora já considerada obsoleta, ainda era usada em muitos sistemas legados.