

STE
PERAWATAN AXLE COUNTER FRAUSCHER 1 BULANAN



AXL11526 : AXLE COUNTER ZP 10A BTT - BOP

AXL11527 : AXLE COUNTER ZP 20A BTT - BOP

Lokasi	:	Bogor-Batutulis	Disetujui oleh	:	FURQON SUSILO WARDOYO	Diketahui oleh	:	BUDI SANTOSO
Tanggal	:	2026-08-11	NO. SC.	:	PRP.090190.126696			
Periode Perawatan	:	Bulanan	Dilaksanakan oleh:	:	S. SLAMET RIYADI YATIYO JUJUN JUNAEDI	NO. SC.	:	PRP.070474.126088 PRP.260287.39992 PRP.02021990.36540

No	ITEM PERAWATAN		REFERENSI STANDAR	HASIL	
	Nomor Aset			AXL11526	AXL11527
1	NOMOR ZP				
	1.1	NOMOR ZP	Nomor ZP sesuai lokasi	Zp 10A	Zp 20A
2	HEAD SENSOR				
	2.1	Kekencangan kedudukan head sensor terhadap rel	Tidak cacat dan tertambat kuat	Ya	Ya
	2.2	Kekencangan mur pada perisai head sensor	Baik dan kencang	Baik	Baik
	2.3	Kekencangan baut mounting bracket	Baik dan kencang	Baik	Baik
	2.4	Memastikan kondisi deflektor	Tertambat kokoh	Ya	Ya
	2.5	Merapikan kabel penghubung dan terminasi	Tidak cacat, tidak bad contact, tidak short circuit & Terminasi dalam kondisi baik	Ya	Ya
	2.6	Kebersihan Semboyan 10H	Tidak ada genjotan, warna jelas dan letak deflector terpasang di tengah semboyan 10 H	Ya	Ya
	2.7	Pengukuran jarak vertikal head dengan kop rel dan sesuaikan dengan gambar mounting head sensor	40 - 45 mm	40	40
	2.8	Pengukuran jarak horizontal head dengan kop rel dan sesuaikan dengan gambar mounting head sensor	0 - 8 mm	4	3
3	GAK BOX				
	3.1	Pengukuran tegangan power supply GAK Box pada E3 dan E4	12 - 14 VDC	13,2	12,2
	3.2	Pengukuran arus sensor sys1 yang akan masuk ke ER	2,8 - 5 mA	3,87	3,81
	3.3	Pengukuran arus sensor sys2 yang akan masuk ke ER	2,8 - 5 mA	3,85	3,1
	3.4	Pengukuran arus power akan masuk ke head sensor	57 - 65 mA	58	64
	3.5	Kekencangan kondisi pelindung GAK Box	Kokoh dan tidak pecah	Baik	Baik
	3.6	Kekencangan terminasi dan perkabelan pada GAK Box	Terminasi kuat dan kabel tidak cacat	Baik	Baik
4	BSI OVER VOLTAGE PROTECTION BOARD				
	4.1	Pengukuran tegangan power supply GAK Box pada E3 dan E4	12 - 28 VDC	14	14
	4.2	Pengukuran arus power yang akan masuk ke head	57 - 65 mA	57	57
5	IMC EVALUATION BOARD				
	5.1	Test fungsi indikator led power sys1	Menyala hijau	Baik	Baik
	5.2	Pengukuran tegangan sys1 dari head sensor	280 - 500mV	380	382
	5.3	Test fungsi indikator power sys2	Menyala hijau	Baik	Baik
	5.4	Pengukuran tegangan sys2 dari head sensor	280 - 500mV	381	383
	5.5	Test fungsi switch, adjust dan test sys1, sys2	Berfungsi	Baik	Baik
	5.6	Test fungsi indikator led sys1, sys2	Berfungsi	Baik	Baik
6	ACB BOARD				
	6.1	Menyesuaikan No Section Track	Sesuai yang tertera	10T	20T
	6.2	Test fungsi indikator led 5V channel 1	Menyala hijau	Baik	Baik

6.3	Test fungsi led merah	Menyala merah ketika occupied	Baik	Baik
6.4	Test fungsi tombol pre-reset	Berfungsi	Baik	Baik
6.5	Test fungsi indikator led 5V channel 2	Menyala hijau	Baik	Baik
6.6	Merapikan kondisi kabel penghubung dan terminasi serta koneksi ke peralatan	Tidak cacat, tidak bad contact, tidak short circuit; Terminasi dalam kondisii baik & Koneksi ke peralatan kencang	Baik	Baik

V

= BAIK

X

= TIDAK BAIK

-

= TIDAK ADA

.....

= ANGKA (NILAI) ATAU HURUF

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Hasil Penilaian (Baik/Tidak Baik)	Baik
2	Penggantian Komponen/Elemen	-
3	Identifikasi masalah (berisi masalah khusus yang ditemukan dilapangan pada saat pemeriksaan, dan memerlukan penanganan lebih lanjut)	-
4	Rencana tindak lanjut masalah pada butir 3	-

Lembar Pemeriksaan sah walaupun tanpa tanda tangan karena telah disetujui secara elektronik menggunakan aplikasi P3STE Mobile oleh FURQON SUSILO WARDOYO 64465 Kepala UPT Resor Sinyal, Telekomunikasi, dan Listrik Kelas B 1.21 Bogor	Disetujui Oleh:
	 FURQON SUSILO WARDOYO

FOTO DOKUMENTASI
PERAWATAN AXLE COUNTER FRAUSCHER 1 BULANAN BOGOR-BATUTULIS
11 Agustus 2026

AXL11526 : AXLE COUNTER ZP 10A BTT - BOP



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%

AXL11527 : AXLE COUNTER ZP 20A BTT - BOP



Foto 0%



Foto 50%



Foto 100%