

Ref. No.: PDS-0815-EN Version No.: 1 Revision

Date: 22.04.13

#### PRODUCT DATA SHEET

### NIPPON ZINC PHOSPHATE PRIMER

#### ការពិពណ៌នាផលិតផល៖

NIPPON ZINC PHOSPHATE PRIMER គឺជាថ្នាំ primer ប្រឆាំងនឹងមេរោគ Epoxy-Amin ពីរកញ្ចប់ ជាមួយនឹងស័ង្កសី Phosphate ដែលមិនមានជាតិ ពុលជាសារធាតុពណ៌របស់វា។ វាត្រូវបានណែនាំអោយប្រើរួមគ្នាជាមួយ Nippon EA-4 Finish, Nippon EA-9 Finish និង Nippon Polyurethane Finish សម្រាប់បរិស្ថានដែលច្រេះ។

លក្ខណៈនៃថ្នាំលាប:

ពណ៌ : ក្រហមត្នោត និងប្រផេះ

: M

Finish

1.33 ± 0.05 (សម្រាប់ល្បាយនៃមូលដ្ឋាន (Base) & រឹង (Hardener))

**ទំនាញជាក់លាក់** : 46 ± 2 តាមបរិមាណ (សម្រាប់ល្បាយនៃមូលដ្ឋាន(Base) & រឹង (Hardener))

មាតិការឹង សំណឹក : ស្រទាប់ដែលបានព្យាបាលគឺរឹងខ្លាំង ធន់នឹងសំណឹក និងអាចទប់ទល់នឹងផលប៉ះ

ពល់មេកានិកយ៉ាងច្រើនដោយគ្មានការខូចខាត។

**ភាពស្និតជាប់** : ល្អឥតខ្ចោះ។ កាផ្ដោច់នៃថ្នាំកូតមិនកើតឡើងក្រោមលក្ខខណ្ឌធម្មតាទេ។

ភាពធន់នឹងគីមី ភាពធន់ល្អចំពោះសារធាតុគីមីសរីរាង្គ្ល និងអស់រីរាង្គបានយ៉ាងច្រើន ដំណោះស្រាយជាតិប្រៃ

សារធាតុរំលាយ សារធាតុកាត់ និងឧបករណ៍សម្អាតក្នុងផ្ទះ។

មូលដ្ឋានដោយភ្ជាប់ជាមួយថ្នាំកូតNippon Polyurethane finish។

**សីតុណ្ហភាព** : សីតុណ្ហភាពស្ងួតរហូតដល់ 100°C

#### លក្ខណៈពិសេស៖

- ជន់នឹងការសាយភាយ ការកំពប់ និងការជ្រាបចលនៃសារធាតគីមី ទឹកសាប ។ល។
- 🔸 លក្ខណៈសម្បត្តិស្រទាប់មេកានិកដ៏ល្អដូចជាស្រទាប់រឹង ភាពស្និត ធន់នឹងការកោស និងធន់នឹងសំណឹក។
- ដំណើរការងាយស្រួលដោយប្រើជក់ រ៉ូឡូ និងម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំ។

# ការណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់៖

## ការរៀបចំផ្ទៃ

ផ្ទៃដែកស្រាល - សម្រាប់ដំណើរការល្អបំផុត ការសម្អាត់សំណឹកស្របតាមស្តង់ដារ SA-2.5 គឺជាការចាំបាច់។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលស្តង់ដារគួរតែត្រូវ បានរក្សារហូតដល់ថ្នាំលាបត្រូវបានអនុវត្ត។ ប្រសិនបើដែកផ្លាស់ប្តូរពណ៌ ឬច្រែះចាប់ផ្តើមបង្កើតឡើង វានឹងចាំបាច់ត្រូវសម្អាត់ដែកឡើងវិញ។ ផ្ទៃត្រូវតែស្ងួត និងគ្មានសំណល់សំណឹក ភាពកខ្ទក់ ប្រេង និងជាតិខ្លាញ់ និងសារធាតុកខ្ទក់ផ្សេងទៀតមុនពេលគួរ។

### NIPPON ZINC PHOSPHATE PRIMER

### ផ្ទៃដែកស័ង្ខសី

ផ្ទៃស័ង្គសីថ្មីតម្រូវឱ្យយកប្រេង ឬខ្នាញ់ចេញពីផ្ទៃដោយអនុលោមតាម SSPC-SP1។ សម្រាប់ផ្ទៃស័ង្គសីចាស់ត្រូវតែសម្អាតយកច្រេះចេញ។ ប្រើប្រាស់ ជាមួយ primer etching សមរម្យ 2. NIPPON Metal Oxide Primer ឬ Nippon Red Oxide primer។ ផ្ទៃទាំងអស់ត្រូវតែស្ងួត និងគ្មានជាតិប្រេង និងខ្លាញ់មុនពេលគូរ។

### ផ្ទៃអាលុយមីញ៉ូម និងដែកអ៊ីណុក

សម្រាប់ដំណើរការល្អបំផុត ផ្ទៃត្រូវតែធ្វើការសម្អាតស្នាមប្រេះស្រាល។ ប្រសិនបើមិនអាចធ្វើការសម្អាតបាន សូមខាត់ដោយក្រដាសកំរិត 120 ទៅសម្អាត និងទុកអោយសុត មុនពេលគួរ។ ប្រើប្រាស់ជាមួយ primer etching សមរម្យ Չ. NIPPON Metal Oxide Primer ឬ Nippon Red Oxide primer។ ផ្លៃទាំងអស់ត្រូវតែស្ងត និងគ្មានជាតិប្រើង និងខ្លាញ់មុនពេលគូរ។

: 1 - 2 coats ចំនួនដែលត្រូវកូត

: 60 microns សម្រាប់ស្រទាប់ស្តុត កម្រាស់ស្រទាប់ក្នុងការកូត 1 ដង

131 microns សម្រាប់ស្រទាប់ស៊ើម

: 7.6 m² / liter (សម្រាប់ស្រទាប់ស្ងួតកម្រាស់ 60 microns) ទ្រឹស្តីគ្របដណ្តប់នៅកម្រាស់ស្រទាប់

> Theoretical Coverage = Volume Solid (%) x 10 (m<sup>2</sup>/liter) Dry Film Thickness (µ)

ការគ្របដុណ្ណប់ជាក់ស្តែង : 6.1 m² / liter (សម្រាប់ស្រទាប់ស្ងួតកម្រាស់ 60 microns) (កត្តាបាត់ប៉ង់ 20%)

ចំណាំ៖ អត្រាគ្របដណ្តប់តាមទ្រឹស្តីនេះត្រូវបានគណនាពីបរិមាណរឹងនៃសម្ភារៈ និងទាក់ទងទៅនឹងបរិមាណនៃថ្នាំកូតដែលលាបលើផ្ទៃរលោងឥតខ្ចោះ ដោយ មិនខ្លះខ្លាយ។ សម្រាប់អត្រាគ្របដណ្តប់ជាក់ស្តែង គួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់លក្ខខណ្ឌបរិយាកាស ភាពរដ្ឋបលើផ្ទៃធរណីមាត្រនៃអត្ថបទ ដែល ត្រូវបាន ស្រោប ជំនាញអ្នកជាក់ពាក្យ វិធីសាស្ត្រនៃការអនុវត្តជាដើម នៅពេលប៉ាន់ប្រមាណបរិមាណដែលត្រូវ ការសម្រាប់ការងារជាក់លាក់ណាមួយ។

ទិន្នន័យដំណើរការ៖

ជក់, រ៉ូឡូ, ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់ និង ម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់ វិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើ

**Airless** Air Delivery Pressure (kg/cm<sup>2</sup>) 140 - 170

**Guiding Data for Spray** 0.015" - 0.017"

Tip size at 60° angle 1.3 mm

: រ៉ូឡុ, & ជីក់, 10% អតិបរមា Thinning

ម៉ាស៊ីនបង្ហាប់ខ្យល់ 25% អតិប្រមា ម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់ អតិបរមា 5%

: 9 ផ្នែកដោយបរិមាណនៃ NIPPON ZINC PHOSPHATE PRIMER (BASE) ទៅ 1 Mixing Ratio

> ផ្នែកដោយ បរិមាណនៃ NIPPON ZINC PHOSPHATE HARDENER។ កូរសមាសធាតុ មូលដ្ឋាន បន្តកូរ និងបន្ថែមបន្តិចម្តង ៗ នៃសមាសធាតុរឹងបន្តកូរហ្លេតទាល់តែទទួលបាន

ល្បាយដូចគ្នា។ ការរំលាយគូរតែត្រូវបានធ្វើ បន្ទាប់ពីការបន្ថែមសារធាតុរឹង។

: 8 - 10 ម៉ោងបន្ទាប់ពីលាយ អាស្រ័យលើសីតុណ្ហភាពដែលកំពុងមាន Pot Life at 25°C to 30°C

#### NIPPON ZINC PHOSPHATE BLAST PRIMER

Thinner : NIPPON SA 65 THINNER
Cleaning Solvent : NIPPON SA 65 THINNER

**បំណាំ៖** រាល់ឧបករណ៍ទាំងអស់គួរតែត្រូវបានសម្អាតភ្លាមៗជាមួយនឹង Thinner បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់។ សម្រាប់ការ Thinning ការជំនួសសារធាតុ Thinner ក្រៅពីថ្នាំដែលត្រូវបានអនុម័ត ឬផ្គត់ផ្គង់ដោយ Nippon Paint អាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការផលិតផល និងចាត់ទុកជាមោឃៈនូវការធានា ផលិតផលទោះជាបានបង្ហាញ ឬបង្គប់ន័យក៏ដោយ។

### រយះពេលស្ងួតនៅសីតុណ្ហភាព 25°C ទៅ 30°C:

ស្ងួតដើម្បីប៉ះ : 30 នាទី សូតដើម្បីគ្រប់គ្រង : 4 - 5 ម៉ោង

ស្ងួតដើម្បីលាប : យ៉ាងហោចណាស់ 16 ម៉ោង។ អតិបរមា 15 ថ្ងៃ។ ការលាបឡើងវិញនូវ NIPPON ZINC PHOSPHATE PRIMER ទៅផ្ទៃដែល

រឹងយ៉ាងពេញ លេញ អាចបណ្តាលឱ្យមានភាពស្ថិតជាប់មិនល្អទៅនឹងថ្នាំកូតមុន ដូច្នេះត្រូវធ្វើការខាត់ផ្ទៃ ជាមុនដើម្បីលាប។

Curing time at 25°C to 30°C : 5 - 7 ប្រែ

**ចំណាំ៖** ពេលស្ងួតនឹងចំណាយពេលច្រើននៅសីតុណ្ហភាពទាប។ ការលាបលើថ្នាំកូតមុនរបស់ NIPPON ZINC PHOSPHATE PRIMER គួរតែត្រូវបានធ្វើក្នុងរយៈ ពេល 6 ទៅ 7 ថ្ងៃ ប៉ុន្តែល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន បន្ទាប់ពីវាត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យស្ងួតអស់រយៈពេល 16 ម៉ោង បើមិនដូច្នោះទេឃើងត្រូវចំណាយពេលខាត់ផ្ទៃ ម្តងទៀត មុនពេលលាប។ នេះគឺដើម្បីធានាបាននូវភាពស្អិតជាប់រវាងស្រទាប់ខាងក្នុងត្រឹមត្រូវ។ ការលេចចេញ ឬប៉ះពាស់នូវស្រទាប់ថ្នាំលាបទៅនឹងទឹក ជាតិគីមី និងការបាក់បែក គួរតែត្រូវបានជៀសវាងឱ្យបានឆ្ងាយតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន មុនពេលមានការស្រទាប់ស្ងួតរឹងពេញលេញនៃថ្នាំកូត។ នៅពេលដែលមានដីសកើត ឡើង ដីសគួរតែត្រូវបានយកចេញដោយការលាងទឹក។ ទុកឱ្យផ្ទៃស្ងួតយ៉ាងហ្មត់ចត់មុនពេលលាប។

ការវេចខ្ចប់តាមស្តង់ដារ : 5 លីត្រ (4.5 លីត្រ BASE & 0.5 លីត្រ HARDENER)

20 លីត្រ (18 លីត្រ BASE & 2 លីត្រ HARDENER)

### លក្ខខណ្ឌបវិស្ថានអំឡុងពេលដំណើរការ៖

- 1. ហាមអនុវត្តនៅពេលដែលសំណើមលើសពី 85% ។ សីតុណ្ហភាពនៃស្រទាប់ខាងក្រោមដែលត្រូវលាបត្រូវតែខ្ពស់ជាង 3°C ខ្ពស់ជាងចំណុចសើម។
- 2. ហាមលាបនៅសីតុណ្ហភាពក្រោម 7°C។ បើមិនដូច្នេះទេ ការសូត និងការលាបពណ៌នឹងចំណាយពេលយូរពេក។
- 3. កំឡុងពេលអនុវត្តថ្នាំលាប អណ្តាតភ្លើង ប្រតិបត្តិការផ្សារ និងការជក់បារី មិនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ ហើយខ្យល់ចេញចូលចាំបាច់គឺល្អ។

# ព័ត៌មានសុវត្ថិភាព សុខភាព និងបរិស្ថាន៖

- 1. វត្តរាវងាយចេះ។ កំប៉ះពាល់នឹងកំដៅ ផ្កាភ្លើង ឬអណ្តាតភ្លើង។
- 2. ទំនាក់ទំនងស្បែក៖ អាចបណ្តាលឱ្យលោកស្បែកកម្រិតមធ្យម។ ជៀសវាងការប៉ះពាល់ជាមួយស្បែកយូវ។ ប្រើស្រោមដៃធន់នឹងសារធាតុរំលាយ។ ដើម្បីលុបស្នាមប្រឡាក់ចេញពីស្បែក សូមប្រើសាប៊ូ និងទឹក។
- 3. ការស្រូបចូល៖ រលាកផ្លូវដង្ហើម រលាកផ្លូវដង្ហើម។ ប្រើតែនៅកន្លែងដែលមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អ។ កុំដកដង្ហើមដោយចំហាយទឹក ឬបាញ់ថ្នាំ។ ឧបករណ៍ដកដង្ហើម ដែលមានចំហាយសរីរាង្គត្រូវបានណែនាំ។
- 4. ការប៉ះភ្នែក៖ បណ្តាលឱ្យរលាកភ្នែកធ្ងន់ធ្ងរ និងព្រិលៗ។ វ៉ែនតាសុវត្ថិភាព / វ៉ែនតាដែលមានខែលចំហៀងត្រូវបានណែនាំ។ ក្នុងករណីប៉ះនឹងភ្នែក សូមលាងទឹកភ្លាមៗ ហើយស្វែងរកការណែនាំពីគ្រូពេទ្យ។
- 5. ការលេបថ្នាំ៖ មានគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើលេបចូល។ ទុកឲ្យធ្ងាយពីភេសជ្ជៈ អាហារ និងធ្ងាយពីដៃកុមារ។ ប្រសិនបើលេបចូល សូមស្វែងរកការណែនាំពីគ្រូពេទ្យភ្លាមៗ ហើយបង្ហាញធុង ឬស្លាក។
- 6. ក្នុងករណីមានឧបទ្ទវហេតុកើតឡើង ទប់ស្កាត់ និងប្រមូលការកំពប់ដោយប្រើខ្សាច់ ឬដី ឬស្រូប។ កុំទុកចោលក្នុងប្រឡាយ ឬផ្លូវទឹក។

## **NIPPON ZINC PHOSPHATE PRIMER**

7. កាកសំណល់ និងធុងទទេគួរត្រូវបានចាត់ចែង និងបោះចោលស្របតាមបទបញ្ញត្តិជាតិ និងមូលដ្ឋាន។ ធុងទទេ និងការវេចខ្ទប់គួរតែត្រូវ បាន យកសម្រាប់ការកែច្នៃ យកមកវិញ ឬបោះចោលតាមរយៈអ្នកម៉ៅការដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ឬមានអាជ្ញាប័ណ្ណសមស្រប។

ចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្ដល់ឱ្យអនុវត្តចំពោះផលិតផល និងដំណើរការរបស់វាក្រោមលក្ខខណ្ឌសាកល្បងជាក់លាក់។ ដោយសារកាលៈទេសៈប្រែប្រួល ហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ដែលផលិតផលអាចត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់កម្មវិធីជាក់លាក់ សូមទាក់ទងផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ Nippon Paint ។ យើងក្សោសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែតារាងទិន្នន័យផលិតផលរបស់យើងដោយមិនមានការជូនដំណឹងបន្ថែម។