

Ref. No.: PDS-1020-EN

Version No. : 1

Revision Date: 01.10.10

PRODUCT DATA SHEET

NIPPON PU

ការពិពណ៌នាផលិតផល៖

NIPPONPOLYURETHANE គឺជា Polyurethane Finish ដែលមានពីរកញ្ចប់ដោយផ្អែកលើប្រតិកម្មគីមីនៃ Polyfunctional Acrylic Polyol និងសម្ភារៈដែលមានមូលដ្ឋានលើ Isocyanate ជាមួយនឹងថ្នាំកូតធន់នឹងអាកាសធាតុដ៏ល្អឥតខ្ចោះ។ ជាថ្នាំដែលមានកាតព្វកិច្ចខ្ពស់សម្រាប់ភាពរលោងនិងរក្សាពណ៌អតិបរមាបានយូរអង្វែង។ វាត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងពិសេសសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើផ្ទៃខាងក្រៅ និងខាងក្នុងហើយលាបលើដែក និងឈើ ផ្លាស្វិច កំរាលឥដ្ឋនិងស្រទាប់ខាងក្រោមបេតុង។

លក្ខណៈរូបវន្តនៃថ្នាំលាប៖

ពណ៌ : ពណ៌ស្តង់ដ្ឋារត្មាមកាតពណ៌។ ពណ៌ពិសេសតាមការស្នើសុំ។

(សារបាត្សឹង និងលោហបាត្)

Finish : ភាពរលោងខ្ពស់។

Specific Gravity : $1.24 \pm 0.05^{(1)}$ (for Mixture of Base & Hardener)

Solid Content : 44 ± 2 by volume ⁽¹⁾ (for Mixture of Base & Hardener)

ភាពស្អិតជាំប់ : ល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយ NIPPON Primer & Undercoats ។

ភាពធន់នឹងសំណឹក : ការពារពីទឹកប្រៃ ឬឥទ្ធិពលពីបរិស្ថានឧស្សាហកម្ម។

ភាពធន់នឹងតីមី ៈ ភាពធន់ល្អចំពោះប្រេង ខ្លាញ់ សារធាតុរំលាយ និងសារធាតុគីមីឧស្សាហកម្មភាគច្រើន។

: ត្រូវបានណែនាំសម្រាប់ការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យ។

អាកាសធាតុ

• ប៉ុន្តែមនៃនៅពេលនេះបើរបស់នេះ Einigh ម៉ោមនេះបើរបស់នេះ Einigh ម៉ោមនេះបើរបស់នេះ Nice Ville ប្រ

វាតែងតែត្រូវបានគេប្រើជាថ្នាំកូត Finish ដោយភ្ជាប់ជាមួយថ្នាំ primers Nippon Epoxy

សីតុណ្ហភាព : Dry service temperature range up to 100°C

Remark: (1) Base on White colour

លក្ខណៈនៃការអនុវត្ត៖

- លក្ខណៈសម្បត្តិដែលអាចបត់បែនបានយូរអង្វែង។
- អាចត្រូវបានអនុវត្តទៅស្រទាប់ខាងក្រោមមួយចំនួនធំ។
- មិនងាយលាប ទោះត្រូវពន្លឺ UV ក៏ដោយ។
- ជន់នឹងការសាយភាយៈ និងការកំពប់នៃប្រភេទដ៏ធំនៃអាស៊ីត អាល់កាឡាំង សារជាតុរំលាយ សារជាតុរំលាយ ផលិតផលប្រេង សារជាតុរ៉ែ និងប្រេងបន្លែ។

ការណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់៖

ការរៀបចំផ្ទៃ

NIPPON PU

ផ្ទៃដែក galvanized - ផ្ទៃ galvanized ថ្មីតម្រូវឱ្យ degreased ស្របតាម SSPC-SP1 ។ សម្រាប់ផ្ទៃចាស់ដែលស័ង្កសីត្រូវតែប្រឡាក់ដើម្បីយកច្រេះ ចេញ។ ផ្ទៃទាំងអស់ត្រូវតែស្ងួត និងគ្មានជាតិប្រេង និងខ្លាញ់មុនពេលលាប។

កំរាលឥដ្ឋនិងស៊ីម៉ង់ត៍ ផ្ទៃបេតុង - មាតិកាសំណើមត្រូវតែនៅក្រោម 6% ដែលត្រូវបានគ្រួតពិនិត្យដោយ Sovereign Moisture Meter ។ សារធាតុមិនស្ថិតស្ថេរ ដូចជាម្សៅ ស្រទាប់ថ្នាំលាបចាស់ ភាពកខ្វក់ និងម្ខាងសិលារលុង គួរតែត្រូវបានយកចេញដោយការបាញ់លាងដោយម៉ាស៊ីនទឹក សម្ពាធខ្ពស់ ឬមធ្យោបាយមេកានិច ដូចជាជក់ថាមពល ឬកំបិតឆុះណាមួយដែលសមរម្យ។ ម៉ាស៊ីនទឹកសម្ពាធខ្ពស់អាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ជញ្ជាំងខាងក្រៅ។ វត្ថុកខ្វក់ ធូលី និងវត្ថុផ្សេងៗគួរត្រូវបានយកចេញដោយការលាងសំអាតដោយក្រណាត់សើម។ ប្រេងឬខ្លាញ់គួរតែត្រូវបានយកចេញដោយការសម្អាត សារធាតុរំលាយ ឬសាប៊ូស្រាល។ ទុកឱ្យផ្ទៃស្ងួតម្តងទៀត។ បន្ទាប់ពីនោះ លាបថ្នាំ 1 ស្រទាប់ ពី 20 ទៅ 40% ស្គើង NIPPON EA9 WHITE PRIMER ជាថ្នាំផ្សាភ្ជាប់/ទ្រនាប់។

ចំនួនកូត : 2 កូត

កម្រាស់ស្រទាប់ដែលណែនាំ : 35 microns សម្រាប់ស្រទាប់ស្ងួត

ការគ្របដណ្តប់ទ្រឹស្តីនៅស្រទាប់ 80 microns សម្រាប់ស្រទាប់សើម

ក្រាស់ដែលបានណែនាំ : 12.5 m² / លីត្រ (សម្រាប់កម្រាស់ស្រទាប់ស្ងួត 35 microns)

Theoretical Coverage = $\frac{\text{Volume Solid (\%) x 10}}{\text{m}^2/\text{ liter)}}$ = $\frac{\text{Volume Solid (\%) x 10}}{\text{Dry Film Thickness (μ)}}$

Practical Coverage : 10.0 m² / លីត្រ (សម្រាប់កម្រាស់ស្រទាប់ស្ងួត 35 microns)

ទិន្នន័យដំណើរការ៖

វិធីសាស្ត្រដំណើរការ : ជក់, រ៉ូឡ, ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់ និងម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់

ការណែនាំទិន្នន័យសម្រាប់ការបាញ់ : <u>Air</u> <u>Airless</u>

Delivery Pressure (kg/cm 2) 3 - 4 140 - 170

Tip size at 60° angle 1.3 mm 0.015" - 0.017"

Thinning : ជីក់ & រ៉ូឡ 10% maximum

ម៉ាស៊ីនបាញ់ខ្យល់ 25% maximum ម៉ាស៊ីនបាញ់គ្មានខ្យល់ 5% maximum

Mixing Ratio : ១ ផ្នែកដោយបរិមាណនៃ NIPPON PU (BASE) ទៅ 1 ផ្នែកដោយបរិមាណនៃ NIPPON PU HARDENER

។ កូរមាតិកានៃសមាសធាតុ BASE បន្តកូរហើយបន្តិចម្តងបន្ថែមមាតិកាសប្រនៃសមាសធាតុ HARDENER

បន្តកូររហូតទាល់តែទទួលបានល្បាយដូចគ្នា។

NIPPON PU

Pot Life at 25°C to 30°C : 4 - 6 ម៉ោងបន្ទាប់ពីលាយអាស្រ័យលើសីត្មណ្ណភាព

Thinner : NIPPON PU THINNER
Cleaning Solvent : NIPPON PU THINNER

Note: រាល់ឧបករណ៍ទាំងអស់គួរតែត្រូវបានសម្អាតភ្លាមៗជាមួយនឹងថ្នាំ Thinner បន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់។ សម្រាប់ការ Thinning ការជំនួសសារធាតុ Thinner ក្រៅពីថ្នាំដែល ត្រូវបានអនុម័ត ឬផ្គត់ផ្គង់ដោយ Nippon Paint អាចជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ដំណើរការផលិតផល និងចាត់ទុកជាមោឃៈនូវការធានា ផលិតផលទោះជាបានបង្ហាញ ឬបង្គប់ន័យក៏ដោយ។

រយៈពេលស្ងួតនៅសីតុណ្ហភាព 25°C to 30°C:

សួតដើម្បីប៉ះ : 30 នាទី **ស្ងួតដើម្បីគ្រប់គ្រង** : 5 ម៉ោង

ស្ងួតដើម្បីលាប : យ៉ាងតិច 8 ម៉ោង

រួចរាលើពេញលេញ : 5 - 7 ថ្ងៃ

ចំណាំ៖ នៅពេលសីតុណ្ហភាពទាប រយះពេលស្ងួតនឹងក្លាយទៅជាគួរអោយកត់សំគាល់។ ការលាបលើថ្នាំកូតមុនរបស់ NIPPON PU គួរតែត្រូវបានធ្វើអោយ ហើយក្នុងរយៈពេល 6 ទៅ 7 ថ្ងៃ ប៉ុន្តែល្អបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន បន្ទាប់ពីវាត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យស្ងួតអស់រយៈពេល 16 ម៉ោង បើមិនដូច្នោះទេត្រូវដោះ ខាត់ឱ្យវារលោងដោយការបូមខ្សាច់ស្ងួត ជាមួយក្រដាសខ្សាច់ មុនពេលដែលត្រូវបានលប។ នេះ គឺដើម្បីធានាបាននូវភាពស្អិតជាប់រវាងស្រទាប់ខាងក្នុងត្រឹម ត្រូវ។ ការលេចចេញនូវស្រទាប់ថ្នាំលាបទៅនឹងទឹក ជាតិគីមី និងការបាក់បែក គួរតែត្រូវបានជៀសវាងឱ្យបានឆ្ងាយតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន មុនពេលមានការព្យាបាលពេញលេញនៃថ្នាំកូត។ នៅពេលដែលមានធូលីកើតឡើងគួរតែត្រូវបាន យកចេញដោយការលាងទឹក។ ទុកឱ្យផ្ទៃស្ងួតយ៉ាងហ្ងត់ចត់មុនពេលលាប។

ការវេចខ្ទប់តាមស្តង់ដារ : 5 លីត្រ (4.5 លីត្រ BASE & 0.5 លីត្រ HARDENER

20 លីត្រ (18 លីត្រ BASE & 2 លីត្រ HARDENER)

លក្ខខណ្ឌបរិស្ថានអំឡុងពេលអនុវត្ត៖

- 1. ហាមអនុវត្តនៅពេលដែលសំណើមដែលទាក់ទងលើសពី 85%។ សីតុណ្ហភាពនៃស្រទាប់ខាងក្រោមដែលត្រូវលាបត្រូវតែខ្ពស់ជាង 3°C ខ្ពស់ជាងចំណុចទឹកសន្សើម។
- 2. ហាមប្រើនៅសីតុណ្ហភាពក្រោម 7°C។ បើមិនដូច្នេះទេ ពេលវេលាសួត និងលាបពណ៌នឹងត្រូវពង្រីកយ៉ាងខ្លាំង។
- 3. កំឡុងពេលលាបញ្ចំ អណ្តាតភ្លើង ប្រតិបត្តិការផ្សារ និងការជក់បារី ម៉ឺនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាត់ទេ ហើយខ្យល់ចេញចូលគឺចាំបាច់បានល្អ។

ព័ត៌មានសុវត្ថិភាព សុខភាព និងបវិស្ថាន៖

- 1. វត្ថុរាវងាយចេះ។ កុំប៉ះពាល់នឹងកំដៅ ផ្កាភ្លើង ឬអណ្តាតភ្លើង។
- 2. ទំនាក់ទំនងស្បែក៖ អាចបណ្តាលឱ្យរលាកស្បែកកម្រិតមធ្យម។ ជៀសវាងការប៉ះពាល់ជាមួយស្បែកយូរ។ ប្រើស្រោមដៃជន់នឹងសារជាតុរំលាយ។ ដើម្បីលុបស្នាម រឡាក់ ចេញពីសែក្រ សូមប្រើសាប៊ូ និងទឹក។
- 3. ការស្រូបចូល៖ លោកផ្លូវជង្ហើម។ ប្រើតែនៅកន្លែងដែលមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អ។ កុំដកដង្ហើមដោយចំហាយទឹក ឬបាញ់ថ្នាំ។ ឧបករណ៍ដកដង្ហើមដែលមានប្រអប់ ព្រីនធ័រសរីរាង្គត្រូវបានណែនាំ។
- 4. ការប៉ះភ្នែក៖ បណ្តាលឱ្យលោកភ្នែកធ្ងន់ធ្ងរ និងធ្វើឱ្យភ្នែកមិនច្បាស់។ វ៉ែនតាសុវត្ថិភាព / វ៉ែនតាដែលមានខែលចំហៀងត្រូវបានណែនាំ។ ក្នុងកណើប៉ះនឹងភ្នែកសូមលាង ទឹកភ្លាមៗ ហើយស្វែងរកការប្រឹក្សាពីគ្រូពេទ្យ។
- 5. ការលេបថ្នាំ៖ មានគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើលេបចូល។ ទុកឲ្យឆ្ងាយពីភេសជ្ជៈ អាហារ និងឆ្ងាយពីជៃកុមារ។ ប្រសិនបើលេបចូល សូមស្វែងរកការណែនាំពីគ្រូពេទ្យភ្លាមៗ ហើយបង្ហាញធុង បុស្លាក។
- 6. ក្នុងករណីមានឧបទ្ទវហេតុកើតឡើង ទប់ស្កាត់ និងប្រមូលការកំពប់ដោយប្រើខ្សាច់ ឬដី ឬស្រូប។ កុំទុកចោលក្នុងប្រឡាយ ឬផ្លូវទឹក។

NIPPON PU

7. កាកសំណល់ និងធុងទទេគួរត្រូវបានចាត់ចែង និងបោះចោលស្របតាមបទបញ្ញត្តិជាតិ និងមូលដ្ឋាន។ ធុងទទេ និងការវេចខ្ទប់គួរតែត្រូវបាន យកសម្រាប់ការកែច្នៃ យកមកវិញ ឬបោះចោលតាមរយៈអ្នកម៉ៅការដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ឬមានអាជ្ញាប័ណ្ណសមស្រប។

ចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យអនុវត្តចំពោះផលិតផល និងដំណើរការរបស់វាក្រោមលក្ខខណ្ឌសាកល្បងជាក់លាក់។ ដោយសារកាលៈទេសៈប្រែប្រួលហួសពីការគ្រប់គ្រង របស់យើង ដែលផលិតផលអាចត្រូវបានអនុវត្ត សម្រាប់ដំណើរការជាក់លាក់ សូមទាក់ទងផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ Nippon Paint ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែតារាងទិន្នន័យ ផលិតផលរបស់យើងដោយមិនមានការជូនដំណឹងបន្ថែម។