





## ខារចន្ទទីខ្លួនគេខេត្តនិយាត

## NIPPON WEATHERBOND

បរិយាយ ថ្នាំលាបដែលជាប់ធន់បានយូរ។ ជឌឹប៊ិន មានលក្ខខណៈពិសេសដែលកម្ចាត់ស្នាមប្រឡាក់គ្រប់ប្រភេទ និង រក្សារផ្ទៃ

ជញ្ជាំងអោយនៅតែស្ងាតជានិច្ច។

ប្រភេទ ជាប្រភេទថ្នាំដែលមានជាតិកាវខ្ពស់ Modified Acrylic Emulsion

ប្រើប្រាស់ សំរាប់ធ្វើអោយមានសោភ័ណភាព ជាប់ពណ៌បានយូរ និង មានសារធាតុការពារសំរាប់ផ្ទៃខាងក្រៅដូចជា

▶ ក្បឿង

▶ ជញ្ជាំងឥដ្ឋ

▶ ស៊ីម៉ង់ត៌

▶ ជញ្ជាំងបូក

▶ ផ្ទៃក្រើម

សាច់ថ្នាំ រលោង

ពណ៌ មានពណ៌ច្រើនប្រភេទសំរាប់ជ្រើសផីសក្នុងសៀវភៅពណ៌ រឺ ពណ៌ពិសេសអាចលាយបាន

លក្ខខណៈពិសេស

- ▶ មិនងាយជាប់ធូលី រឺ ស្នាមប្រឡាក់ ធ្វើអោយផ្ទៃជញ្ជាំងនៅតែស្អាត
- ▶ ការពារពីអាកាសធាតុគ្រប់ប្រភេទ
- ▶ ធន់នឹងទឹក ជាតិអំបិល កំបោរ និង សារធាតុដែលធ្វើអោយឆាប់ស្លុកពណ៌
- ▶មានសារធាតុការពារផ្សិត និង ស្ពែ
- ▶ ធន់នឹងការករកិត
- ►ងាយស្រួលក្នុងការលាបដែលធ្វើអោយថ្នាំស្មើសាច់ល្អ
- ►គ្មានសារធាតុកាបូន
- ▶ ធន់នឹងចំហាយទឹក
- ▶ មានរយៈពេលធានារហូតដល់ 7ឆ្នាំ

ទិន្នន័យនៃការប្រើប្រាស់

ឧបករណ៍លាប ជក់ រឺ រ៉ូឡុ

សមត្ថភាពគ្រប់ដណ្ដប់ ទ្រឹស្ដី 10.5m²/លីត្រ

អនុវត្ត: 9.8m²/លីត្រ (កំរាស់ស្ងួត 35 មីក្រុងដោយគិតពីកត្តាបាត់បង់ 5% រួចហើយ)

ល្បាយលាយ លាយជាមួយទឹកស្អាត

លាបដោយ រ៉ូឡូ និង ជក់ - លាយច្រើនបំផុត 10%

បាញ់ដោយម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំ លាយពី 10% ~ 20 %

បាញ់ដោយម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំគ្មានខ្យល់ លាយ 10%

ការរៀបចំផ្ទៃ ផ្ទៃលាបត្រូវតែស្ងួត ស្អាត និង ធន់ស្មើល្អ មុនពេលលាប ហើយត្រូវជួសជុលជាមុនប្រសិនបើមានបញ្ហាដូចខាងក្រោម

ស្នាមប្រឡាក់/បែកម្សៅ - លាងសម្អាតដោយប្រើម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកសម្ពាធខ្ពស់

- សម្អាតជាមួយនឹងក្រណាត់សើម, សំរាប់ផ្ទៃដែលមានជាតិម្សៅ ត្រូវលាបថ្នាំទ្រនាប់ Nippon HITEX 5180 1ជាន់សិន បន្ទាប់ពីសម្អាតរួច។

ផ្ទៃជញ្ជាំងដែលធ្លាប់លាបថ្នាំ - ឈូសថ្នាំចាស់ដែលខូចគុណភាពចោលដោយប្រើម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹក រឺក្រដាសខាត់ អាចជ្រើជីសវិធី ណាមួយដែលសមស្រប

ផ្ទៃជញ្ជាំងបូក - ផ្ទៃបូកដែលមិនមានគុណភាពល្អត្រូវឈូសចេញដោយប្រើដែកឈូស រឺម៉ាស៊ីនឆាបដើម្បីអោយផ្ទៃ រាបស្មើ

សំណើម - សំណើមខ្លាំងពេកអាចធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់ដល់ថ្នាំលាប, ដូចនេះសូមធ្វើការសង្កេតលើ កំរិតសំណើមជាមុនសិន មុននឹងធ្វើការលាប៖

ផ្ទៃជញ្ជាំងស៊ីម៉ង់ត៌ - ក្រោម 6%

ផ្ទៃឈើ - ក្រោម 10%

សំរាប់ផ្ទៃលាបដែលមានជ្រាបទឹកត្រូវជួសជុលជាមុនសិន

ស្ពៃ ខាត់ចេញដោយប្រើម៉ាស៊ីនបាញ់ទឹកសម្ពាធខ្ពស់ រឺ ម៉ាស៊ីនឆាប រួចលាងជាមួយទឹកស្អាតហើយទុកអោយស្ងួត។ ប្រេង/ខ្លាញ់ ប្រើជាមួយសាប៊ូ រឺ សារធាតុរំលាយខ្លះបើចាំបាច់។ ដុសលាងអោយស្អាតដើម្បីកម្ចាត់ផ្ទៃដែលមានជាតិប្រេង។ លាយដោយប្រើឧបករណ៍បាញ់ : <u>ខ្យល់</u> <u>ឥតប្រើខ្យល់</u>

សម្ពាធខ្យល់ 3 ~ 4 kg/cm $^2$  120 $^{\sim}$  150kg/cm $^2$ 

ក្បាលបាញ់ដែលមានមុំ 60° 1.3mm 0.015" មុំ 60°

0.017" หุ่ 60° รี 70°

លាយទឹកពី 20% ~ 30% លាយទឹក 10%

រយៈពេលសម្ងួត ស្ងួតអាចប៉ះបាន 20 នាទីនៅសីតុណ្ហភាព 30 អង្ឃា

រយៈពេលលាបក្នុងមួយស្រទាប់១ តិចបំផុត 2 ម៉ោងក្នុងលក្ខខណ្ឌធម្មតា

ការសម្អាតឧបករណ៍លាប ត្រូវសម្អាតឧបករណ៍លាបភ្លាមៗជាមួយទឹកស្អាតបន្ទាប់ពីលាបរួច

ការរក្សាទុក : ទុកក្នុងកន្លែងស្ងួត និង ត្រជាក់ ហើយរក្សាគម្របអោយនៅបិតជិតជានិច្ច

## ជឌ្ឌខាន់ខាន្ត

កំហាប់ : 57 ± 2.0 តាមរយៈ ទម្ងន់ រឺ 43 ± 2.0 តាមរយៈ ចំណុះ (\*)

ម៉ាសមាឌ : 1.37 ±0.03 គីឡូក្រាម/លីត្រ (\*)

ចំណុះក្នុងមួយធុង : 1 លីត្រ 5 លីត្រ និង 18 លីត្រ

ការប្រុងប្រយ័ត្ន : ជៀសវាងការប៉ះផ្ទាល់ជាមួយអ្នកមានបញ្ហាសើរស្បែក និង ត្រូវប្រើឧបករណ៍ផ្សេងៗដើម្បីការពារ

ពត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនខាងលើនេះត្រូវបានសាកល្បងជាក់ស្តែងរួចរាល់។ ខាងយើងខ្ញុំមិនធានា រឺ ទទួលខុសត្រូវចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការ អនុវត្តដែលខុសគ្នាខ្លាំង។ យើងរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដោយមិនជម្រាបជូនទុកជាមុន។

(\*) ផ្អែកលើពណ៌សជាគោល



