
RMS error (µm)
200
150
100
50
0
X
Y
X axis
Y axis
Level 1
2646 rpm
Level 2
3265 rpm
Level 3
3500 rpm
Mean control current (mA)
40
20
0
−20
Y
X
Level 1
2646 rpm
Level 2
3265 rpm
Level 3
3500 rpm