

Torino, 2 dicembre 2013

Responsabili di squadra sede Torino Responsabile sezione Borgaro-Caselle Responsabile sezione San Mauro Coordinatore tecnico Coordinatore amministrativo Personale dipendente

Prot. int. n°8

OGGETTO: Introduzione apparecchiatura DAE su mezzi di soccorso 270-360-400-430-680

A partire *dalle ore 6.00 di Mercoledì 4 dicembre 2013*, i mezzi di soccorso in oggetto saranno dotati di defibrillatore automatico esterno (DAE). Al fine di rendere immediatamente fruibili queste risorse e garantirne un efficace gestione ad opera del Sistema d'emergenza territoriale, Vi invitiamo a seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni:

- 1. Comunicazione di operatività: su esplicita indicazione della CO 118 e su base temporanea, per le sole postazioni in oggetto, non sarà richiesta alcuna comunicazione specifica relativa alla presenza di operatori certificati DAE a inizio turno. L'indicazione verrà fornita direttamente dall'equipaggio all'operatore di Centrale nella sola evenienza di mezzo allertato o riscontro sulla scena di codice rosso. Questa soluzione verrà momentaneamente attuata fino a quando la CO 118 non sarà in grado di inserire traccia a sistema della condizione di operatività dei mezzi. La segnalazione resta invece invariata per la postazione MSB 610, in carico alla Sezione di Alpignano, per la quale il sistema è già in grado di registrare lo stato di copertura DAE.
- 2. *Verifica del dispositivo:* il corretto funzionamento del dispositivo è evidenziato dall'accensione di luce verde. In caso di luce rossa (indicativa di anomalia), dare immediata comunicazione del malfunzionamento alla CO 118 e provvedere tempestivamente a far pervenire il dispositivo presso la sede Torino affinché sia possibile gestire l'attività di riparazione/manutenzione (eseguita esternamente). Verificare inoltre la presenza delle confezioni integre e nei termini di scadenza delle piastre adulti e pediatriche. Si ricorda che è fatto assoluto divieto di impiegare il dispositivo su una postazione differente da quella di assegnazione.

CROCE VERDE TORINO Associata A.N.P.AS Sede di Torino Via Tommaso Dorè, 4 10121 TORINO www.croceverde.org

- 3. Comportamento in caso di codice rosso in presenza di operatore DAE: l'equipaggio dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni dell'operatore certificato, a tutela della sicurezza dell'equipaggio stesso e degli astanti, fornendo come di consueto contestualmente alla CO 118 tutti i dati necessari circa le azioni intraprese in attesa di intervento avanzato e i riscontri forniti dal dispositivo in durante le analisi del ritmo cardiaco. Si ricorda che, ad ogni accensione, il dispositivo attiva la registrazione ambientale. L'ovvia e consueta attenzione al comportamento e alle considerazioni esternate durante le manovre, comunque imprescindibile nel nostro operato, è ulteriormente rinforzata dall'eventualità che tali registrazioni possano essere utilizzate in sede di verifica dell'intervento.
- 4. *Compilazione fogli di servizio 118:* in aggiunta alla tracciabilità del tempo di RCP mediante compressioni toraciche manuali comunemente da riportare anche in assenza del DAE, indicare esplicitamente negli appositi campi della sezione 'Trattamento':
  - a. L'ora di erogazione del primo shock laddove consigliato dal dispositivo
  - b. Il numero di shock erogati
  - c. L'eventuale orario in cui si è assistito a un recupero delle funzioni vitali
- 5. *Comunicazione dell'impiego DAE:* a termine servizio, l'equipaggio è immediatamente tenuto a effettuare, in prima persona o tramite il Responsabile di Squadra, comunicazione mediante gestionale Croce Verde (sezione "Comunicazioni sui Servizi"), specificando:
  - a. Postazione
  - b. Composizione equipaggio e nominativo dell'operatore certificato
  - c. Numero di scheda 118
  - d. Orario di allarme
  - e. Target
  - f. Codici di uscita/rientro
  - g. Piastre impiegate
- 6. *Ripristino materiale:* al momento, ogni postazione in oggetto sarà dotata di fornitura singola di piastre adulti e piastre pediatriche. Valutazioni relative alla disponibilità di piastre di scorta sono attualmente in corso con gli organismi preposti afferenti alla CO 118.



(VILLE TORE DEI SERVIZI