Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Redes de Computadoras 1
César Fernando Sazo Quisquinay



Actividad#6

Jorge Ivan Samayoa Sian
202307506
Guatemala 09 de octubre de 2026

Explicación Técnica

¿Qué IP virtual se utilizó como Gateway?
La dirección IP virtual que usó fue la 192.168.5.1

¿Qué Router inició como activo?
El router que inició como activo fue el Router0 debido a la prioridad de 150 que se le asignó.

¿Qué Router inició como standby?
El router que inició como standby fue el Router1 debido a la prioridad que se le asignó fue menor a la del Router0


¿Qué ocurrió cuando falló el router activo?
Cuando se apagó la interfaz para simular el fallo del Router0, el sistema reportó la caída y el Router1 que estaba en standby detectó la falla y asumió el rol del Router0.

¿Qué cómo afectó la falla al ping continuo?
La falla del router activo afectó al ping interrumpiendolo momentáneamente, en la consola se observó cómo pasó de un ping exitoso a un *Request timed out,* por unos segundos.


¿Qué función cumple preempt en la práctica?
El comando preempt permite que un router recupere automáticamente el rol del router activo, es decir que si no se hubiera configurado, el Router1 no hubiera tomado el rol de activo del Router0.


Capturas de Pantalla

Topología





PC inferior y Superior






HSRP en Router activo y Router Standby






Comando show standby brief



Ping continuo



Falla simulada

