



RAPPORT AUDIT ÉLECTROLUMINESCENCE

Projet : JALIBAT
Client : JALIBAT Industrie
Localisation : Site industriel JALIBAT
Date d'installation : N/A
Type d'installation : N/A
Puissance panneaux : N/A Wc
Date d'audit : 27/10/2025
Token audit : a4e19950-c73c-412c-be4d-699c9de1dde1

STATISTIQUES

242

Total modules

58

Modules OK

0

Microfissures

184

Modules HS

0

Inégalités

0

Strings ouverts

0

Non raccordés

100.0%

Complétion



PLAN DE CALEPINAGE - LOCALISATION PHYSIQUE DES MODULES

⚠️ IMPORTANT : Utilisez ce plan pour localiser les modules à remplacer sur site

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		



DÉTAIL DES MODULES À REMPLACER

S1-7 ● Module HS null

S1-8 ● Module HS null

S1-11 ● Module HS null

S1-12	 Module HS	null
S1-13	 Module HS	null
S1-15	 Module HS	null
S1-21	 Module HS	null
S1-23	 Module HS	null
S2-2	 Module HS	null
S2-3	 Module HS	null
S2-5	 Module HS	null
S2-7	 Module HS	null
S2-8	 Module HS	null
S2-9	 Module HS	null
S2-11	 Module HS	null
S2-12	 Module HS	null
S2-13	 Module HS	null
S2-14	 Module HS	null
S2-15	 Module HS	null
S2-17	 Module HS	null
S2-18	 Module HS	null
S2-19	 Module HS	null
S2-20	 Module HS	null
S2-21	 Module HS	null
S2-22	 Module HS	null

S2-23	 Module HS	null
S3-2	 Module HS	null
S3-3	 Module HS	null
S3-4	 Module HS	null
S3-5	 Module HS	null
S3-6	 Module HS	null
S3-7	 Module HS	null
S3-8	 Module HS	null
S3-9	 Module HS	null
S3-10	 Module HS	null
S3-11	 Module HS	null
S3-12	 Module HS	null
S3-14	 Module HS	null
S3-15	 Module HS	null
S3-16	 Module HS	null
S3-17	 Module HS	null
S3-18	 Module HS	null
S3-19	 Module HS	null
S3-20	 Module HS	null
S3-21	 Module HS	null
S3-22	 Module HS	null
S3-23	 Module HS	null

S3-24	 Module HS	null
S4-1	 Module HS	null
S4-2	 Module HS	null
S4-3	 Module HS	null
S4-4	 Module HS	null
S4-5	 Module HS	null
S4-7	 Module HS	null
S4-8	 Module HS	null
S4-9	 Module HS	null
S4-10	 Module HS	null
S4-11	 Module HS	null
S4-12	 Module HS	null
S4-13	 Module HS	null
S4-14	 Module HS	null
S4-15	 Module HS	null
S4-16	 Module HS	null
S4-17	 Module HS	null
S4-18	 Module HS	null
S4-19	 Module HS	null
S4-20	 Module HS	null
S4-21	 Module HS	null
S4-22	 Module HS	null

S4-24	● Module HS	null
S5-1	● Module HS	null
S5-3	● Module HS	null
S5-7	● Module HS	null
S5-8	● Module HS	null
S5-9	● Module HS	null
S5-10	● Module HS	null
S5-11	● Module HS	null
S5-14	● Module HS	null
S5-15	● Module HS	null
S5-16	● Module HS	null
S5-17	● Module HS	null
S5-18	● Module HS	null
S5-19	● Module HS	null
S5-21	● Module HS	null
S5-22	● Module HS	null
S5-23	● Module HS	null
S5-24	● Module HS	null
S6-1	● Module HS	null
S6-3	● Module HS	null
S6-5	● Module HS	null
S6-6	● Module HS	null

S6-7	● Module HS	null
S6-8	● Module HS	null
S6-9	● Module HS	null
S6-10	● Module HS	photo zoom cellule impact
S6-12	● Module HS	null
S6-13	● Module HS	null
S6-14	● Module HS	null
S6-15	● Module HS	null
S6-17	● Module HS	null
S6-18	● Module HS	null
S6-19	● Module HS	null
S6-20	● Module HS	null
S6-21	● Module HS	null
S6-23	● Module HS	null
S6-24	● Module HS	null
S7-1	● Module HS	Test nouveau deploy
S7-2	● Module HS	null
S7-3	● Module HS	null
S7-4	● Module HS	null
S7-5	● Module HS	Test final fix FK
S7-6	● Module HS	null
S7-8	● Module HS	null

S7-9	 Module HS	null
S7-10	 Module HS	null
S7-11	 Module HS	null
S7-12	 Module HS	null
S7-13	 Module HS	null
S7-14	 Module HS	null
S7-15	 Module HS	null
S7-16	 Module HS	null
S7-17	 Module HS	null
S7-18	 Module HS	null
S7-21	 Module HS	null
S7-22	 Module HS	null
S7-23	 Module HS	null
S7-24	 Module HS	null
S8-1	 Module HS	null
S8-2	 Module HS	null
S8-4	 Module HS	null
S8-5	 Module HS	null
S8-7	 Module HS	null
S8-8	 Module HS	null
S8-10	 Module HS	null
S8-11	 Module HS	null

S8-12	 Module HS	null
S8-13	 Module HS	null
S8-15	 Module HS	null
S8-16	 Module HS	null
S8-17	 Module HS	null
S8-20	 Module HS	null
S8-22	 Module HS	null
S8-24	 Module HS	null
S9-2	 Module HS	null
S9-3	 Module HS	null
S9-4	 Module HS	null
S9-5	 Module HS	null
S9-6	 Module HS	null
S9-7	 Module HS	null
S9-8	 Module HS	null
S9-9	 Module HS	null
S9-10	 Module HS	null
S9-11	 Module HS	null
S9-13	 Module HS	null
S9-14	 Module HS	null
S9-15	 Module HS	null
S9-16	 Module HS	null

S9-17	 Module HS	null
S9-18	 Module HS	null
S9-19	 Module HS	null
S9-20	 Module HS	null
S9-21	 Module HS	null
S9-22	 Module HS	null
S9-23	 Module HS	null
S9-24	 Module HS	null
S10-1	 Module HS	null
S10-2	 Module HS	null
S10-3	 Module HS	null
S10-4	 Module HS	null
S10-5	 Module HS	null
S10-6	 Module HS	null
S10-8	 Module HS	null
S10-9	 Module HS	null
S10-10	 Module HS	null
S10-12	 Module HS	null
S10-13	 Module HS	null
S10-14	 Module HS	null
S10-16	 Module HS	null
S10-17	 Module HS	null

S10-18	●	Module HS	null
S10-19	●	Module HS	null
S10-22	●	Module HS	null
S10-23	●	Module HS	null
S10-24	●	Module HS	null

Diagnostic Photovoltaïque - Rapport généré le 04/11/2025 à 14:43:44

Ce document a été généré automatiquement par le système DiagPV Audit EL