SAKProtocolManager v1.0 Руководство пользователя.

Оглавление

1. Обще	ее описание	. 3			
2. Инте	. Интерфейс				
2.1.	Окно поиска испытаний	. 3			
2.2.	Окно просмотра информации об испытании	4			
	3. Работа с программой				
3.1.	Поиск испытаний и переход к окну информации о испытании	6			
3.2.	Пересчёт длины испытанного кабеля	7			
3.3.	Корректировка результатов, вышедших за норму	8			
3.4.	Формирование протокола в формате PDF	11			

1. Общее описание.

SAKProtocolManager – программа для работы с результатами испытаний кабельной продукции, полученных с использованием систем автоматизации испытаний типа САК.

SAKProtocolManager позволяет производить следующие манипуляции с результатами испытаний:

- 1. Поиск протоколов испытаний в Базе Данных испытаний.
- 2. Удаление результатов испытаний из Базы Данных испытаний.
- 3. Пересчёт длины испытанного кабеля с пересчётом измеренных параметров под вновь введённую длину.
- 4. Автоматическая корректировка результатов испытаний, вышедших за норму.
- 5. Импорт результата в PDF файл с использованием Client3.exe.

2. Интерфейс.

2.1. Окно поиска испытаний.

Окно поиска испытаний открывается при открытии программы. По умолчанию, при открытии в списке испытаний отображены испытания за последний день проведения испытаний.




Рисунок 1: Внешний вид списка испытаний

На рисунке 1 показан общий вид окна списка испытаний. В его состав входит:

- 1. Выпадающий список «**История просмотров**» содержит в себе ссылки быстрого доступа к 10 последним просмотренным испытаниям.
- 2. Меню поиска, в которое входят:
 - а) Поля выбора начальной и конечной даты диапазона поиска испытаний;
 - б) Кнопка «**ПОИСК**», при нажатии на которую начинается поиск испытаний в заданном диапазоне даты проведения;
 - в) Кнопка «**УДАЛИТЬ ВЫБРАННОЕ**», при нажатии на которую удаляются **ВСЕ** испытания, показанные в списке;
- 3. Список испытаний отображает в табличном виде краткую информацию о найденных в Базе Данных испытаниях.
- 4. Контекстное меню выбранного испытания. Вызывается путем щелчка правой кнопки мыши по выделенному испытанию и содержит следующие кнопки:
 - а) «**Открыть**» открывает окно просмотра, выбранного (выделенного) испытания;
 - б) «Экспорт в PDF» запускает формирование протокола испытания в PDF формате;
 - в) «**Удалить**» запускает процедуру удаления испытания из Базы Данных.
- 5. Поле статуса, в котором указано количество испытаний в выборке и общее количество испытаний, хранящееся в Базе Данных.

2.2. Окно просмотра информации об испытании.

Окно просмотра информации об испытании открывается двойным щелчком левой кнопкой мыши по выбранному испытанию, либо при нажатии кнопки «**Открыть**» (рисунок 1, маркер 4).

Это окно содержит краткую информацию о выбранном испытании, предоставляет пользователю следующие возможности:

- Ознакомление с информацией о испытании;
- Изменение длины испытанного кабеля с пересчётом измеренных параметров;
- Просмотр и корректировка результатов. вышедших за норму;
- Формирование протокола испытаний в формате PDF.




Рисунок 2: Окно просмотра информации об испытании

На рисунке 1 показан общий вид окна информации о испытании. В его состав входит:

- 1. Поле информации о испытании. Содержит краткую информацию о испытании и список испытанных параметров;
- Кнопка «экспорт в PDF», запускает формирование протокола испытания в PDF формате;
- 3. Панель изменения длины испытанного кабеля. Состоит из селектора длины кабеля и кнопки «**пересчитать**», запускающей пересчёт измеренных параметров под новую длину;
- 4. **Панель коррекции результатов**, вышедших за норму, состоит из следующих элементов:
 - а) Выпадающий список «Структуры с выходом за норму», содержит структуры, у которых результат вышел за норму.
 - б) Вкладки содержащие значения измерения вышедших за норму параметров;
 - в) Меню коррекции результата, включающее в себя:

- Селектор предела допустимой коррекции значения допустимого отклонения от нормы, которое необходимо откорректировать;
- Кнопка «Произвести коррекцию» запускает автоматическую коррекцию в соответствии с выбранным пределом коррекции.
- г) Таблица значений, вышедших за норму, с указанием номера элемента структуры, диапазона допустимых значений и величину отклонения результата от нормы.

3. Работа с программой.

3.1. Поиск испытаний и переход к окну информации о испытании.

Поиск испытаний осуществляется в окне поиска испытаний (пункт 2.1) по следующему алгоритму:

1. Задайте начальную и конечную дату, когда производились интересующие Вас испытания;



Рисунок 3: Селекторы временного интервала для поиска

2. Нажмите кнопку «**ПОИСК**», для поиска испытаний в соответствии с выбранными критериями.



Рисунок 4: Кнопка "ПОИСК"

При наличии в Базе Данных испытаний, удовлетворяющих заданным критериям, таблица результата будет иметь как на рисунке 5.

	Номер испытания	Дата и время	Марка кабеля	Длина кабеля	Номер барабана	Брутто
•	28101	01.11.2011 2:31:59	КЦПппВП (пучок) 5х2х0,5	6640	1061	592.1
	28102	01.11.2011 2:47:06	КЦПппВП (пучок) 5х2х0,5	7000	1062	622
	28103	01.11.2011 2:55:03	СБЗПу 3х0,9	2300	101153128	326
	28104	01.11.2011 3:03:41	СБЗПу 3х0,9	2490	101153129	343.1
	28105	01.11.2011 3:10:28	СБЗПу 3х0,9	2400	101153130	335
	28106	01.11.2011 3:20:49	СБЗПу 3х0,9	450	101153131	82.5
	28107	01.11.2011 3:31:20	ТПппПЗ 5x2x0,5	110	1011531085	44.1
	28108	01.11.2011 3:38:28	ТПппПЗ 5x2x0,5	287	101153111Γ	59.4
	28109	01.11.2011 3:47:06	ТПппПЗ 5х2х0,5	414	101153111B	67.6
	28110	01.11.2011 3:59:22	TПппП3 5x2x0,5	150	101153108B	46.6
	28111	01.11.2011 4:17:17	TΠnnΠ3 5x2x0,4	168	1011531156	46.1
	28112	01.11.2011 4:24:56	TПnnП3 5x2x0,4	1644	101153115B	135.1
	28113	01.11.2011 4:35:23	КЦПппВП (пучок) 5х2х0,5	6640	1063	597.1
	28114	01.11.2011 4:40:32	КЦППэп3 (пучок) 10х2х0,4	2960	Л1366	315.2
	28115	01.11.2011 6:36:16	КЦППэп3 10х2х0,4	1550	101153132	200.3
	28116	01.11.2011 6:49:31	КЦППэп3 10х2х0,4	1423	101153133	187.7
	28117	01.11.2011 6:56:17	ПКСВ 1х2х0,5	2000	101102197	10.6
	28118	01.11.2011 6:59:39	ПКСВ 1х2х0,5	2000	101102180	10.6
	28119	01.11.2011 7:07:53	КЦППэп3 10х2х0,4	1560	101153134	201.3
	28120	01.11.2011 7:14:53	ΠKCB 1x2x0,5	2000	101102171	10.6
	28121	01.11.2011 7:18:40	КЦППэп3 10х2х0,4	1450	101153135	190.3
	28122	01.11.2011 7:41:11	ПКСВ 1х2х0,5	2000	101102196	10.6
	20122	01 11 2011 0:25:41	TDeeD2 101v2v0 F	260	1011100004	245.2

Рисунок 5: Таблица результата поиска испытаний

При отсутствии в Базе Данных испытаний, удовлетворяющих заданным критериям, таблица результата будет иметь вид как на рисунке 6.



Рисунок 6: Пустой список испытаний

- 3. Переход в окно информации об испытании может осуществляться двумя способами:
 - а) Через контекстное меню. Для этого необходимо:
 - Выбрать искомое испытание одним кликом левой кнопкой мыши;
 - Вызвать контекстное меню выбранного испытания нажатием правой кнопки мыши по выбранному испытанию;
 - Левой кнопкой мыши нажать кнопку «Открыть».




Рисунок 7: Переход в окно испытаний через контекстное меню

б) Двойным кликом левой кнопкой мыши по искомому испытанию.

3.2. Пересчёт длины испытанного кабеля.

Изменение длины испытанного кабеля осуществляется в окне просмотра информации об испытании (пункт 2.2.) с помощью селектора длины и кнопки «пересчитать».

По умолчанию в селекторе указана текущая длина кабеля. Если в селекторе указана длина кабеля, совпадающая с длиной, указанной в Базе Данных, то кнопка «пересчитать» не активна и панель пересчёта длины выгляди как на рисунке 8.




Рисунок 8: Вид панели изменения длины с неактивной кнопкой пересчёта.

При изменении длины в селекторе на отличную от длины, сохраненной в Базе Данных, кнопка пересчитать становится активной как на рисунке 9.




Рисунок 9: Вид панели изменения длины с активной кнопкой пересчета.

Чтобы произвести пересчёт длины необходимо ввести длину кабеля и нажать кнопку «**пересчитать**» и дождаться завершения процесса пересчёта (рисунок 10).




Рисунок 10: Процесс пересчёта длины

ВАЖНО! По окончанию процесса пересчета длины, данное испытание будет храниться в Базе Данных с новой длинной.

3.3. Корректировка результатов, вышедших за норму.

Корректировка результатов, вышедших за норму, осуществляется на **панели коррекции результатов**, которая находится в окне просмотра информации об испытании (<u>пункт 2.2.</u>).

Для корректировки параметров необходимо:

1) Выбрать допустимый предел корректировки из выпадающего списка (рисунок 11)




Рисунок 11: Выбор предела допустимой коррекции

2) Нажать кнопку «Произвести коррекцию» (рисунок 12);




Рисунок 12: Запуск корректировки результатов параметра

3) Так как операция корректировки вносит необратимые изменения в результаты испытаний, после нажатия кнопки «**Произвести коррекцию**» Вам будет

предложено подтвердить операцию корректировки (рисунок 13). Нажав кнопку «**Да**» окне подтверждения, Вы запустите автоматическую корректировку, если же нажмёте «**Het**» - корректировка производиться не будет;




Рисунок 13: Подтверждение корректировки результатов

4) По окончанию операции корректировки выйдет сообщение об успешном окончании коррекции (рисунок 14).




Рисунок 14: Сообщение об окончании корректировки

3.4. Формирование протокола в формате PDF.

Для экспорта протоколов в PDF файл, данная программа использует приложение **Client3.exe**, входящую в поставляемое ПО с системами типа САК.

По умолчанию Client3.exe находится по адресу «C:/CAK/Client3.exe». Если на Вашем компьютере Client3.exe находится в другой папке, при попытке сформировать протокол Вам будет предложено выбрать его новое местоположение.

Сформировать PDF протокол можно двумя способами:

1) В окне поиска испытаний через контекстное меню (рисунок 15);




Рисунок 15: Формирование PDF протокола через контекстное меню в окне поиска испытаний

2) В окне просмотра информации об испытании, путём нажатия на кнопку «экспорт в PDF» (рисунок 16).




Рисунок 16: Формирование протокола испытаний в окне просмотра информации об испытании