

motor driving stage
note: gx => grounder x (mosphet that connects to gnd)
J1 Conn_01x02_Pin
J2 Conn_01x02_Pin
J3 Conn_01x02_Pin
J4 Conn_01x02_Pin
J5 Conn_01x02_Pin
J6 Conn_01x02_Pin
Vmotor
AO3400A
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
R1 100R
R2 100R
R3 100R
R4 100R
R5 100R
R6 100R
R11 100k
R12 100k
R13 100k
R14 100k
R15 100k
R16 100k
GND
R17 10k
D1 LED
battery+Vmotor
motor power
R8 27
R7 27
d+
d-
+3V3
VDD
C3 C
C1 C
C2 C
C4 C
U1 STM32F103C8Tx
U2 nRF24L01P
U5 MPU-6050
imu_INT
J7 USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
Vbus
4.7k
R9
R10
usb C
U4 TLV75533PDBV
3.3V power rail
buck from battery voltage
U3 MCP73831-2-OT
batteryCharging_stat
battery charging
U6 DW01A
J8 Conn_01x02_Pin
battery
reset button
SW1 CK_KMS2xxGP
R18 10k
nrst
debug
J11 Conn_01x03_Pin
J12 Conn_01x03_Pin
uart_tx
uart_rx
swdio
swdclk
J9 Conn_01x03_Pin
J10 Conn_01x03_Pin
boot0
boot1
boot mode selection
m1
m2
m3
m4
m6
m5
swdio
swdclk
under development
license: CERN-OHL-W V2.0
designed in param makers adda
param foundation
Sheet: /
File: drone-pcb.kicad_sch
Title: drone-pcb
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.7
Id: 1/1