รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

ระบบตรวจวัดอุณภูมิสำหรับห้องเซิร์ฟเวอร์ SNAP TEMP

โดย

นาย ปริเมศวร์ เจริญสงค์ รหัสนักศึกษา 160404140012

ปฏิบัติงาน ณ

บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด

123 หมู่ 8 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250

29 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฯ

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาฯ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ตามที่ข้าพเจ้า นายปริเมศวร์ เจริญสงค์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2564 ในตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน แผนกไอที ณ บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด และได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษา ให้นักศึกษาทำรายงาน เรื่อง ระบบตรวจวัด อุณภูมิสำหรับห้องเซิร์ฟเวอร์ (Snap temp)

บัดนี้ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฯได้สินสุดลงแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อม นี้ จำนวน 1 เล่ม เพื่อขอรับคำปรึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

TI T 9994 N I A N I 9 194 N TT 91 TT
(นายปริเมศวร์ เจริญสงค์
(หาภาเพนเวาเสมเทา

ขดแสดงดาวงางั้งเกิด

กิตติกรรมประกาศ

(Acknowledgment)

การที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาฯ ณ บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ ต่างๆ ที่มีค่ามากมาย สำหรับรายงานวิชาสหกิจศึกษาฯฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยดีจากความร่วมมือและ สนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังนี้

- 1. นาย วิทยา กรระสี ตำแหน่ง IT Manager Infrastructure
- 2. นาย ภราดร สมมาตร ตำแหน่ง Senior IT Engineer System Application
- 3. นาย มานพ สุขาชื่น ตำแหน่ง IT Engineer Network
- 4. ว่าที่ร้อยตรี ฐนพล แก้วสุวรรณ ตำแหน่ง IT Engineer Network
- 5. นาย สุรชาติ อ่อนทอง ตำแหน่ง IT Engineer System Application
- 6. นาย อภิชัย พานิชกุล ตำแหน่ง IT Engineer System Application
- 7. นาย จอห์น เกตุรักษ์ ตำแหน่ง IT Engineer System Application

และบุคลากรท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดทำรายงาน

ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วม ในการให้ข้อมูลเป็นที่ ปรึกษา ในการทำรายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแล แล้วให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต ของการทำงานจริง ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้

> นายปริเมศวร์ เจริญสงค์ ผู้จัดทำรายงาน 29 มีนาคม 2564

บทคัดย่อ

(Abstract)

บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด เป็นบริษัทที่จัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ และให้บริการด้านเทคนิค นวัตกรรม สารสนเทศ และผู้เชี่ยวชาญ ด้านให้คำปรึกษา ในเครือกลุ่มบริษัท ศรีตรัง จากการที่ได้เข้าไปสหกิจศึกษา ในบริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ (System Admin) แผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งเป็นแผนกที่สำคัญเป็น อย่างมากในการจัดการดูแลระบบต่างๆในองค์กร

ในการเข้าไปปฏิบัติงานนั้น ได้ทำการศึกษาในส่วนของระบบเครือข่ายต่างๆในองค์กร โดย
ศึกษาจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ที่แต่ละคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่าง
กันไปตามลักษณะงาน พร้อมทั้งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้วย ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้นได้ทำการ
บันทึกสถานะการทำงานและพื้นที่เก็บข้อมูลของเครื่องเชิร์ฟเวอร์ทุกสาขาในองค์กร จึงได้พบว่าระบบ
เซิร์ฟเวอร์ในแต่ละสาขาทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือบางครั้งระบบก็ล่มอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจาก
บัญหาอุณหภูมิของเครื่องเซิร์ฟเวอร์สูงเกินไป จากสาเหตุที่เครื่องปรับอากาศหยุดทำงานหรือเกิด
อัคคีภัย ทางพนักงานจึงได้ปรึกษาแล้วมอบหมายให้จัดทำระบบตรวจวัดอุณภูมิสำหรับห้องเซิร์ฟเวอร์
ขึ้นมาเพื่อใช้ในการตรวจสอบอุณภูมิในของเซิร์ฟเวอร์ได้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมมีระบบแจ้งเตือน

ในการปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้การทำงานของพนักงานที่ดูแลในส่วนของระบบใน ห้องเชิร์ฟเวอร์ทำงานได้สะดวกมากขึ้น และช่วยลดการเกิดปัญหาต่างๆต่อระบบในห้องเชิร์ฟเวอร์รวม ไปถึงการเกิดอัคคีภัย

สารบัญ

	หน้
จดหมายนำส่ง	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทคัดย่อ	ନ
สารบัญ	٦
สารบัญตาราง	৭
สารบัญรูป	ପ୍ଥ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 วัตถุประสงค์	1
1.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	1
1.3 รายละเอียดเกี่ยวกับ บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด	2
บทที่ 2 รายละเอียดของของงานที่ปฏิบัติ	
2.1 วิธีปฏิบัติในการทำระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์	4
2.2 หลักในการทำระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์	5
บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน	16
บทที่ 4 ปัญหา และข้อเสนอแนะ	17
บรรณานุกรรม	
กาดแบวก	

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 ตารางเก็บค่าที่อ่านได้จากตัวรับรู้ต่างๆ	12
ตารางที่ 2 ตารางเก็บข้อมูลของอุปกรณ์	13
ตารางที่ 3 ตารางเก็บข้อมูลชื่อและรหัสบริษัทในองค์กร	13

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1 แผนผังองค์กรของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	2
รูปที่ 2 บอร์ด Arduino Uno R3	5
รูปที่ 3 บอร์ด Ethernet Shield W5100	5
รูปที่ 4 DHT 22	6
รูปที่ 5 MQ 2	6
รูปที่ 6 LCD I2C	6
ลูปที่ 7 Buzzer	7
รูปที่ 8 ออกแบบระบบการทำงาน	7
รูปที่ 9 ออกแบวงจรการทำงาน	8
รูปที่ 10 เตรียมกล่องใส่อุปกรณ์	8
รูปที่ 11 ร่างแบบก่อนที่ทำการเจาะกล่อง	9
รูปที่ 12 เจาะกล่องตามแบบที่ร่างไว้	9
รูปที่ 13 ประกอบวงจรลงในกล่อง	10
รูปที่ 14 ด้านหน้ากล่อง	10
รูปที่ 15 ด้านหลังกล่อง	11
รูปที่ 16 การเขียนโปรแกรมชุดคำสั่งฮาร์ดแวร์	11

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 17 การเขียนโปรแกรมทำ Web Server	12
รูปที่ 18 ติดตั้งอุปกรณ์ในห้องเซิร์ฟเวอร์	14
รูปที่ 19 หน้าเว็บไซต์แสดงผลข้อมูล	15
รูปที่ 20 ระบบแจ้งเตือนผ่าน Line Notify	15

บทนำ

1. กล่าวนำ

บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจในด้าน การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ เพื่อให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์และไอที มีบริการด้านเทคนิค นวัตกรรม สารสนเทศ และผู้เชี่ยวชาญ ด้านให้คำปรึกษา โดยจะแบ่งให้บริการเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย บริการด้าน software, ฝ่ายบริการด้าน Infrastructure และฝ่ายบริการด้าน IT Helpdesk Support

ซึ่งได้รับการปฏิบัติงานในฝ่าย Infrastructure ในตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ (System Admin) ทำ หน้าที่ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายทั้งหมด โดยมีพนักงานที่ปรึกษา ชื่อ จอห์น เกตุรักษ์ เป็น พนักงานในตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ (System Admin) เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564

1.1 วัตถุประสงค์


- 1.1.1 เพื่อศึกษาการทำงานของระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่าย
- 1.1.2 เพิ่อศึกษาหน้าที่และรูปแบบการทำงานของฝ่าย Infrastructure
- 1.1.3 เพื่อนำทฤษฎีและความรู้ที่ศึกษา มาประยุกต์ใช้งานได้จริง

1.2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.2.1 ทำให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่าย
- 1.2.2 ทำให้เพิ่มความสะดวกในการดูแลรักษาระบบในห้องเซิร์ฟเวอร์
- 1.2.3 ทำให้สามารถตรวจสอบอุณหภูมิในห้องเซิร์ฟเวอร์ย้อนหลังได้ตลอดเวลา
- 1.2.4 ทำให้ช่วยลดการเกิดความเสียหายกับระบบการทำงานในห้องเซิร์ฟเวอร์

1.3 รายละเคียดเกี่ยวกับ บริษัท ศรีตรั้ง ไคบีซี จำกัด

Organization Chart of Information Technology Department.



รูปที่ 1 แผนผังองค์กรของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่อยู่ในกลุ่ม บมจ.ศรีตรัง ให้บริการเกี่ยวกับ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และไอที โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 3 ฝ่ายหลักๆ ได้แก่

- 1.3.1 **ฝ่ายบริการด้าน** software จัดทำและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ ของผู้ใช้
- 1.3.2 **ฝ่ายบริการด้าน Infrastructure** จัดการดูแลและออกแบบติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครื่อข่าย และระบบความปลอดภัยทั้งหมดในองค์กร
- 1.3.3 **ฝ่ายบริการด้าน IT Helpdesk Support** ดูแลและช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา ทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้บริการตอบคำถาม และแนะนำวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้กับผู้ใช้

วัตถุประสงค์ของบริษัท

- 1. ประกอบธุรกิจบริการออกแบบ พัฒนา เขียนโปรแกรม ติดตั้ง วางระบบและให้คำปรึกษา ระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา โปรแกรม ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้องทุกชนิด อันเกี่ยวเนื่องกับงานด้านไอที
- 2. ประกอบธุรกิจให้เช่าคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ

สินค้า / บริการ

- 1. บริการด้านการกำกับดูแล ควบคุม จัดทำ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Policy and Strategy) ที่จำเป็นสำหรับองค์กร
- 2. บริการด้านการออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง วางระบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบ โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ที่จำเป็นสำหรับองค์กร
- 3. บริการด้านการออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง วางระบบ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบรักษา ความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security) ที่จำเป็นสำหรับองค์กร
- 4. บริการด้านการออกแบบ พัฒนา เขียนโปรแกรม ติดตั้ง วางระบบและให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบงานธุรกิจ และ โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ (Software) ที่จำเป็น
- 5. บริการบุคลากรด้านไอทีแบบ On site Service (IT Outsourcing Services) เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล ติดตั้งระบบ IT รวมทั้ง ซ่อมแซม การบำรุงรักษา แก้ไขระบบให้พร้อมใช้งาน อย่างต่อเนื่อง
- 6. บริการจัดเก็บ และรายงานผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ ตามมาตรฐาน และจำเป็นสำหรับองค์กร
- 7. บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 8. บริการให้เช่าคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ

บทที่ 2

รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ

ห้องเชิร์ฟเวอร์เป็นพื้นที่สำหรับเก็บข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ธุรกิจหรือองค์กร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคในโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่จ่ายเงินจำนวนมากในการแก้ไข ปัญหาเชิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายและการดำเนินการซ่อมบำรุง ดังนั้นการออกแบบศูนย์ข้อมูลให้ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้สำหรับการจัดเก็บของเทคในโลยีและไฟส์จึงเป็นสิ่งจำเป็น การเก็บอุปกรณ์ เทคในโลยีสารสนเทศอย่างห้องเชิร์ฟเวอร์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก โดยทั่วไปอุปกรณ์เหล่านี้ควร อยู่ในอุณหภูมิประมาณ 22 องศาเซลเซียส และระดับความขึ้นสัมพัทธ์ร้อยละ 45 ที่ระดับความสูงถึง 2,150 เมตร หากระบบเครื่องปรับอากาศทำงานผิดพลาดหรือเกิดความผิดปกติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรมีการซ่อมแชมอย่างรวดเร็วเพื่อไม่สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ และตั้งอุณหภูมิให้ตอบสนอง ต่ออุณหภูมิ + หรือ – 1 องศา C และความขึ้นสัมพัทธ์ + หรือ ร้อยละ 5 ซึ่งสภาวะแวดล้อมของ อากาศที่เหมาะสมกับการทำงานของเชิร์ฟเวอร์จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอุณหภูมิในห้อง เชิร์ฟเวอร์อยู่เป็นประจำ จึงได้จัดทำระบบนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการ ตรวจสอบอุณหภูมิในห้องเชิร์ฟเวอร์ในแต่ละสาขา และยังสามารถแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิลูงกว่าที่ กำหนดหรือเกิดอัคคีภัย

2.1 วิธีปฏิบัติในการทำระบบตรวจวัดอุณภูมิสำหรับห้องเซิร์ฟเวอร์

- 2.1.1 วิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดในการติดตั้งเพื่อใช้งานของระบบตรวจวัดอุณหภูมิห้องเซิร์ฟเวอร์ที่ จะจัดทำขึ้น เนื่องจากห้องเซิร์ฟเวอร์แต่ละสาขามีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
- 2.1.2 การเลือกใช้ตัวรับรู้ค่าของอุณหภูมิและควันให้เหมาะสม โดยในการเลือกใช้จะต้องพิจารณากับ สภาพแวดล้อมในห้องเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทำให้การวัดค่ามีประสิทธิ์ภาพมากที่สุด
- 2.1.3 การใช้ประโยชน์จากระบบการส่งข้อความผ่านแอพพลิเคชั่น LINE เพื่อสามารถแจ้งเตือนเมื่อ อุณหภูมิสูงกว่ากำหนดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

2.1.4 การป้องกันความเสียหายของข้อมูลและอุปกรณ์ในห้องเซิร์ฟเวอร์ ศึกษาการดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อลดการเกิดความเสียหายของอุปกรณ์และรวมไปถึงข้อมูลในระบบขององค์กร ทั้งหมด

2.2 หลักในการทำระบบตรวจวัดอุณภูมิสำหรับห้องเซิร์ฟเวอร์ตามขั้นตอนดังนี้

- 2.2.1 การเลือกอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้งานในระบบตรวจวัดอุปกรณ์สำหรับห้องเซิร์ฟเวอร์
 - บอร์ดไมโครคอนโทนเลอร์



รุปที่ 2 บอร์ด Arduino Uno R3

- บอร์ดเสริมสำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต



รูปที่ 3 บอร์ด Ethernet Shield W5100

- ตัวรับรู้อุณภูมิและความชื้น



ฐปที่ 4 DHT 22

- ตัวรับรู้ควัน แก๊ส และคาร์บอนมอนอกไซด์



ฐปที่ 5 MQ 2

- หน้าจอแสดงผล



รูปที่ 6 LCD I2C


- ลำโพงส่งสัญญาณเตือน



2.2.2 การออกแบบระบบและวงจรการทำงานระบบตรวจวัดอุปกรณ์สำหรับห้องเซิร์ฟเวอร์




รูปที่ 8 ออกแบบระบบการทำงาน



รูปที่ 9 ออกแบวงจรการทำงาน

2.2.3 ออกแบบกล่องใส่อุปกรณ์



รูปที่ 10 เตรียมกล่องใส่อุปกรณ์




รูปที่ 11 ร่างแบบก่อนที่ทำการเจาะกล่อง



รูปที่ 12 เจาะกล่องตามแบบที่ร่างไว้

2.2.4 ติดตั้งอุปกรณ์ลงในกล่องพร้อมต่อวงจรพร้อมใช้งาน



รูปที่ 13 ประกอบวงจรลงในกล่อง




รูปที่ 14 ด้านหน้ากล่อง



รุปที่ 15 ด้านหลังกล่อง

- 2.2.5 เขียนโปรแกรมในส่วนๆต่าง เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์
 - เขียนโปรแกรมและอัปโหลดโปรแกรมชุดคำสั่งของฮาร์ดแวร์ผ่านซอฟต์แวร์ Arduino IDE



รูปที่ 16 การเขียนโปรแกรมชุดคำสั่งฮาร์ดแวร์

- เขียนโปรแกรมภาษา PHP ที่ใช้ทำเป็น Back end สำหรับทำ Web Server ผ่านซอฟต์แวร์ Visual Studio Code



รูปที่ 17 การเขียนโปรแกรมทำ Web Server

ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้สำหรับเก็บค่าและข้อมูลต่างๆจากอุปกรณ์ ผ่านซอฟต์แวร์ Microsoft SQL Server Management Studio

S-H	S-HQDEV-SQL17\DEaptemp - dbo.data → ×		
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
₽Ŗ	id	int	
	record_date	date	\checkmark
	record_time	time(0)	\checkmark
	temperature	float	\checkmark
	humidity	float	\checkmark
	lpg	float	\checkmark
	со	float	\checkmark
	smoke	float	\checkmark
	company_code	varchar(4)	\checkmark

ตารางที่ 1 ตารางเก็บค่าที่อ่านได้จากตัวรับรู้ต่างๆ

S-HQ-SQL17\HQSQLemp - dbo.device ⇒ ×			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
₽₽	tag_id	varchar(50)	
	company_code	varchar(50)	
	macaddress	varchar(50)	
	ipaddress	varchar(50)	\checkmark
	temp_notify	bit	\checkmark
	smoke_notify	bit	\checkmark


ตารางที่ 2 ตารางเก็บข้อมูลของอุปกรณ์

S-HQDEV-SQL17\Do.company_master → ×			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
₽₽	company_code	varchar(50)	
	company_name	varchar(50)	\checkmark
	company_fullname	varchar(50)	\checkmark
	create_by	varchar(50)	\checkmark
	timestamp	varchar(50)	\checkmark

ตารางที่ 3 ตารางเก็บข้อมูลชื่อและรหัสบริษัทในองค์กร

2.2.6 ติดตั้งตัวอุปกรณ์ในห้องเชิร์ฟเวอร์





รูปที่ 18 ติดตั้งอุปกรณ์ในห้องเซิร์ฟเวอร์


2.2.7 ทำหน้าเว็บไซต์แสดงผลข้อมูลโดยจะใช้เครื่องมือของ Grafana ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างหน้า

Dashboard ทำงานร่วมกับ Datasource สามารถสร้างและแก้ไข Dashboard ได้อย่างครอบคลุม



รูปที่ 19 หน้าเว็บไซต์แสดงผลข้อมูล

2.2.8 ทดสอบระบบการแจ้งเตือนผ่านทาง Line Notify



รูปที่ 20 ระบบแจ้งเตือนผ่าน Line Notify

บทที่ 3

สรุปผลการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงานในบริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด ในแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ฝ่าย Infrastructure ในการดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ นั่นส่งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ดังนี้

3.1 ด้านสังคม

- ได้รู้จักบุคคลต่างๆ มากขึ้นทั้งในแผนกและต่างแผนก
- ได้รู้ลักษณะการทำงานจริงและใช้ชีวิตประจำวันในการทำงาน

3.2 ด้านทฤษฎี

- ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของระบบการทำงานของเซิร์ฟเวอร์และระบบ เครือข่าย ซึ่งเคยศึกษาแบบผิวเผิน แต่จากการได้ปฏิบัติงานก็ได้ศึกษาอย่างจริงจัง มากขึ้น
- ได้ทราบถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขที่เกิดจากใช้งานจริงของระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบ เครือข่าย

3.3 ด้านปฏิบัติ

- ได้ฝึกและเรียนรู้การปฏิบัติงานในการดูแลระบบการใช้งานของเซิร์ฟเวอร์
- ได้ฝึกการใช้งานโปรแกรมในการจัดการระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่าย
- ได้ฝึกทักษะในการคิดการออกแบบและการเขียนโปรแกรมให้ใช้งานได้จริง
- ได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมในด้านต่างๆ

บทที่ 4

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

จากการปฏิบัติงานในบริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด นั่นได้รับความรู้ต่างๆ ที่จะเป็นประสบการณ์ ต่อไปในอนาคต การปฏิบัติในแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ฝ่าย Infrastructure ในการดูแลระบบ เซิร์ฟเวอร์นั่น จัดได้ว่ามีการประยุกต์ในสิ่งที่ได้เคยเรียนรู้มาจากมหาวิทยาลัยฯการศึกษาผนวกกับ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในงานปฏิบัตินั่น จะมีปัญหาและอุปสรรคเพียงบางประการดังนี้

- 4.1 เนื่องจากเพิ่งเป็นการสัมผัสการทำงานจริงครั้งแรก จึงทำงานได้ยังไม่คล่องนัก ยังต้องใช้ เวลาในการพัฒนาตนเองเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
- 4.2 ในการพัฒนาโปรแกรมจำเป็นเป็นต้องใช้เครื่องมือและภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม ที่ไม่ได้มี ความชำนาญ จึงต้องเสียเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจเป็นเวลานาน
- 4.3 การใช้เครื่องมือและระบบเครือข่ายในองค์มีระบบความปลอดภัยที่รัดกุม จึงมีผลต่อการ ใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงระบบหรือข้อมูลต่างๆ ทำให้มีขั้นตอนวิธีในการพัฒนาโปรแกรมที่ ซับซ้อนมากขึ้น