به نام خدا

درس :

ابزار دقيق

پیش گزارش حسگرهای اندازه گیری دما

پارسا قدیمی

810199468

## 1) روشهای انتقال گرما را نام ببرید. به نظر شما در حسگرهای دمایی معرفی شده، کدام روش انتقال مؤثرتر است؟

انتقال گرما به 3 روش رخ میدهد:

1- تابش: انتقال انرژی با تابش پرتوهای الکترومغناطیسی

2 - رسانش : انتقال انرژی بین جسمهایی که در تماس هستند

3-همرفت: انتقال انرژی به دلیل حرکت شاره

با توجه به توضیحات روش ها و نحوه عملکرد سنسور ها روش رسانش به نظر روش موثرتر و سریع تری میباشد.

## 2) مزیت اتصال RTD سه سیمه نسبت به دوسیمه در چیست؟

RTD های دوسیمه ساده ترین نوع RTD هستند اما این مدل ها برای کاربرد های بسیار دقیق استفاده نمیشوند زیرا مقاومت دو سیم به مقاومت RTD اضافه میشود و موجب اختلال در اندازه گیری دما خواهند شد. در روش سه سیمه از سیم سوم به منظور اندازه گیری ولتاژ استفاده میشود به این صورت که یکی از مقاومت های سیم ها با RTD سری میشود و دو مقاومت سیم دیگر در پل وتستون سری میشوند و با این کار تاثیر مقاومت سیم های رابط حذف خواهد شد.

## 3) انواع مختلف ترمو کوپل بر چه اساسی دسته بندی میشوند؟

ترموکوپل دارای انواع مختلف است که در جدول زیر مقایسه شدهاند:

جدول 1: مشخصات چند ترموکوپل پرکاربرد

محدوده دما °C (کوتاه مدت)	محدوده دما °C (پیوسته)	آلیاژ: اولی (+)، دومی (-)	حساسیت تقریبی (μV/°C)	نوع
180- تا 1300+	0 تا 1100+	کرومل <sup>۴</sup> و آلومل <sup>۵</sup>	۴۱	K
180- تا 800+	0 تا 750+	آهن و کنستان ً	۵۵	J
250- تا 400+	185- تا 300+	مس و کنستانتان	۴۳	T
40- تا 900-	0 تا 800+	کرومل و کنستانتان	۶۸	Е

انتخاب نوع ترموکوپل بر اساس قیمت، محدوده دمایی، حساسیت، دمای ذوب و مشخصات شیمیایی انجام میگیرد .

(\*\*ترموکوپل نوع K از بقیه انواع ترموکوپل استفاده بیشتری دارد.)

(\*\* علاوه بر نوع هاى بالا نوع R، C، B، S و ... نيز وجود دارد.)

## 4) دو فرق اساسی ترموکوپل ها باRTD ها و ترمیستورها در چیست؟

ترموكوپل ها محدوده دمايي بالاترى دارند .

سریع تر هستند.

ارزان تر هستند.

دقت کمتری نسبت به RTDها دارند.

بر خلاف دو سنسور دیگر دچار SELF HEATING نمی شوند.

برای کار کردن به یک دمای مرجع نیاز دارند.

5) نقش ترنسدیوسر در استفاده از حسگرهای دما چیست؟ به نظر شما چرا برای ترمیستورها ترنسدیوسری معرفی نشده است؟

ترنسدیوسرها Transducer ابزاری هستند که به کمک آنها میتوان ولتاژ خروجی ترموکوپل و یا مقاومت RTDرا به محدوده استاندارد 4 تا 20 میلی آمپر یا 0 تا 5 ولت تبدیل کرد.

ترمیستور ها با تغییرات مقاومت کار میکنند به این صورت که از تغییر مقاومت انها بر اثر تغییر دما ، به صورت کیفی برای موارد کنترلی استفاده میشوند.

کاربرد انها به طور مستقیم برای تعیین دما نیست بلکه از انها برای کاربرد های دیگری مانند کلید زنی ، فیوز و ..... استفاده میشود.