پرسش ها:

1 - دقت به معنای نزدیکی دادههایی میباشد که اندازه گیری شده است. در واقع پراکندگی داده ها باعث کمتر شدن دقت می شود. صحت به معنی آن است که دادههایی که اندازه گیری شدهاند تا چه حد به مقادیر واقعی نزدیک هستند.

تکرار پذیری نیز به معنای نزدیکی دادههای اندازه گیری شده بهم تحت شرایط زیر است:


- از یک دستگاه برای اندازه گیری استفاده شده باشد.
- شخصی که اندازه گیری را انجام میدهد یک شخص باشد.
- ورودی دستگاه در تمامی اندازه گیریها یکسان و ثابت باشد.
- شرایط محیطی و جوی که در آن اندازه گیری انجام شده تغییر نکند.

تكثير پذيري هم به معناي نزديكي دادهها تحت شرايط زير است:

- از چند دستگاه استفاده شده باشد.
- چند شخص اندازه گیری را انجام داده باشند.
 - شرایط محیطی متفاوتی بوده باشد.
- ورودی ها مقادیری ثابت ولی متفاوت باشد.

بایاس در واقع با استفاده از پارامتر صحت و دقت نیز به عنوان پارامتری برای انحراف معیار میباشند. زیرا اگر صحت غلط باشد میتوان با بایاس آنرا درست کرد.

نمودار مقاومت RTD به شرح زیر میباشد:



همجنین پارامتر ها نیز به صورت زیر گزارش شده است:

Linear model Poly2:

$$f(x) = p1*x^2 + p2*x + p3$$

Coefficients (with 95% confidence bounds):


p1 = 0.0002186 (0.0001611, 0.0002762)

p2 = 0.2835 (0.269, 0.2981)

p3 = 104.5 (103.6, 105.3)

برای محاسبه a1, a2 می بایست مقادیر داده شده را بر ۱۰۴.۵ تقسیم کنیم تا p3 برابر با یک شود، پس داریم:

نمودار ترموکوپل J به شرح زیر میباشد:



طبق داده های زیر مقدار آأفا همان مقدار p1 می باشد که برابر با ۰.۰۵۴۰۶ میباشد:

Linear model Poly1:


f(x) = p1*x + p2

Coefficients (with 95% confidence bounds):

p1 = 0.05406 (0.05348, 0.05463)

p2 = -1.627 (-1.705, -1.548)

نمودار ترموکوپل K به شرح زیر می باشد:



طبق داده های زیر مقدار آأفا همان مقدار p1 می باشد که برابر با ۰.۰۴۱۰۷ میباشد:

Linear model Poly1:


f(x) = p1*x + p2

Coefficients (with 95% confidence bounds):


p1 = 0.04107 (0.04056, 0.04158)

p2 = -1.296 (-1.366, -1.226)


به شرح زیر میباشد: 4 - نمودار مقاومت NTC به شرح زیر میباشد:



همچنین مقدار a نیز که در عکس زیر گزارش شده است همان مقدار بتا در فرمول میباشد:




5 - با رسم دو نمودار، نتایج زیر را مشاهده می کنیم:



چند نکته از این نمودارها قابل برداشت است. یک اینکه نمودار ntc به صورت نزولی و نمودار rtd صعودی میباشد. همچنین نمودار ntc به صورت غیر خطی و نمودار rtd تقریبا خطی است.

6 - جریان خروجی ترنسدیوسربه شرح زیر میباشد:



همانطور که مشاهده می شود نمودار آن به صورت خطی میباشد.