به نام خدا

درس :

ابزار دقيق

گزارش کار ازمایش انکودر

پارسا قدیمی

810199468

نيما خدابخشي

810199410

1)حداقل، حداکثر و دقت سرعت قابل اندازه گیری موتور(بدون سر ریز تایمر) با استفاده از روش پیاده سازی شده چقدر است؟ محاسبه کنید.

میدانیم N=1024 است پس دقت برابر با :

دقت 
$$= \frac{360}{1024} = 0.3515625$$

همچنین میدانیم V برابر است با :

$$v = \frac{60}{1024 * T}$$

پس سرعت با T رابطه عکس دارد و میدانیم کمترین مقدار T برابر با یک کلاک تایمر یعنی  $1 \mu s$  است و بیشترین مقدار T برابر با کل تعداد بیت ها تا رسیدن به اورفلو است یعنی  $2^8 \mu s$  است.

پس برای بیشترین و کمترین سرعت خواهیم داشت:

$$v_{MAX} = \frac{60}{1024 * 1\mu s} = 58,593.75 RPM$$

$$v_{MIN} = \frac{60}{1024 * 2^8 \mu s} = 228.8818359375 RPM$$

2) چه پیشنهاداتی برای بهبود رزولوشن سرعت اندازه گیری شده دارید؟

1) استفاده از انکودر های با رزولوشن بالاتر

2)افزایش تعداد شیار ها

3)میتوان همزمان از لبه های بالا رونده و پایین رونده استفاده کرد

## 3) هر كدام از اعداد و حروف موجود در نام مدل شفت انكودر -24-1000-78 3-S50E به چه معناست؟

24 ولتاژ تغدیه T نوع اتصال شفت S قطر داخلی S قطر داخلی S تعداد سیگنال های خروجی S نوع خروجی انکودر S اندازه قطر انکودر در ماکس سطح مقطع S انکودر

## 4) به نظر شما با انکودر 1024 پالس موجود در آزمایشگاه، بهترین دقتی که در اندازه گیری زاویه میتوان داشت چقدر است؟

B و A در یک انکودر افزایشی، کمترین مقدار قابل اندازه گیری دو لبه بالا رونده (یا پایین رونده) سیگنالهای A و است که با یکدیگر اختلاف 90 درجه (0.25 یک پالس) دارند.

2. در یک انکودر افزایشی با 360 درجه در هر دور، هر پالس A و B معادل 0.3515625 درجه است.

3. بنابراین ، بیشترین دقت در این انکودر، 0.25 (یک چهارم) یک پالس است.

پس :

دقت ماكسيمم = 0.3515625\*0.25=0.087890625

5) در انکودرهای افزایشی به کمک پالس Z توانستیم موقعیت را به صورت مطلق به دست آوریم. ولی با این حال در بازار انکودرهای مطلق با قیمت بسیار بالاتر وجود دارد. اگر با انکودر افزایشی میتوان زاویه را به صورت مطلق محاسبه کرد پس دلیل استفاده از انکودرهای مطلق چیست؟


1. پایداری: انکودرهای مطلق از سنسورهای مجزایی برای تشخیص موقعیت مطلق استفاده می کنند. به همین دلیل این انکودرها در برابر نویز، ضربه و افت ولتاژ مقاومتر می باشند و پایداری بیشتری دارند.

2. راهاندازی آسان تر: انکودرهای مطلق نیازی به حافظه ندارند و به محض اتصال به سیستم، موقعیت مطلق را نمایش میدهند.

3. دقت : انکودر های مطلق موقعیت را به صورت مستقیم نمایش میدهند در حالی که در انکودر های افزایشی برا اساس زمان و پالس تعیین میشود.

## 6) آیا با توجه به نمودار بدست آمده از پتانسیومتر می توان ادعا کرد که این حسگر یک حسگر جابه جایی دورانی خطی است؟

با توجه به *curve fitting* انجام شده میتوان نتیجه گرفت که از پتانسیومتر میتوان به عنوان یک حسگر جابجایی دورانی خطی استفاده کرد.




	Fit name: untitled fit 1			Polynomial			
	X data: z		Degree:		A		
	Y data: w		Robust:	Off			PERSONAL PROPERTY.
	Z data: (none)	•	Cent	er and scale			
	Weights: (none)						Fit Op
AL ENCODER TACHOMETER	Results  Linear model Poly 1:     f(x) = y1*x + p2 Coefficients (with 95% confidence bounds):     p1 = -0.03293 (-0.03996, -0.0269)     p2 = 11.41 (10.18, 12.63)  Goodness of 61:     SSE: 1.589     R-square: 0.9752     Adjusted R-square: 0.9703     RMSE: 0.5635		8 6 8 4 2 50 50	100	150	•	
L ENCO	Table of Fits 1999 Mills Control of State of Fits 1999 Mills Control of Fit				150	200 Z	
2.01	Fit name — Data Fit type — untitled fit 1   wvs. z   poly1	SSE  1.5879	R-square DFE 0.9752 5	Adj R-sq 0.9703	RMSE 0.5635	# Coeff	Valid


Z : زاویه

**W** : ولتاژ

## 7) آیا با توجه به نمودار بدست آمده از پتانسیومتر می توان ادعا کرد که این حسگر یک حسگر سرعت دورانی خطی است؟

با توجه به *curve fitting* انجام شده میتوان نتیجه گرفت که از پتانسیومتر میتوان به عنوان یک حسگر سرعت دورانی خطی استفاده کرد.





ولتا $\xi$  ولتا $\xi$ 

**Y**: ولتاژ تاکو

(\*\*\*عرض از مبدا را طبق خواسته دستیاران اموزشی صفر فیکس کردیم)