نیما خدابخشی پارسا قدیمی

گزارش کار لودسل

پرسشها:

- ا تروی که ولتاژی که در نیروسنج بر روی سیم میافتد مقدار بسیار کمی دارد، ممکن است که تحت تاثیر امواج الکترومغناطیسی قرار بگیرد و اطلاعات غلط بدهد. از اینرو با استفاده از سیم شیلد سعی بر کاهش نویز داریم.
 - 2 آی سی AD620 یک تقویت کننده ابزار دقیق میباشد. همانطور که در درس خواندیم تقویت کنندههای ابزار دقیق دارای یک طبقه جمع کننده میباشند که در نهایت یک ولتاژ مرجع را با سیگنال تقویت شده ی ما جمع می کنند. این پایه شماره پنج پایه Ref نام دارد که در واقع ولتاژی که به آن اعمال می شود را در نهایت به عنوان آفست به ولتاژ خروجی اضافه می کند.
 - 3 در واقع، حساسیت نشان دهنده آن است که به ازای تغییرات نیرو، چه مقدار تغییرات ولتاژ خواهیم داشت. کاربرد این پارامتر در کالیبراسیون و به دست آوردن رابطه بین گشتاور و نیروی ورودی و ولتاژ خروجی میباشد.
- 4 از آنجایی که ADC در واقع سیگنال آنالوگ مارا به سیگنالی دیجیتال تبدیل می کند که مقادیر صفر یا یکی دارد، و از طرفی با استفاده از پورت سریال قصد انتقال این داده را دارد، می بایست داده هارا به صورت مجزا داشته باشد که بتواند یکی یکی با استفاده از پورت سریال آنهارا انتقال دهد. پس دلیل اصلی جداسازی بیت ها سریال بودن پورت و یکی یکی انتقال دادن بیت هاست.
- 5 از آنجایی که ولتاژ ما در واقع یک ولتاژ بین ۰ تا ۵ میباشد در نهایت، و ۱۲ بیت برای نشان دادن این مقدار داریم، در واقع ۴۰۴۸ واحد جدا از هم برای اندازه گیری در دسترس داریم. پس در واقع دقت اندازه گیری سیگنال توسط ADC به صورت زیر محاسبه می شود.

$$\frac{\Delta v}{\text{۴.۴}\lambda}=\cdots$$
 ۱.۲۳۵ = ۱.۲۳۵ mv : از طرفی، هر گرم تقریبا ۱.۱۹ میلی ولت تغییر در خروجی ایجاد می کند. پس داریم: $\frac{1.770}{1.19}=1.00$

پس درواقع دقت اندازه گیری ما ۱.۰۳۸ گرم میباشد.

6 - یک راه حل استفاده از یک ADC با تعداد بیت های بیشتر میباشد که در نتیجه کمترین مقدار ولتاژ قابل اندازه گیری توسط ما افزایش یابد. برای اینکار میبایست از یک میکروکنترلر گرانتر یا یک ماجول ADC خارجی استفاده کنیم که تبعات آن هزینه بیشتر میباشد.

راه حل بعدی استفاده از سنسور دقیق تر است که به ازای هر گرم افزایش وزن، تغیرات دمایی بیشتری داشته باشد و در واقع حساسیت و دقت بیشتری داشته باشد.

گزارش کار:


در این آزمایش هدف ما اندازه گیری جرم وزنه ها با استفاده از یک ترازویی است که آنرا با لودسل می سازیم. خروجی لودسل را از طریق پل وتستون خوانده و به یک آپ امپ می دهیم. با استفاده یک فیلتر پایین گذر نیز نویز را فیلتر می کنیم. فیلتر شدن نویز را به

این روش مشاهده می کنیم که قبل از قرار دادن آپ امپ با تکان خوردن میز ولتاژ خروجی تغییر میکند اما بعد از ساختن فیلتر دیگر تغییری مشاهده نمیشود.

در نهایت داده های نوشته شده پس از قرار دادن تدریجی وزنه ها بر روی لودسل به شرح زیر در جدول آورده شده است:

جرم بر حسب گرم	ولتاژ قرائت شده بر حسب ولت
100	0.1
200	0.24
300	0.36
400	0.48
500	0.6
600	0.72
700	0.83
800	0.96
900	1.07
1000	1.2
1500	1.79
2000	2.38
2500	2.97
3000	3.57
3500	4.17

در نهایت با استفاده از ابزار cftool مطلب نتیجه زیر مشاهده میشود:



همانطور که میبینیم یک نمودار تقریبا خطی دارد.

ضرایب فرمول نیز به صورت زیر است:

Linear model Poly1:

f(x) = p1*x + p2

Coefficients (with 95% confidence bounds):

p1 = 0.001191 (0.001187, 0.001194)

p2 = 0.0006583 (-0.005473, 0.006789)

سپس با استفاده از فرمول مشاهده شده در این نمودار و کد نویسی در میکرو، یک ترازوی دیجیتال ساخته که جرم وزنه هارا با استفاده از ADC خوانده و بر روی LCD نمایش میدهد.