


Synchronous machines [1] - Frequency Deviation (PU), Terminal Voltage (PU), Field Voltage (PU), +1 more



Frequency Deviation (PU)    Terminal Voltage (PU)    Field Voltage (PU)    Field Current (PU)