



## **HOJA DE TRABAJO 1**

## PROCESO DE DISEÑO EN INVENTOR

## Ejercicio:

1. Descargar el archivo HELICE.dwg de Canvas; se encuentra en tarea Hoja de Trabajo # 1 CAD: Inventor. Este archivo lo pueden abrir con Inventor o TrueView (aplicación que pueden descargar de Autodesk).




Figura 1. Helice.dwg

- 2. Abrir un nuevo archivo .ipt y realizar el proceso de diseño para capturar la geometría de HELICE.dwg utilizando una combinación de operaciones sólidas y de superficie (el tamaño de la pieza no es importante, tienen libertad de escoger las dimensiones de la hélice).
- 3. Cumplir con el requerimiento de trabajar varias operaciones en 3D que son resultado de geometría 2D sencilla completamente definida.
- 4. No es permitido utilizar las siguientes operaciones 3D:
  - a. Sweep
  - b. Loft
- 5. Deben de utilizar la operación de *Sculpt* por lo menos una vez.
- 6. Realizar ediciones a su proceso de diseño para garantizar que es fácil de editar.