FittingMES Quick Guide

คู่มือนี้อธิบายการบันทึกข้อมูลตั้งแต่ WET จนถึง DRY และการพิมพ์รายงาน ให้ตรวจสอบวันที่และ Lot ก่อนกดบันทึกทุกครั้ง


ภาพประกอบเป็นหน้าจอจริงจากข้อมูลวันที่ 04/09/2026 ใช้เพื่อชี้ตำแหน่งเมนูและช่องข้อมูลเท่านั้น ภาพแสดงข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และไม่ได้กดบันทึกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล

1. WET SIDE - PRODUCTION

1. เลือก **Production Date** ให้ตรงกับวันที่ผลิต
2. เลือก **Production Lot** ที่ต้องการบันทึก
3. กรอก **Counter** และ **Curing** เป็นจำนวนจริง
4. ตรวจค่า **Wet Reject** ซึ่งระบบคำนวณจากยอด Counter/Curing และ Reject ที่บันทึกไว้แล้ว ไม่ต้องกรอกยอดคำนวณเอง
5. ตรวจสอบ Lot และตัวเลข แล้วกด **SAVE**

ข้อควรระวัง: **Curing** ต้องไม่มากกว่า **Counter** และต้องไม่มากกว่า **Counter** ลบยอด Wet Reject ที่บันทึกไว้ หากบันทึกไม่ได้ ให้ตรวจวันที่/Lot และแก้ยอดให้สัมพันธ์กันก่อน


Curing ในหน้านี้คือยอดผลิตจาก WET ไม่ใช่ยอด Depallet ใน DRY




หมายเลข: 1 Lot · 2 Counter · 3 Curing · 4 SAVE

2. WET SIDE - PRESS PRODUCTION

1. กด **ADD FITTING**
2. เลือก **Shift**, **Press** และ **Mould** ให้ตรงกับการผลิต
3. กรอกจำนวนผลิตของแต่ละ Press ในช่องของ Press นั้น ตรวจสอบว่าไม่กรอกสลับเครื่อง
4. กด **LOG CAL** เพื่อคำนวณค่าที่หน้าจอแสดง ตรวจผลก่อนบันทึก
5. ตรวจทานผล แล้วกด **SAVE**



หมายเลข: 1 Shift · 2 Press · 3 Mould · 4 ADD FITTING




หมายเลข: 1 Press · 2 Mould · 3 LOG CAL · กด SAVE หลังตรวจผล

3. WET SIDE - LOGGER

1. เลือก **Machine** และ **Instance** ที่ต้องการบันทึก
2. กรอกเวลา **Start** และ **End** ของเหตุการณ์ แล้วระบุ **Min**
3. เลือก **Type** และ **Cause** ให้ตรงกับเหตุการณ์จริง
4. ตรวจสอบข้อมูลและกด **SAVE**


BD: เหตุการณ์ประเภท BD ต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย **10 นาที** ระบบไม่ยอมรับ BD ที่น้อยกว่า 10 นาที ตรวจเวลาเริ่ม/จบและ **Min** ให้ถูกต้อง หากยังไม่ถึง 10 นาที ให้เลือกประเภทที่ถูกต้องตามเหตุการณ์จริง ไม่ควรเลือก BD เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ



หมายเลข: 1 Min · 2 Machine · 3 Instance · 4 Cause · 5 Type · 6 SAVE

4. WET SIDE - REJECT

1. เลือก **Shift**, **Line**, **Product/Lot** และ **Source**
2. กรอก **Qty** และเลือก **Reject Reason** ให้ตรงกับชิ้นงานเสียและแหล่งที่มา
3. กด **SAVE**
4. ใช้ **REJECT CAL** เพื่อตรวจยอด Reject แยกตาม Reason และยอดรวมของรายการใน workflow ที่เลือก
5. หากยอดไม่ตรงกับที่นับ ให้ตรวจ Lot, Source, Reason และ Qty ของรายการที่เกี่ยวข้อง




หมายเลข: 1 Qty · 2 Reject Reason · 3 SAVE · 4 REJECT CAL

5. DRY SIDE - DEPALLET

1. เลือก **Production Date** ซึ่งเป็นวันที่ทำ Depallet
2. เลือก Production Lot ที่ผลิตแล้ว ระบบแสดงยอดผลิตจาก **Curing** และยอดคงเหลือให้อ้างอิง
3. กรอก **Depallet Qty** ตามจำนวนที่นำออกจากกระบวนการ
4. กรอก **Good Qty** ตามจำนวนชิ้นงานดี
5. ตรวจยอดและกด **SAVE DEPALLET**

จำนวน **Depallet Qty** ต้องไม่เกินยอด Curing ที่ยังเหลือ ระบบคำนวณยอดคงเหลือจากประวัติ Depallet และอาจเตือน/จำกัดจำนวนที่กรอก ส่วนยอด Reject ที่จัดประเภทแล้วต้องไม่เกินส่วนต่างระหว่าง Depallet กับ Good ระบบคำนวณ **R99** เป็น Reject ที่ยังไม่จัดประเภท

อย่าสับสน: ยอด **Curing** ที่กรอกใน WET เป็นยอดผลิตต้นทาง ส่วน **Depallet Qty** และ **Good Qty** เป็นยอดที่บันทึกภายหลังใน DRY




หมายเลข: 1 Production Lot · 2 Depallet Qty · 3 Good Qty · 4 SAVE DEPALLET

6. DRY SIDE - REJECT

1. เลือก **Shift**, **LINE_DRY1**, **Product/Lot** และ **Source**
2. กรอก **Qty** และเลือก **Reject Reason**
3. กด **SAVE**
4. ใช้ **REJECT CAL** เพื่อตรวจยอดรวมและจำนวนรายการ Reject ของ workflow ที่เลือก โดยรายงานนี้แสดงข้อมูลที่บันทึกในตาราง REJECT ใหม่เท่านั้น
5. ค่า Good ที่เหลือให้ตรวจจากรายการ Depallet (**Depallet Qty** และ **Good Qty**); **REJECT CAL** ไม่คำนวณหรือแก้ **Good Qty**
6. ในหน้า Depallet ค่า **Difference / Unclassified** เป็น **Depallet Qty - Good Qty - Reject ที่จัดประเภทแล้ว** ส่วนต่างที่ไม่เป็นศูนย์หมายถึงยอดยังไม่สมดุล/ยังไม่ได้จัดประเภทครบ ตรวจ Qty และ Reject Reason ใน Depallet ก่อนบันทึก

อย่าปรับยอดเพื่อทำให้ Difference เป็นศูนย์โดยไม่มีข้อมูลรองรับ หากผลไม่ตรงกับการนับจริง ให้แจ้งหัวหน้างานและตรวจรายการต้นทางก่อน





หมายเลข: 1 Qty · 2 Reject Reason · 3 SAVE · 4 REJECT CAL

7. PRINT REPORTS

1. เปิด **PRINT PROD** หรือ **PRINT OEE** ตามรายงานที่ต้องการ
2. เลือกวันที่หรือพารามิเตอร์รายงานที่เกี่ยวข้อง
3. กดปุ่มแสดงรายงาน/ตัวอย่างตามที่มีในหน้าจอจริง
4. ดูตัวอย่างและตรวจวันที่, Lot, เครื่อง/กะ และยอดรวมก่อนพิมพ์
5. สั่งพิมพ์จากหน้าต่างพิมพ์ของโปรแกรม/เบราว์เซอร์ และเลือกเครื่องพิมพ์จริง

ตรวจหน้าตัวอย่างก่อนพิมพ์ทุกครั้ง หากข้อมูลผิด ให้กลับไปแก้หน้าบันทึกต้นทาง แล้วเปิดรายงานใหม่





หมายเลข: 1 สัปดาห์รายงาน · 2 วันที่ผลิต · ตรวจตัวอย่างก่อนใช้ปุ่ม **PRINT** ในหน้าจอจริง

ก่อนกด SAVE ทุกครั้ง

- ตรวจ **Production Date**, **Shift**, **Line**, **Product/Lot** และเครื่องให้ตรงกับงานจริง

- ตรวจจำนวนและหน่วย รวมทั้งช่องที่ยังว่างหรือกรอกผิดช่อง

- ถ้าระบบแจ้งข้อผิดพลาด ให้แก้ข้อมูลตามข้อความแจ้งเตือน แล้วกด **SAVE** อีกครั้ง

- ห้ามกดซ้ำต่อเนื่องโดยไม่ตรวจรายการก่อน หากไม่แน่ใจว่าบันทึกสำเร็จหรือไม่ ให้ตรวจรายการที่แสดงอยู่/สอบถามหัวหน้างานก่อน เพื่อป้องกันข้อมูลซ้ำ