	r=0 mm	$r{=}10~\mathrm{mm}$	$r{=}20~\mathrm{mm}$	$r{=}30~\mathrm{mm}$	r=40 mm	$r{=}50~\mathrm{mm}$	$r{=}60~\mathrm{mm}$	$r{=}70~\mathrm{mm}$	$r{=}80~\mathrm{mm}$
Z_X	0.000	0.134	0.536	1.200	2.117	3.276	4.663	6.256	8.017
z_{-y}	0.000	0.157	0.620	1.369	2.376	3.607	5.027	6.599	8.284