	r=0 mm	r=10 mm	r=20 mm	r=30 mm	r=40 mm	r=50 mm	r=60 mm	r=70 mm	r=80 mm	r=90 mm	r=100 mm
X	0.000	0.060	0.239	0.534	0.940	1.451	2.058	2.755	3.529	4.371	5.260
У	0.000	0.052	0.209	0.471	0.838	1.309	1.884	2.563	3.345	4.227	5.206