# Control de Acuarios con la CIAA

Autor

**Ing. Patricio Bos** 

Director

Ing. Juan Manuel Cruz

Jurado

**Esp. Ing. Ramiro Alonso (FIUBA)** 

Esp. Ing. Eric Pernia (FIUBA)

Ing. Marcelo Doallo (UTN-FRBA)



#### Tabla de contenido

- 1. Avance en las tareas
- 2. Cumplimiento de los requerimientos
- 3. Gestión de riesgos
- 4. Plan de comunicación

Revisión	Cambios realizados	Fecha
1.0	Primera entrega	15/03/2016
1.1		
1.2		



#### 1. Avance en las tareas

a) Indicar a continuación para cada una de las tareas su estado de situación según su criterio, utilizando verde si considera que es satisfactorio, amarillo si considera que es insatisfactorio por sobrecostos y/o demoras, y rojo si lo considera muy insatisfactorio por sobrecostos y/o demoras.

En subcelda inferior izquierda colocar:

- \*\* si el gasto de recursos fue o está siendo muy inferior a lo planificado.
- \* si el gasto de recursos fue o está siendo inferior a lo planificado.
- \$ si el gasto de recursos fue o está siendo de acuerdo a lo planificado.
- \$\$ si el gasto de recursos fue o está siendo superior a lo planificado.
- \$\$\$ si el gasto de recursos fue o está siendo muy superior a lo planificado.

En subcelda inferior derecha colocar:

- si la tarea se ejecutó o se está ejecutando mucho más rápido de lo previsto
- si la tarea se ejecutó o se está ejecutando más rápido de lo previsto
- si la tarea se ejecutó o se está ejecutando en el tiempo previsto.
- + si la tarea se ejecutó o se está ejecutando con demoras.
- ++ si la tarea se ejecutó o se está ejecutando con demoras muy significativas.

Indicar con borde grueso las tareas que forman parte del camino crítico

1 Gestión de Proyecto		requerin	nición de nientos y nces	1.03	WBS	Costos, o	stión de calidad y HH
\$	=	\$	=	\$	=	\$	=
Comun	stión de icación, compras		oración del ct Plan	documen	ración de la tación rev .0	•	ación de la tación rev .0
\$	=	\$	=	\$	+	\$	+
2 Hardware		senso	nición de ores y es modelo	de Sen	cterización asores y adores		itaje de la modelo
*	-	*	-	*	-	*	-



3 Firmware			t up de rma de rollo		nición de ectura		nición de faces
\$	=	\$	=	\$	=	\$	=
	3.04 Programación de funciones		amación de Pls		amación de de prueba	_	ración con modelo
*	-	*	-	\$\$	+	\$	=
4 Interf	4 Interfaz web		nición de ectura		nición de nalidad	_	amación de erfaz
\$\$	+	\$	+	\$	+	\$\$	+
	4.04 Pruebas de funcionamiento		ración con ware				
\$\$	+	\$	=				
	5 Verificación y Validación		icación de ayos		taje de set rimental	5.03 Ver	ificación
\$	ш	\$	=	\$	Ш	\$	=
5.04 Informe de Verificación		5.05 Va	lidación		orme de ación		
\$	=	\$	=	\$	=		

b) Para cada una de las tareas previstas en el WBS indicar:

- Responsable de la tarea, personas a ser informadas y consultadas, y encargado de aprobar la tarea.
- El grado de avance a la fecha, comparando lo planificado y lo efectivamente realizado, según el indicador establecido en la planificación.
- Las horas de trabajo utilizadas, comparando lo planificado y lo efectivamente utilizado.
- Los recursos materiales utilizados, comparando lo planificado y lo efectivamente utilizado.
- La celda "Autodiagnóstico" pintarla del mismo color utilizado en el punto 1)a) de la página anterior

Indicar si existieron cambios en el diagrama de Gantt y en caso afirmativo presentar el nuevo diagrama modificado y presentar una justificación de los cambios introducidos.



Nombre de la tarea:	1 Gestión de Proyecto		Autodiagnóstico
Responsable:	Informado a:	Consultado con:	Aprobado por:
PM	Cliente, Tutor	Tutor	Cliente
Observaciones y	Falta completar la integr	ación de la documentaci	ón rev 1.0 y rev 2.0
comentarios			
Grado de avance	70%	Grado de avance	70%
planificado:		alcanzado:	
Fecha de finalización	01/06/2016	Fecha de finalización	01/06/2016
planificada:		estimada/alcanzada:	
Horas de trabajo	137.5	Horas de trabajo	120
planificadas:		utilizadas:	
Recursos	PC	Recursos	PC
planificadas:		utilizados:	

Nombre de la tarea :	2 Hardware		Autodiagnóstico
Responsable:	Informar a:	Consultar a:	Aprueba:
PM	Tutor	Tutor	Tutor
Observaciones y	Como no se cuenta con	el presupuesto esperado	para el proyecto se
comentarios	procede a simular la pla	nta.	
Grado de avance	80%	Grado de avance	100%
planificado:		alcanzado:	
Fecha de finalización	15/03/2016	Fecha de finalización	15/02/2016
planificada:		estimada/alcanzada:	
Horas de trabajo	75	Horas de trabajo	35
planificadas:		utilizadas:	
Recursos materiales	PC	Recursos materiales	PC
planificados:	CIAA-NXP	utilizados:	CIAA-NXP
	Planta		Planta



Nombre de la tarea :	3 Firmware		Autodiagnóstico
Responsable:	Informar a:	Consultar a:	Aprueba:
PM	Tutor	Tutor	Tutor
Observaciones y	Se pudo avanzar rápidamente a partir de utilizar las librerías de LPCOPEN		
comentarios	2.16 y código provisto p	or el tutor.	_
Grado de avance	100%	Grado de avance	100%
planificado:		alcanzado:	
Fecha de finalización	07/03/2016	Fecha de finalización	11/03/2016
planificada:		estimada/alcanzada:	
Horas de trabajo	167.5	Horas de trabajo	160
planificadas:		utilizadas:	
Recursos materiales	PC	Recursos materiales	PC
planificados:	CIAA-NXP	utilizados:	CIAA-NXP
	Planta		Planta

Nombre de la tarea :	4 Interfaz Web		Autodiagnóstico
Responsable:	Informar a:	Consultar a:	Aprueba:
PM	Tutor	Tutor	PM
Observaciones y	Las tareas están planifica	adas para ser desarrollad	das más adelante
comentarios			
Grado de avance	0	Grado de avance	0
planificado:		alcanzado:	
Fecha de finalización	15/05/2016	Fecha de finalización	15/05/2016
planificada:		estimada/alcanzada:	
Horas de trabajo	112.5	Horas de trabajo	0
planificadas:		utilizadas:	
Recursos materiales	PC	Recursos materiales	PC
planificados:	CIAA-NXP	utilizados:	CIAA-NXP



Nombre de la tarea :	5 Verificación y Validación		Autodiagnóstico
Responsable:	Informar a:	Consultar a:	Aprueba:
PM	Tutor	Tutor	Tutor, Cliente
Observaciones y	Las tareas están planifica	adas para ser desarrollad	las más adelante
comentarios			
Grado de avance	0	Grado de avance	0
planificado:		alcanzado:	
Fecha de finalización	01/06/2016	Fecha de finalización	01/06/2016
planificada:		estimada/alcanzada:	
Horas de trabajo	70	Horas de trabajo	0
planificadas:		utilizadas:	
Recursos materiales	Pc	Recursos materiales	-
planificados:	CIAA-NXP	utilizados:	
	Planta		



#### 2. Cumplimiento de los requerimientos

a) Indicar a continuación para cada uno de los requerimientos el estado de situación según su criterio, utilizando verde si considera que ya se ha cumplido, amarillo si considera que aún no se a cumplido pero se podrá cumplir, y rojo si considera que aún no se ha cumplido y tiene dudas si se podrá cumplir.

Req #1: Utilizar la plataforma CIAA
Req #2: Sensar temperatura y pH
Req #3: Encender/Apagar Actuadores: Iluminación, Bombas de CO2, Dosificador de alimento, Calefactor.
Req #4: Interfaz Web
Req #5 Alarma por variable fuera de rango



b) Para cada uno de los requerimientos indicar en una tabla el nivel de cumplimiento alcanzado a la fecha, incluyendo las acciones de verificación y validación previstas en el Plan de Gestión de Calidad, y si existen modificaciones al respecto, así como también los costos de conformidad en que se ha incurrido y los costos de no conformidad que se estima pudieran ocasionarse a futuro.

La celda "Autodiagnóstico" pintarla del mismo color utilizado en el punto 2)a) de la página anterior

Indicar si existieron cambios en los requerimientos y en caso afirmativo presentar el nuevo detalle de requerimientos modificado, cómo se implementó la trazabilidad de esos cambios y cómo se considera que impactan esos cambios en el proyecto.

Requerimiento:	Req #1: Utilizar plataforma CIAA Autodiagnóstico
Nivel de cumplimiento	100%
alcanzado:	100/0
Observaciones:	Se utiliza una placa CIAA-NXP en una versión anterior a la 1.0
Responsable de	PM
verificación:	PIVI
Acción de verificación	
	-
prevista:	
Fecha y resultado	-
de la verificación:	
Responsable de	PM
validación:	
Acción de validación	Ver una demostración del funcionamiento del sistema corriendo sobre
prevista:	una plataforma CIAA.
Fecha y resultado	-
de la validación:	
Costos de	Demoras por la utilización de una placa EDU-CIAA-NXP que no
conformidad	cuenta con chip de capa física ethernet. Finalmente se utiliza una
incurridos:	placa CIAA-NXP.
	Demoras por la utilización del Firmware provisto por el equipo de
	desarrollo de la CIAA. Finalmente se utilizan los drivers provistos por NXP.
Costos <b>no</b>	poi nar.
conformidad	
estimados:	



Requerimiento:	Req #2: Sensar Temperatura y pH Autodiagnóstico
Nivel de cumplimiento	70%
alcanzado:	
Observaciones:	Se simula el comportamiento de los sensores mediante entradas
	analógicas.
Responsable de	PM
verificación:	
Acción de verificación	Poder leer el valor de dos entradas analógicas mediante el ADC de la
prevista:	placa. Verificación mediante análisis estáticos.
Fecha y resultado	
de la verificación:	
Responsable de	PM
validación:	
Acción de validación	Poder visualizar en la interfaz web el valor de dos señales analógicas
prevista:	modificables mediante un potenciómetro en la planta simulada.
Fecha y resultado	
de la validación:	
Costos de	Utilización de tiempo de desarrollo para programar las herramientas de
conformidad	análisis estático de test unitarios y cobertura de código: Se utiliza Unity
incurridos:	y LCOV.
0 1	
Costos no	
conformidad	
estimados:	



Requerimiento:	Req #3: Encender/Apagar actuadores	Autodiagnóstico
Nivel de cumplimiento	70%	
alcanzado:		
Observaciones:	Se simula el comportamiento de los actuadores medi	antes Salidas
	digitales.	
Responsable de	PM	
verificación:		
Acción de verificación	Poder modificar el valor de salidas digitales utilizando	o el firmware
prevista:	desarrollado. Verificación mediante análisis estáticos	
Fecha y resultado		
de la verificación:		
Responsable de	PM	
validación:		
Acción de validación	Poder visualizar y modificar el estado de un led en la	planta simulada
prevista:	desde la interfaz web.	
Fecha y resultado		
de la validación:		
Costos de	Utilización de tiempo de desarrollo para programar la	as herramientas de
conformidad	análisis estático de test unitarios y cobertura de códig	go: Se utiliza Unity
incurridos:	y LCOV.	
01		
Costos no		
conformidad		
estimados:		



Requerimiento:	Req #4: Interfaz Web	Autodiagnóstico
Nivel de cumplimiento	10%	
alcanzado:		
Observaciones:	Se utiliza el stack TCP/IP lwIP	
Responsable de	PM	
verificación:		
Acción de verificación	Poder intercambiar información entre la página web e	embebida y el
prevista:	resto del código. Verificación mediante análisis estátion	cos.
Fecha y resultado		
de la verificación:		
Responsable de	PM	
validación:		
Acción de validación	Poder visualizar y modificar el estado de las variables	del sistema en la
prevista:	interfaz web.	
Fecha y resultado		
de la validación:		
Costos de	Utilización de tiempo de desarrollo para programar la	s herramientas de
conformidad	análisis estático de test unitarios y cobertura de códig	o: Se utiliza Unity
incurridos:	y LCOV.	
Costos <b>no</b>		
conformidad		
estimados:		




Requerimiento:	Req #5: Alarma Autodiagnóstico
Nivel de cumplimiento	0%
alcanzado:	
Observaciones:	Alarmas visuales dentro de la interfaz web
Responsable de	PM
verificación:	
Acción de verificación	Poder detectar cuando una variable salga de un rango predefinido e
prevista:	indicarlo en la interfaz web. Verificación mediante análisis estáticos.
Fecha y resultado	-
de la verificación:	
Responsable de	PM
validación:	
Acción de validación	Poder visualizar un indicador de alarma en la interfaz web cuando una
prevista:	variable este fuera rango.
Fecha y resultado	-
de la validación:	
Costos de	Utilización de tiempo de desarrollo para programar las herramientas de
conformidad	análisis estático de test unitarios y cobertura de código: Se utiliza Unity
incurridos:	y LCOV.
Costos no	
conformidad	
estimados:	



#### 3. Gestión de riesgos

a) Indicar a continuación para cada uno de los riesgos el estado de situación según su criterio, utilizando verde si considera que el riesgo ya no se manifestará o es muy improbable que se manifieste, amarillo si considera que es posible que es improbable que el riesgo se manifieste o si se manifiesta estima que será fácilmente controlado, y rojo si considera que es muy probable que el riesgo se manifieste y que no pueda ser controlado fácilmente.



- b) Para cada uno de los riesgos identificados inicialmente indicar en una tabla:
- Severidad (S) inicial estimada y estimación actual de la severidad. Justificar el motivo por el cual se cambia o no el número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (0) inicial estimada y estimación actual de prob. de ocurrencia. Justificar el motivo por el cual se cambia o no el número de Probabilidad de ocurrencia (0).
- Tasa de no detección (D) inicial estimada y estimación actual de tasa de no detección. Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (D).

La celda "Autodiagnóstico" pintarla del mismo color utilizado en el punto 3)a) de la página anterior.

Si existen nuevos riesgos que se hayan identificado incluir el análisis correspondiente y el cálculo de su RPN.



Riesgo:	Riesgo #1: No o	Autodiagnóstico					
	Severidad (S):	RPN:					
Estimación inicial:	10	10 3 4					
Estimación actual:	10	10 2 1 20					
Observaciones:	Avanzado el proyecto hay más confianza en cumplir el objetivo						

Riesgo:	Riesgo #2: No e	Autodiagnóstico				
	Severidad (S):	Ocurrencia (O):	RPN:			
Estimación inicial:	10	10 5 4				
Estimación actual:	10	6	240			
Observaciones:	La posibilidad de desvíos es mayor más cerca de la fecha de entrega					

Riesgo:	Riesgo #3: No o	Autodiagnóstico				
	Severidad (S):	Ocurrencia (O): No detección (D):		RPN:		
Estimación inicial:	10	100				
Estimación actual:	10	10 2 5				
Observaciones:	Se mantiene la evaluación. Se ejecutó la acción de contingencia y se					
	simulan los elei	simulan los elementos de la planta piloto.				

Riesgo:	Riesgo #2: No o	Autodiagnóstico			
	Severidad (S):	eridad (S): Ocurrencia (O): No detección (D):		RPN:	
Estimación inicial:	10	30			
Estimación actual:	10	10 1 5			
Observaciones:	Avanzado el proyecto ya se cuenta con una placa CIAA-NXP. Aumenta el				
	riesgo de no de	tección porque se	trabaja con una vers	sión beta del HW	



#### 4. Plan de comunicación

a) Indicar a continuación para cada uno de las actividades de comunicación previstas el estado de situación según su criterio, utilizando verde si considera que ya se ha cumplido o se está cumpliendo adecuadamente, amarillo si considera que no se ha cumplido o no cumple del todo satisfactoriamente, y rojo si considera que no se ha cumplido y/o no se podrá cumplir.

Actividad de Comunicación #1 Definir Objetivos, Alcances y restricciones	Actividad de Comunicación #2 Definir requerimientos	Actividad de Comunicación #3 Informe de avance de tareas	Actividad de Comunicación #4 Informe de avance de proyecto
Actividad de Comunicación #5 Resolución de conflictos			

b) Indicar cuáles de las actividades del Plan de Comunicación del Proyecto se realizaron de acuerdo a lo previsto y cuáles no y por qué. La celda "Autodiagnóstico" pintarla de verde si la comunicación se realizó de acuerdo a lo previsto en tiempo y forma, de amarillo si hubo deficiencias pero la comunicación se realizó de manera mínimamente aceptable, y en rojo si la comunicación se realizó de manera claramente deficiente.

	PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO - Item #1					
¿Qué comunicar?	Audiencia	Propósito	Frecuencia	Método de comunicac.	Responsable	
Objetivos, alcances y restricciones	Cliente y tutor	Definir el Proyecto	Al comienzo	Reunión	PM	
¿Se realizó de según lo previsto?	Autodiagnóstico	Justificación:	Se realizaron en tiempo y forma las reuniones con el cliente y el tutor respectivamente.			



	PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO - Item #2					
¿Qué comunicar?	Audiencia	Propósito	Frecuencia	Método de comunicac.	Responsable	
Requeri- mientos del proyecto	Tutor	Definir los Requeri- mientos	Al comienzo	Reunión y Correo electrónico	PM	
¿Se realizó de según lo previsto?	Autodiagnóstico	Justificación:	Se realizó en tiempo y forma la reunión con el tutor.			

	PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO - Item #3					
¿Qué comunicar?	Audiencia	Propósito	Frecuencia	Método de comunicac.	Responsable	
Avances en las tareas	Tutor	Informar los avances	Semanal- mente	Correo electrónico	PM	
¿Se realizó de según lo previsto?	Autodiagnóstico	Justificación:	Se modificó lo planeado para los informes de avances. Como el equipo de trabajo es el PM únicamente, los informes se realizan al tutor.			

PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO - Item #4					
¿Qué comunicar?	Audiencia	Propósito	Frecuencia	Método de comunicac.	Responsable
Avances del proyecto	Cliente	Definir los Requeri- mientos	Al comienzo de cada etapa	Correo electrónico	PM
¿Se realizó de según lo previsto?	Autodiagnóstico	Justificación:	Fuera de este informe de avance no se realizó ningún informe al cliente.		



PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO - Item #5						
¿Qué comunicar?	Audiencia	Propósito	Frecuencia	Método de comunicac.	Responsable	
Problemas en la implementa ción	Tutor	Resolución de conflictos	Según necesidad	Correo electrónico	PM	
¿Se realizó de según lo previsto?	Autodiagnóstico	Justificación:	Se cambió equipo de trabajo por tutor en lo planeado. Existe una comunicación fluida con el tutor para resolver problemas de implementación.			