

1 DEFINIÇÕES E PRINCÍPIOS

1.1. Não conformidade (NC): Não atendimento a um requisito, conforme definido pela norma ISO 9000.

1.2. Produto não conforme: Produto que não atende aos requisitos estabelecidos, detectado no recebimento da matéria-prima, durante o processo produtivo ou após a entrega ao cliente.

1.3. Objetivo: Assegurar que produtos e serviços não conformes sejam identificados e controlados para evitar uso ou entrega não pretendidos.

1.4. Premissa: A norma **ISO 9000** que estabelece fundamentos e vocabulários para a **ISO 9001:2015** define a **Não Conformidade (NC)** como “não atendimento a um requisito”. Quando essa não conformidade é detectada no ato do recebimento da matéria prima ou, durante o processo produtivo, antes da entrega ao cliente e após o produto ser entregue ao cliente esse produto é considerado um “produto não conforme”;

1.4.1. Norteador: A organização deve assegurar que produtos e Serviços, que não estejam conformes com os requisitos estabelecidos sejam identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega não pretendidos.

1.4.2. Requisitos: Essas condições podem variar entre fatores externos (como as normas ISO ou os produtos fornecidos por um fornecedor) e fatores internos (como os processos e procedimentos da empresa);

1.4.3. Parâmetros: A empresa deverá estabelecer quais são os critérios que irá adotar ao encontrar um produto não conforme, admitindo

2. PARÂMETROS DE TRATAMENTO

Ao encontrar um produto não conforme, a empresa pode adotar as seguintes ações:

- I. Correção
- II. Refugo
- III. Concessão
- IV. Permissão de desvio
- V. Liberação

Correção – ação para eliminar uma não conformidade identificada. Normalmente a correção pode ser uma reclassificação, um retrabalho ou um reparo.

Refugo – ação sobre um produto não conforme, para impedir a sua utilização prevista originalmente;

	SERVIÇO NÃO CONFORME	Código IT-OPE-002
		Revisão 03

Concessão – permissão para usar ou liberar um produto ou serviço, que não atende a requisitos especificados;

Permissão de desvio – permissão para desviar-se dos requisitos originalmente especificados de um produto antes da sua realização;

Liberação – permissão para prosseguir para o próximo estágio de um processo.

3. PROCEDIMENTOS GERAIS

Pontos de melhoria - Poder aperfeiçoar os processos ou métodos de trabalho. visando a melhoria contínua.

A melhoria contínua consiste na contínua busca por perfeição, indo além, inclusive, dos próprios conceitos de qualidade, que pode ser entendida como “sempre fazer corretamente o trabalho, com o objetivo satisfazer os clientes internos e externo;

- Tratar o NC assim que detectado.
- Negociar com o cliente a possibilidade de refazer o serviço.
- Realizar nova inspeção após a correção.
- Registrar e analisar as não conformidades para melhoria contínua.

Toda **Não conformidade (NC)** deverá ser tratada assim que detectada, a fim de serem minimizadas ou evitadas as suas consequências.

Deverá ser negociada, junto ao cliente, a possibilidade de refazer o serviço de forma imediata ou futura, conforme sua conveniência.

Após a correção da não conformidade, é necessário que o produto ou o Serviço, passe por nova inspeção a fim de evidenciar que os requisitos estão atendidos.

É importante ao encontrar um produto ou Serviço não conforme, que as **Não conformidade (NC)** identificadas sejam registradas e analisadas para fornecer dados para a melhoria contínua do processo e a satisfação dos clientes. Entregar produtos e serviços de qualidade ao cliente deve ser objeto de atenção constante de todos os envolvidos nessa atividade.

No caso de prestação de serviço de **INSPEÇÃO/CAPTURA DE IMAGENS**

O escopo detalhado na proposta deve ser o balizador da análise de conformidade do produto gerado. Será considerado como **Não conformidade (NC)** uma das hipóteses abaixo

Qualidade das imagens não permite extrair todas as soluções

oferecidas O conjunto de imagens não cobre 100% do escopo que foi contratado

Os relatórios Operacionais de Captura de Imagens não atendam ao planejamento, seja por insuficiência de dados ou por falta de capacidade técnica do responsável.

Registro: Relatório Operacional de captura de Imagens

A **Não conformidade (NC)** será registrada no relatório final do serviço ou no Laudo de Captura de Imagens, caso ele se refira à qualidade, quantidade ou abrangência das imagens.

Se a discrepância for referente ao prazo de entrega do produto/serviço, deverá ser registrado por e-mail e encaminhado para o setor operacional.

Para a atividade de **TREINAMENTO**

Será considerado como SNC aquele que, na avaliação formal do cliente, não houver atingido todos os objetivos planejados por alguma deficiência da xd4solutions.

O registro da **Não conformidade (NC)** referente ao Treinamento será realizado por meio de Pesquisa de Satisfação do Cliente, a ser preenchida imediatamente após o término daquela atividade. como SNC:

Nas operações de **VENDA DE DRONES E DE ACESSÓRIOS**

Por trata-se de um processo externo e complexidade ampla, deve ser tratado A ocorrência de entrega incompleta dos itens vendidos ou com especificações em desacordo com a lista de pedidos.

Outro fator determinante na identificação da **Não conformidade (NC)** é o cumprimento de prazos, salvo fatores externos independentes alheio ao processo;

Independentemente do serviço ou produto negociado, todo acordo dedatas realizado com o cliente deve ser objeto de atenção dos colaboradores envolvidos natarefa e o seu descumprimento deverá ser devidamente registrado para permitir o controle e as ações corretivas necessárias.

O registro de **Não conformidade (NC)** ocorrerá no fechamento da Nota Fiscal de venda e assinatura do recibo por parte do cliente.

Na atividade de inspeção e mapeamento, Em todos os casos, asocorrências serão tratadas em Reunião de Análise Crítica.

Ainda que os efeitos tenham sido contornados e o cliente acabe aceitando o serviço, deverá ocorrer o registro da **Não conformidade (NC)** e as causas

devem ser investigadas, por meio das Reuniões de Análise Crítica, para que se possa implementar correções futuras.

O **Chief Operation Officer** será o responsável direto pela fiscalização ou a quem for designado, durante seu impedimento, a responsabilidade da Inspeção final da **Não conformidade (NC)** e sua liberação.

Caso o serviço não possa ser refeito e não tenha sido aceito integralmente pelo cliente, deverá ocorrer negociação de redução dos valores devidos de ressarcimento, ou utilização futura de crédito para serviço em outro escopo.

