

# PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN

### FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9 P1 MI

16/11/2017

Versión 4

Página 1 de 3



ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 1						
Fecha: Abril 5 de 2018						
Alcaldía Municipal de san Bernardo del Viento						
Grupo de Infraestructura Inmobiliaria – Regional ICBF Córdoba						
Promoción y Prevención Primera Infancia						
Generar compromiso por parte del municipio San Bernardo del Viento e ICBF, frente a las adecuaciones de infraestructura del CDI San Felipe para su inauguración y puesta en funcionamiento.						

#### Agenda:

- 1. Socializar el estado de la infraestructura del CDI San Felipe y su ficha de inspección:
- 2. Establecer responsables para adelantar los trabajos finales necesarios para la inauguración y puesta en servicio garantizando condiciones óptimas para la prestación del servicio público.

#### Asistentes:

#### ICBF Sede Nacional:

Javier E. Alvarez Mendoza Grupo de Infraestructura Inmobiliaria Sede Nacional

#### Alcaldia Municipal:

Luis Hernando Colón Secretario de Infraestructura

### ICBF Regional Córdoba:

Gladys Caraballo Directora Regional Córdoba Regional Córdoba

Jose Jorge Barreto Grupo de Infraestructura Inmobiliaria Regional Córdoba

Yina Movilla Comunicadora Social

#### Desarrollo:

1. Se realiza por parte de los profesionales Ingeniero Javier Álvarez Mendoza de Infraestructura Inmobiliaria de la Sede Nacional, Ingeniero Jose Jorge Barreto, una inspección del CDI San Felipe en compañía del secretario de infraestructura y los demás funcionarios listados haciendo el tleno de la ficha de verificación según lineamientos GIPI, esta ficha se anexa a la presente acta y se toma como parte integral de esta.

#### Decisiones:

Asumir por parte de la alcaldía de San Bernardo del Viento e ICBF los compromisos y fechas abajo listados, con miras a la inauguración y garantizar la correcta prestación del servicio en el CDI San Felipe.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



# PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN

# FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

16/11/2017

Versión 4

Página 2 de 3



Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar trabajos de inspección y mantenimiento de las redes y equipos de agua potable y sus puntos hidráulicos y accesorios.	Alcaldia Municipal	Mayo 07 de 2018
Realizar trabajos de inspección y mantenimiento de redes y equipos sanitarios y pozo séptico.	Alcaldía Municipal	Mayo 07 de 2018
Sondear y liberar el sistema sanitario de cualquier obstáculo que impida su correcto funcionamiento.	Alcaldía Municipal	Mayo 07 de 2018
Garantizar el funcionamiento de una trampa de grasa al registro de la cocina.	Alcaldia Municipal	Mayo 07 de 2018
Revisar el sistema de encendido automático en el sistema de bombeo de aguas servidas y garantizar su funcionamiento.	Alcaldía Municipal	Mayo 07 de 2018
Cuando el camión de aseo sanitario haga presencia en el municipio, será dirigido a los CDI del municipio de San Bernardo.	Alcaldia Municipal	Mayo 07 de 2018
En el sistema de canales internos de disposición de aguas lluvias, debe ser instalada una rejilla que impida que los beneficiarios y personal corran el riesgo de accidentarse	Alcaldía Municipal	Mayo 07 de 2018
Solicitar y gestionar la conexión al sistema de gas natural	Alcaldia Municipal	Mayo 07 de 2018
Retiro de las palmeras en zonas verdes interiores por el riesgo que representan.	Alcaldia Municipal	Mayo 07 de 2018
Instalación de concertina en la parte superior de la malla perimetral.	Alcaldía Municipal	Mayo 07 de 2018
Instalar tapas protectoras en los tomacorrientes cuya altura sea inferior a 1.70m	Alcaldía Municipal	Mayo 07 de 2018
Instalar mobiliario didactico y recreativo al interior del CDI (Dependiendo del presupuesto disponible)	Alcaldia Municipal	Mayo 07 de 2018
Darle continuidad mediante cubierta a la zona de circulación interna entre los bloques.(Dependiendo del presupuesto disponible)	Alcaldía Municipal	Mayo 07 de 2018
Realizar la prueba del sistema eléctrico y todos los electrodomésticos interruptores y tomacorrientes.	Alcaldía Municipal	Mayo 07 de 2018
Suministrar dotación completa para la operación del CDI. De acuerdo con el listado entregado por el ICBF	Alcaldia Municipal	Mayo 07 de 2018
Fabricación, suministro e instalación de la placa de nombre y fecha de inauguración según lineamientos del ICBF	Alcaldía Municipal	Mayo 07 de 2018
Desmonte, limpieza y aseo general de todos los espacios del CDI.	Alcaldia Municipal	Mayo 07 de 2018
Realizar verificación de los trabajos cuando la alcaldía los culmine.	Grupo Infraestructura Inmobiliaria Sede Nacional y regional	Cuando informe la alcaldía que están al 100%
Realizar el contrato de operación y traslado de niños a el CDI.	ICBF regional	A partir del informe de conformidad del grupo de Infraestructura inmobiliaria.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



# PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN

# FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

16/11/2017

Versión 4

Página 3 de 3



Entrega del manual de uso, cons mantenimiento del CDI a la alcaldía muni Bernardo del Viento.	Grupo Infraestructura Inmobiliaria 05 de			Abril de 2018. (Entregado al momento de la firma)				
FIRMA ASISTENTES								
Nombre	Cargo	/ Dependencia	Entic	dad	Firma			
6/ADYS CARASANO	d di	rech leson	07	CBF				
Vina Morila		social	108	7	This cet	ζ		
Lvis Hernardo Color V.	See. Ih	faces frue.	Aceldia	MIBV	And Color.			
Texuie E Ducay M.	Cayod I	fræs frul. tapperstructured being ICDF	ICOF Sole	nal (	Chail 2			
Jose J BARRETE	_	MOST LEGISMA F	ACBi					
			Water County and Count		VJ			
Próxima reunión	Fecha		Hora		Lugar			
FIOAHIIA IGUIIIVII	Ordin	Payo 2018			Healdin Mysel	1		



F1.011.5A Version i 1 de 4 17/09/2017 Clasificación de la información (1807 HUTTERNO



IENESTAR AMILIAR									ISC) WILE
		STORENS CONTROL OF THE STATE OF	INFORMACI	ÓN DEL INMI	JEBLE	1.000 2000 (800)		rwyr Mae'r a	
NOMBRE D	E UDS:	CDI SAN FELIPE		2 DIRECCIÓ	N.	1			BARRIO SAN FELIPE CRA 9 CALLE 14A
	2 000	SAN BERNARDO DEL VIENTO		4. DEPARTA		├			CORDOBA
. MUNICIPIO:		SAN BERNARDO DEL VIENTO	.,	A. UEPAKIA	MENIC	<del> </del>			
TIPO DE UDS INSTITUCIONAL			ь совеятс	ORA:	100 NIÑOS DISPUESTO POR EL CENTRO ZONAL			NIÑOS DISPUESTO POR EL CENTRO ZONAL	
			INFORM	L ACIÓN GENE	RAL		Contract	Sign	
				ŝi	NO				ESYADO
. ¿GUENTA Ó	ON CONCEPTO DE DE	MOLICIÓN?	mahamid Maya a a a a a a a a a a a a a a a a a		×				
¿CUENTA (	CUENTA CON CONCEPTO DE VULNERABILIDAD?				×	LA ÎMPRAESȚAUCTURĂ SE ENCUENTRĂ EN BUENĂS CONDICIONES GENERALES LAS CUALES NO REPRESENTAN RIESGO PARA LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS.			
. ¢CUENTA (	ON PERSONAL DE MA	NTENIMIENTO?		Х		10. No	mbre: Jil	VER PO	SLO 31 ZECUNA CEL ULTIMO (4.04.78) Z MANTENIMENTO (4.04.78) Z MANTENIMENTO (4.04.78) Z
			INFORM	ACION TECN	IICA	<u> </u>	- 194		MERCENCO
12. LA INFRA	ESTRUCTURA SE EVAL	ÚA DE ACUERDO A LA GUÍA DE INFRAESTRUCTURA PARA L	A PRIMERA INI	FANCIA (GIPI					
		CTOS TECNICOS DE LA INFRAESTRUCTURA	***************************************	I si		1	ESTADO		OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
<del></del>	AGFE		13 50.0	X X	No	+	ESTADO	<i>"</i>	ODSETANCIONES IN RECOMENDACIONES
			13. Agua 14. Energio	×		B C	,,,	MA.	SE TOMARON MEDIDAS EN EL GABINETE PRINCIPAL Y EL VOLTAJE INTERNO ES 220 VOLTIOS
13 - 15	¿La infritestructura cuer atemptivos para suplific	ita con dispanitalidad de servicios públicos o con sistemas lo de manera segura y sin implicar riesgos para tos infios?				$\vdash$			EN EL SECTOR SI HAY OFERTA DEL SERVICIO, PERO EL LOTE DONDE ESTA CONSTRUIDO EL COI NO TIENE LA LINEA DEL GAS, SE PUEDE
	a de l'années para suprindu de tranca augus y sur implion, resigns para r		15 Gàs		×			ŲŘ.	HACER EL REQUERIMIENTO, PUEDE UTILIZARSE ESTUFA ELECTRICA O PARA LA UTILIZACION DE GAS PROPANO EN PIPETA SE REQUIERE ACONDICIONAR EL ESPACIO FUERA DEL AREA DE PREPARACION YA QUE EL CDI NO CUENTA CON UNA ESTRUCTURA PARA DICHO CASO
16	masa (deslizamiento de							£1	esta en tràmite en las alcaldias, en gertion de los Directores zonales
17	redes de alla y media te	ncuentra a menos de 100 m, expuesta a industrias con emisienes nsión, vias de alto Iráfico, rondas hidráulicas, rellenos sanitarios d lones o depósitos de combustibles inflamables?	contaminantes boladeros de		х	1 *	, FP	M	no se encuentra
18	¿La infraestructura cuer	lla con cubleria o techo en espacios pedogógicos, baños, administ ntros espacios que sean necesarios para la permanencia de los nif	ración, ios y los niñas?	×		8	R	42	
19	¿La accesibilidad a la e	dificación es fácil y posibilita la evacusción répida y segura?		×		17		7: :	EL CDI SE ENCUENTRA EN EL AREA METROPOLITANA DEL MUNICIPIO. LAS VIAS ALEDAÑAS A ESTE SE ERCUENTRA SIN PAVIMENTO. AHORA BIEN 1.A EXACUACION DEL DOS NIÑOS DENTRO DEL COI HACIA EL EXTERIOR SE PUEDE HACER RAPIDO Y SEGURO
20	20 ¿La estabilidad fisica y el estado de conservación de la sede es aceptable, no se observan grieras.  fisuras, humedades, filtraciones, amenaza de ruino?		χ.		130	£;	6.0		
21		ita con tacique para el almacenamiento de agua potable, suficiente or la debida atención de los niños y las miñas?	para átender	х		9	iż	W)	CUENTA CON BITANQUES ELEVADOS, CADA UNO DE 2M <sup>3</sup> Y UNA ALBERC CON FACIDAD DE 18 M <sup>3</sup> , EL SISTEMA CUENTA CON UN SISTEMA HIDROXEUMATICO PARA SUMMISTRAR EL UQUIDO A LOS TANGUES ELEVADOS
.22.	cLa infraestructura, cue	nia con más de un piso o nível de altura?			×	B B M		14	NO CUENTA
		Zonas Exteriores o Recreativas		SI	No		ESTADO	)	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
™ 23	1	nto con una zona de recibo apta para la llegada de los milos y las		×		5),	я.	Ŋ,	LA ZONA DE CIRCULACION EN LA ENTRADA AL CDI ÉS ACTA PARA EL RECIBO DE LOS NIÑOS
Z4	circulaciones cuen circulación por la intrassin.	uan con cubionte o techo, que evite que inscribre y los niñes se ma clura?	ion Cuando	.×		177		B/	HAY DOS ZONAS DE CIRCULACION QUE NO TIENE TECHO O CUBIERT.
25	¿La infraestructura cuer	ila con zonas recreativas?			×	-3	134	₩.	EL CDI NO CUENTA CON ZONA DE JUEGOS
26	¿La zonas recreativas e de caucho resistentes a	sián sembradas con césped o cubierias con un material amortigad	rde (arena, pisc	1	×	ń	12	8,3	EL COI CUENTA CON ZONAS SEMBRADA CON CESPED.
27	¿La zonas recreativas e	stån dotadas de juegos que promuevan ja actividad lisica y el iro-	enzento de los		×		7	š.A	EL CDI NO CUENTA CON ZONA DE JUEGOS, VECINO AL CDI SE JENGUENTRA UNA CASA LUDICA Y CIC (COLISEO)
	inidos?	Rampas o Escaleras		SI	NO	<del></del>	ESTADO		OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
28	l a infraestrumus mei	ta con-escaleras, rampas o ascensores?		31	X	+	E F	6/5	NO TIENE
		<del></del>		<del> </del>	<del></del>	+	<del> </del>		
29	<del></del>	is, trenen barandos a una altura de 1.00m del piso 7	of all and an of	<del> </del>	<u> </u>	ià	R	NS.	NO TIENE
30	<del></del>	is, tienen gasemanos e ambos tados à una altura entre 46 y 60 cm			X	1 4	R	1,5	NO TIENE
31	mayor a 10cm, 7	con sucesión de elementos venicales (ann escalables)a una dista	-	)	Х	1.5	*	1.7	NO CUENTA
32	¿Las escaleres o rampa niños y las mihas?	is cuentan con una puerta al miciar y (elminar, que evité el paso di	recto de los	Ì	×	1.5	1.0	) <i>&amp;</i> *	NO TIENE
		Espacios Pedagógicos		<b>S</b> 1	NO		ESTADO	>	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES
33	¿Cuentan con recubrim mantenimiento?	lentos en tos maros y pisos que faciliten periódicamente su asec y		×	]	В	和	%á	
34		de ventilación e Huminación natural?		×	<del> </del>	1 5	5	7,4	
	¿Los vidrios laculizados	en las áreas do atanción a los niños, cuentan con película da seg	uridađ u vidrio	+	<del> </del>	+	F	· · · ·	
35 38	lemplado?	gnouentra a una altura de 1.70m en las áreas de atención a lus v	***************************************	×		- E	P	29	LOS TOMAS ESTANA UNA ALTURA DE 1,4 MTS, SE RECOMIENDA COLOCAR TAPA PROTECTORA PARA EVITAR ACCIDENTES DE LOS
					<u> </u>	1	<u> </u>		NIÑOS
37		iun espacio para el almacenamiento de material didactico?  material anti destizante en pisos?		×	<del> </del>	16	<del> </del> -	7.8 1.7	
95	Cras some crutical (at	managed state meancathe (iii pisable)		A	1	e.	1	1 1	

Versión 1 2 de á 17/03/2017 Clasificación de la información

BIENESTAR

USO INTERNO 39 (La infraestructura cuenta con Sala Cuna (3 a 23 meses)? X à 14 2,6 del nula de 3 a 23 meses quenta con espacio de: Cunas, Gateo, Lactano, Transición extener, Cambia de 40 4 1.5 н pañales, Control de estinteres y Almacenamiento ? EL COI COMO NO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO, NO TIENE UN ¿Las infas se encuentran dotadas de material pedagógico? 41 × ê 袋 5,2 OPERADOR, NO CUENTA CON NINGUNA DOTACION TABLA DE COBERTURAS Area del espacio Àrea en m Espacio pedagógico Dimensiones Observaciones pedagógico por niño Cobertura No. segun quia ITI<sup>2</sup> Lago 1 Lado 2 20 6.8 40.12 2 5.9 6.8 40.12 2 20 LA INFRAESTRÚCTURA CUENTA CON UNA CAPACIDAD INSTALADA DE 93 1110gs. AL AMPLIAR LA COBERTURA ESTARIA, EN SOBRE CUPO 3 6.8 40.8 2 20 в 42 SALON MULTIPLE 32 12.30 5.20 63 98 2 2 2 2 2 TOTAL 185 93 Zona de Baños 31 NO ESTADO **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES** EL ENCHAPE SE ENCUENTRA EN BLIEN ESTADO PERO ESTA A UNA ¿El enchape de las paredes está a una attura minima de 1.80m? Æ 43 х Ġ. ALTURA DE 1.30 MTS ¿Los lavamenos y/o mesones de lavamanos para rilitos están a una altura máxima de 45-50cm? X 0 P) 4,5 44 ¿Los baños interéles tienen divisiones para sanitarios de 1.20m de altura? 45 × 23 5.8 NO TIENE ¿Las divisiones para sanitarios tienen quedas? 48 X N 47 ¿Existen baños intantites en las autas de 24 a 36 meses? Existen baños para adultos (mixto según sea el caso) en la zona Administrativa? 48 x 17 **M** × 49 Existen baños infantiles para el comedor, independientes a los de las autas? Ħ 2,6 Х La distancia del espacio pedagógico al baño, es superior a los 20m de distancia? NO ES SUPERIOR 50 X 13 82 Pak. ¿Los muros, mesones y divisiones son en majoriales resistentes, durables, no absorbentes y de fáci 12 62 51 х 13 mpieza v desinlección? indique la cantidad de unidad panitarias encontredas, para adultos: indique la cantidad de unidad senharias encontradas, destinadas para niños y niños. Spoitario i inea infantii Lavamenes Santario Linea Adulto Sanitano Linea Adullo Duchs 53 Ormales Lava coras Onnal Zona de Control de Estinteres \* Une balerin soritaria (1 sanitario y 1 lavernanos) por cada 20 mit@s. \* Una ducha por cada 40 mit@s **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES** Zona de Cocina y Preparación del personal SI No ESTADO ¿La cocina, abracenaje y preparación del personal, cuente mismo con una entrado de ventifación e В 77 545 53 х ltuminación natural? Almacenale y preparación del personal, cuenta con enchape o prillura epoxico a 54 × 1.80m de allura?  $v_{i}$ ÷ 13 SON OF FACIL LIMPIEZA, PERO LA CERAMICA ESTISA, SE 18 RECOMIENDA COLOCAR CINTA ANTIDESLIZANTE O PINTURA ANTIDESLIZANTE 55 ¿Los pisos de cocina, almacenaje y preparación del personal, son untidestizames y de tácu timpieza? × Ŷ,  $\mathcal{E}_{i_1}$ 16 ¿Las yentanas cuentan con protectores que impidan la entrada de potvo. Ruvia, succedidos e otros 56 X Q. contaminantes, así como del ingreso y refugio do plagas y animales domesticos ? EL CDI COMO NO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO, NO TIENE UN 57 ¿La zona de cocios, almacenaje y preparación del personal, se encuentran dolada? R 塘 OPERADOR, NO CUENTA CON NINGUNA DOTACION ¿La zona de cocina, aliptocanaje y preparación del personal, cuenta con una puerta que restribla el X, ы Ħ 55 ingreso de los niños y niños? ¿La zona de cecine, simaconaje y preparación del personal, cuenta con bordes de entre piso y munos en 50 X 13 4 3,8 media calia para theil lampieza y desintección? ¿La zona de cocian, cuenta con layado de alimentos, preparación de alimentos, armado de platos, tavado de menoje, depósito de menoje, despensa diaria y almecenamiento? ä ٠, \*.= 50 X ¿La zona de preparación de personal, cuenta con baño de hombres y de mojeres, vertier de hombres y 61 × Ľ × 56 nujeros? CUENTA CON DOS (Z), ZONAS O ESPACIOS PARA LAVANDERIA ¿La infraestructura cuanta con zona de lavanderia? 62 х **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES** Comedor SI NO ESTADO ¿Los pisos son en materiales resistentes, impermetifies, no absorbentes y de l'àci liniciata y idesintección? 18 63 X 8 ¿Cuenta con entrada de ventilación e iluminación natural? 54 Х 结 Ð

F1.P11.SA

formato de revisión de infraestructuras para la atención a la primera infancia

Versión I 3 de 4

17/03/2017 Clasificación de la información:

EL COI COMO NO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO, NO TIENE UN ¿Cuenta con dolación? 65 х OPERADOR, NO CUENTA CON NINGUNA DOTACION Cuenta con espacio de almacenamiento para los muébias intantites? 66 TARLA DE COBERTURA COMEDOR Area del espacio Dimensiones pedagógico Observaciones Espacio Cupos autorizados per nine (segun guia). Lado 2 m 67 EL ESPACIO DEL COMEDOR CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE ATENCION POR TIEMPO DE SERVIDO DE 78 CUPOS EL ESPACIO CUMPLE CON LA COBERTURA DE LOS 93 NIÁSES, YA QUE EL USO DEL COMEDOR SE PUEDE 10.8 62.64 0.8 HACER EN 2 TURNOS En espação de comedor, el índice de metros puedrados por nião es: 0.60m² por nião Como alternativa el uso de comedor puede hacerse en dos turnos ESTADO OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Si NO ¿Los pisos son en materiales resistentes, impermicables, no absorbentes y de facil timpicza y desinfection? .3.9 ¿Guerto con entrada de venifación e fluminación catural? 69 × ¿Cuenta con espacia de almacenamiento para los muebles intantites? 70 OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES Cuartos Técnicos 51 NO FRIADO ¿La infraestructura cuenta con depósito de básuras? 71 X NO CUENTA CON PLANTA ELECTRICA NI CUARTO DE GAS 72 ¿La infraestructura quenta con planta eféctrica, sistema hidroneumático, cuarto de pas y cuarto elétifico? х ę., fξ 87 Otros idemificados por el comisionado 81 NO ESTADO **OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES** EN ESTA AREA SE ENCUENTRA 2 PALMERAS DE COCO, PARA EVITAR ACCIDIENTES CON LOS NIÑOS SE RECOMIENADA TÁLARLOS. ZONAS VERDES 核 73 EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA INFORMA QUE YA EL PREDIO LEGALIZACION DEL PREDIO CUENTA CON LA DOCUMENTACION DE SU LEGALIZACION CUNETAS DE CONDUCCION DE AGUAS LLUVIAS Se deben instalar renillas sobre as cunatas de aquas liguias 75

# REGISTRO FOTOGRAFICO 76 Nombre de la tolo FACHADA DEL CDI CONEXION ELECTRICA 78 ESFADO 80 MALO 79. REGULAR SO MALO 78 ESTADO 79 REGULAR D1. OBBERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES LA INSTALACION ELECTRICA DEFINITIVA DEL TRANSFORMADOR HACIA EL COI, YA ELECTRICAR BE AVALO LA CERTIFICACION RETIE Y LE COLOCO EL MEDIDOR, EL COI SE ENCUENTRA LEGALIZADO EN SU PARTE ELECTRICA LA INFRAESTRUCTURA SE ENCUENTRA EN MUY BUEN ESTADO, EL PERSONAL DE MANTENIMENTO POGG RECIENTEMENTE LA MALEZA EN LAS ZONAS VERDES, BE OBSERVA FALTA DE ASEO EN TODASLAS INSTALACIONES INTERNAS Y ESTA SE PUEDE DETERIORAR DEBIDO A LAS SUCIEDAD Y EL MUGRE 82. Olmensiones / Unidad / Área : 82, Dimensiones / Unidad / Áren :



formato de revisión de difraestructuras para la atención a la primera infancia

