

República de Colombia

Instituto Colombiano de Bienestar Femiliar Cecilia De la Fuente de Lleres Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

Formato en revisión Version

Formato en revisión

Formato en revisión

TODOS POR UN NUEVO PAÍS 1 de 3

Ravisión de diseños arquitectónicos e implantación para proyectos de Primera Infancia.
REVISIÓN ÁREAS PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SEGÚN REQUERIMIENTOS ICBF PARA PROYECTOS DE PRIMERA INFANCIA.

INFORMACION NOMBRE DEL PROYECTO: CDI BELÉN DE LOS ANDAQUIES MUNICIPIO: Belén de los Andaquies DEPARTAMENTO: Caquetá TIPO DE PROYECTO: OBRA NUEVA COBERTURA: 160 NIÑ@S FUENTE DE FINANCIACION. GESTOR ETAPAS DE REVISIÓN FICHA 1: Concepto Técnico de Focalización de la Dirección de Primera Infancia Se expide certificación de focalización, sostenibilidad y de operación de las áreas misionales. Α Revisión preliminar del programa de áreas y condiciones espaciales dirigenciacias por el ICBF, relacionades en la Gulà de Infraestructura de Primera Infancia (GIPI) para el funcionamiento de un Revisión de áreas programa arquitectónico según requerimientos ICBF para proyectos de Primera Infancia. FICHA 2 A Centro de Desarrollo Infantil (CDI).

P= Pendiente.

E= Expedido.

A= Actual.

PROGRAMA DE AREAS Y RELACIONER ESPACIALES

| | | Espacios | | | | | endastavija Tali menor | Ambiente | REVISION | |
|---|---|---|-------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--|---------------------|--|
| Amblente | Categoria | Descripción | Área (m2) LINEAMENTO | Área (m2) PROPUESTA | DIFERENCIA | Área requerido Lineamiento | Cant | Área Total requerida Lineamiento (m2) | Área Propuesta (m2) | CUMPLE - NO CUMPLE |
| ZONAS EDUCA | TIVAS | ere autoprakiji in bili ili Jahre | righter Anti- | 400000000 | Se Amornolia. | 1380 - ENCARSAG | 0.76672788 | | | |
| | | Area de descanso | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | CUMPLE |
| | | Gateo y glmnasio | 20,00 | 21,23 | 1,23 | | | | | CUMPLE |
| • | | Sela de lectancia | 12,00 | 12,22 | 0,22 | | | | | CUMPLE |
| spacio de atención | 3 = 23 meses (10 niños pór | Fransición exterior | 20.00 | 20,11 | 0,11 | | | | [| CUMPLE |
| are niños y niñas | abia - 10 por docente) | Entrada y recibidor | .5,00 | 7:98 | 2.98 | 112,00 | 1. | 112,00 | 119,20 | CUMPLE |
| nenores de 2 áños | | Cambio de pañales y baño de aprenditaje | 14,00 | 14,88 | 0.88 | | | | | CUMPLE |
| | | Zona de alimentación | 14,00 | 14.14 | 0.14 | | | | | CUMPLE |
| | | Almacenamiento | 7.00 | 8,64 | 1,64 | | | | | CUMPLE |
| Espacio de atención para niños y niñas proyones de 2 años | 24 e 35 meses (15 niños por aula) | Podagógico | 40,00 | 40,54 | 0,54 | 45,00 | 4 | 180.00 | 182,60 | CUMPLE |
| | | Almaçenamiento | 5,00 | 5,11 | 0,11 | , | - | | | CUMPLE |
| | 37 e 60 meses meses (20 niños por auta) | Pedagógico | 40,00 | 40,54 | 0,54 | 45,00 | - 4 | 180.00 | 182,60 | CUMPLE |
| | | Almacenámiento | 5,00 | 5.11 | 0,11 | ., | | | | CUMPLE |
| Otros espacios redagogicos | Taller de actividades con almacenamiento | Teller | 20,00 | :20,21 | 0;21 | 20,00 | 2 | 40;00 | 40,42 | En el plano anexo no se lee el ar de almacenamiento especifica |
| Suller Pricessiles purc niñes y clâns mayores de à años | Balios kitantilės | Safty nino sanitario + levamenos} | | | | | | | | CUMPLE (se comparten balen sanitarias para dos aulas, |
| | | tsan:tario + (avamanos) | 7:00 | 15.87 | ·8.87 | 7,00 | B, | 56,00 | 63.48 | cuales son mixtas y cumplen c el área requarida por ca depacto, (cuatro sunituria, lavamanos corrido, una ducha, d pocetas) para la proxima duchas y una poceta |
| | | Guchas niños y piñas (Area minima descrita en la NTC 6199) | 1,30 | 1,37 | 0,07 | 1,30 | 4 | 5,20 | 5,48 | CUMPLE |
| | | Poceta de asco | 0,50 | 0,62 | 0.12 | 0,50 | В | 4,00 | 4,96 | CUMPLE |
| | | | | | TOTAL | AREAS EDU | CATIVAS | 577,20 | 598,74 | CUMPLE |

Se debe garantzar la calidad de ambientes dispuestos en la NTC-6199.
 Se debe garantzar la seguridad humana dispuesta en la NTC-6199.

ondried

Observaciones y Recomendaciones:

Observaciones generales:

Se debre contemplar los acabedos dispuestos dentro de la GIPI pará la elaboración y diseño de cada uno de los aspacios.

Se debre contemplar los acabedos dispuestos dentro de la GIPI pará la elaboración y diseño de cada uno de los aspacios.

Se debe garantizar la cumplimiento de átreas y de espacios dispuestos para la atención de los niticas y niñes.

Se debe garantizar la sinstalaciones técnicas dispuestas on la NTC-6199.

Se debe garantizar la sinstalaciones técnicas dispuestas on la NTC-6199.



República de Colombia.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Cecilia De la Puente de Lleras

Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

Revisión de diseños arguitectánicos e implantación para proyectos de Primera Infancia.

REVISIÓN ÁREAS PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SEGÚN REQUERIMIENTOS ICBF PARA Pàgina: Versión: Formato en revisión

Cádigo:

Formato on revisión

Formato en revisión

1 de 3



| | NE PISION A | PROYECT | OS DE PRIME | ERA INFANC | IA. | | | | | |
|-------------------|---|--|-------------------------------------|------------------------|------------|-------------------------------|------------|--|---------------------|--|
| Ambiente | Catagoria | Descripción | Espacios Áree (m2) LINEAMENTO | Área (m2) PROPUESTA | DIFERENCIA | Area requerido Lineamiento | Cant | Ambjente Āres Total requerids Lineamiento (m2) | Area Propuesta (m2) | CONNECT - NO CONNECT - REASON |
| ZONAS ADMINIS | Officines | Coordináción | 6,00 | 7,50 | 1,50 | 29,80 | 1 | 29,80 | 33,10 | CUMPLE. Para la ubicación dentro del proyecto se priorizó la seguridad de evacuación para la sala de lactancia. Para el recibo de los niños, la supervisión se realiza desde el área de porteria. |
| Administración | | Oficine de atención personalizada | 6,80 | 7,94 | 1/14 | | | | | CUMPLE |
| | | Salon de trabajo pedagógico | 13,00 | 13,23 | 0,23 | | | | | CUMPLE |
| | | Déposito de material | 4;00 | 4,43 | 0,43 | | | | | CUMPLE |
| | Baños additos | Mixto discapacitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO APLICA |
| | | yestier y baño servicios genetales | .11,00 | 11,48 | 0.48 | 11,00 | 1 | 11,00 | 11;48 | CUMPLE |
| | | Baños (1 de hombres y 1 de mujeres). Los 2 deben cumpor requerimientos de discapacidad de la NTC 6199 | 4,00 | 4,57 | 0,57* | 4,00 | ; 2 | 60,6 | 9,14 | CUMPLE |
| tendon accidentes | Area de atención primer respondiente | Primer respondiente + baño discapatitados | 13,00 | 14,57 | 1,57 | 13,00 | 1 | 13,00 | 14,57 | CUMPLE |
| | respondente | Justapatrados | V 10. | 215 - 115 | TOTAL ÁR | AS ADMINIS | FRATIVAS | 61,80 | 68,29 | CUMPLE |

Observaciones y Recomandaciones:

Observaciones y Racomandaciones:

Observaciones generalos:

- Se deberá contemplar los acabados dispuestos dentro de la GIPI para la elaboración y riseño de cada uno de los espacios.

- Se debe garantizar el cumplimiento de áreas y de espacios, determinados en la GIPI para la atención y funcionamiento de un CDI.

- Carantizar la veniblación e l'uninicación de lodos les elegación de despuestos para la signación de las ritinos y niñas.

- Se debe garantizar los requisitos espaciales de accesibilidad dispuestos en la NTC-6199.

- Se debe garantizar las instalaciones técnicas dispuestos an la NTC-6199.

- Se debe garantizar las equindad humana dispuesta en la NTC-6199.

- Se debe garantizar la seguridad humana dispuesta en la NTC-6199.

- Se debe garantizar la seguridad humana dispuesta en la NTC-6199.

- Se debe garantizar la seguridad humana dispuesta en la NTC-6199.

Oriduo6



República de Colombia

Instituto Colombiano da Bienestar Familiar

Cecilia De la Fuente de Eleras Grupe de Infraestructura Inmobiliaria

Formato en revisión Formato en revisión

1 de 3

Formato en revisión

TODOS PORUN NUEVO PAÍS

Revisión de diseños arquiteciónicos e implantación para proyectos de Primera Infancia: REVISIÓN ÁREAS PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SEGÚN REQUERIMIENTOS ICBF PARA PROYECTOS DE PRIMERA INFANCIA.

| Ambiento | | | UBSETY (CONTROL OF THE CONTROL OF TH | | | | | | REVISION | |
|-------------------------|---------------------|---|--|------------------------|-------------------|------------------------------|---------|--|---------------------|--|
| | Categoria | Se deberá contemplar los acabados dispuestos | Área (m2) LINEAMIENTO | Área (m2) PROPUESTA | DIFERENCIA | Área requendo Lineamiento | Cent | Ārez Total requeridā Liņsamiento (m2) | Ázea Propuesta (m2) | CUMPLE - NO CUMPLE |
| ZONAS SERVIC | COS | | 68.V0946986 | | iewi ibasa | | PRESIDE | | | |
| | | Lavado de alimentos | 6,00 | 8.09 | 0,09 | | | | | CUMPLE |
| | ! | Preparación de alimentos | 36,00 | 36,97 | 0,97 | | | | | CUMPLE. |
| | 1 | Armado de platos | 6,00 | 7,69 | 1,69 | | | | | CUMPLE |
| | Cocina | Lavado de menaje | 6,00 | 6,49 | 0,49 | 70,00 | 1 | 70;00 | 73,52 | CUMPLE |
| | | Deposito menaje | 4,00 | 4,12 | 0,12 | | | · | | CUMPLE |
| 91. | | Despensa diarla | 4,00 | 4,09 | 0,09 | | | | | CUMPLE |
| Servicios de alimentos | | Almasén | 8,00 | 8,07 | 0,07 | | | | | CUMPLE |
| Activities of annicitor | | Baño mixter | 2,50 | 9,43 | 6,93 | 2,50 | 1 | 2,50 | 9,43 | CUMPLE |
| | | Vestier mluto | 6,00 | | -6,00 | | | | | CUMPLE |
| | | Şervicio de lavanderia | 4,00 | 4,31 | 0,31 | 1 | | | | CUMPLE |
| | Servicios generales | Tendidó y sécado | 4;00 | 4,00 | 0,00 | 21,00 | 1 1 | 21,00 | 15,84 | CUMPLE |
| | | Almacenamiento de aseo | 2,00 | 2,36 | 0,36. | 2,,00 | · | 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 1.2,2. | CUMPLE |
| | | Lavado de dotación y mobiliario | 3,00 | 3,04 | 0,04 | | | | | CUMPLE |
| | | Cuarto de aseo | 2,00 | 2,13 | 0,13 | ļ | | | | CUMPLE |
| | | Zona de deposito de basuras | 8,00 | 8,67 | 0,67 | · | | | | CUMPLE |
| | | ≝ Pianta elèctrica · . | 5,00 | 10,75 | 5,75 ⁻ | | | :31,00 | 48,21 | este no es un espacio de atención, el mismo se diseñó según recomendación del especialista eléctrico. Adicionalmente el proyecto cuenta con una red de distribución de paneles solares que convierte la energía para utilización del cdi en las horas de caplación de energía: solar, esto disminuye el consumo de, energía eléctrica de la red pública. El área será determinada y deberá cumplir con lo especificado por la norma técnica correspondiente. Según la necesidad de los equipos, eniendo en cuenta que este no es un espacio de atención, el mismo se diseñó según recomendación del especialista. El área será determinada y deberá cumplir con lo especificado por la norma técnica correspondiente. |
| Espacios tácnicos | Cuartos técnicos | * Sistema hidropeumático | 10,00 | 20,67 | 10,67 | 31,00 | -1 | | | |
| | | * Cuarto de gas en caso de objetos | 3.00 | 3,12 | D,12 · | | | | | Según la nacesidad de los equipos, tentendo en cuenta que este no es un espacio de atención, el mismo se diseño según receimendación del especialeta, El área será determinada y deberá cumplir con lo especificado por la norma técnica correspondiente. |
| | | * Cuarto eléctrico | 5,00 | 5,80 | oʻ,oq. | | | PS 124,50 | | Según la necesidad de los equipos, teniendo en cuenta que este no es un espacio de atención, el mismo se diseño según recomendación del especialista. El área será determinada y deberá cumplir con lo especificado por la norma técnica correspondiente. |

Observaciones y Recomendaciones:

Cuartos técnicos:

Los espacios como planta eléctrica, sistema trarengumático, cuarto de gas y cuarto eléctrico, deperán garantizar el área según la necesidad de los equipos implementados en la intraestructura.

Los espacios como planta electrica, sistema fidiron aumático, cuarto de gas y cuarto eléctrico, deberán garantizar el área según ha neco Ouse expaciones generales:

Se deberá contemplar los acabados dispuestos dentro de la GIPI para la elaboreción y diseño de cada uno de los espacios. Se debe garantizar el cumplimiento de áreas y de espacios, determinados en la GIPI para la atención y funcionamiento de ún CDI.

Garantizar la verbilación el luminación de todos los espacios dispuestos pare la elención de los niños y niñas.

Ge debe garantizar tes requisitos espaciates do accesibilidad dispuestos en la NTC-6189.

Se debe garantizar tes instalaciones fécnicas dispuestas en la NTC-6199.

Se debe garantizar tes instalaciones fécnicas dispuestas en la NTC-6199.

So debe garantizar ta seguridad de ambientes dispuestos en la NTC-6199.

So debe garantizar ta seguridad humana dispuesta en la NTC-6199.

Chicling 6



República de Colombia

Instituto Golombiano de Bienester Familiar Cecisa De la Fuente de Lleras

Grupo de infraestructura inmobiliaria

Revisión de diseños arquitectónicos e implantación para proyectos de Primara Infancia: REVISIÓN ÁREAS PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SEGÚN REQUERIMIENTOS ICBF PARA PROYECTOS DE PRIMERA INFANCIA.

echa: Formato en revisión Formato en (eyisión Versión: Página:

Formato an revisión

1 de 3



| | | 1101201 | C3 OL FRIME | | 73F41 | | | Ambiente | | REVISION | |
|-----------------------|--|--|-----------------|---|-----------------|----------------------|----------|--|---------------------|--|--|
| Amblente | Categoria | Categoris Descripción | | au programa de la | | Area requestido Cant | | Area Total requerida Lingamiento (m2) | Áres Propuesta (m2) | CUMPLE - NO CUMPLE 4 | |
| ZONAS SERVICIO | S COMPLEMENT | ARIOS | Asstrals (Alson | | Kebacien bija | | | \$ | | CUMPLE | |
| | Allimentación | Zona de alimentación | 60,00 | .71,50 | 11,50 | 60,00 | 1 1 | 60,00 | 71,50 | COMPLE Se requiere | |
| 5 5 | Almacenamiento solo suando el comedor funciona como avia multiple | Muębies infantijes | 10,00 | 0,00 | -10,00 | 10,00 | 1 | 10,00 | 0,00 | debido a que el proyecto cuenta con un área de álila múltiple independiente del área del comedo). | |
| Comedor | | Sáño niños (santtarió (layamanos) | 4,00 | 7:55 | 7,55 3,55 -3,00 | | 1 | 7,00 | 7,55 | CUMPLE (comparte batéria sanitaria con espacio de aula CUMPLE (comparte bateria | |
| . | Baños infantiles | Bafin niñas (santtario+levamanos) | 3,00 | 7,55 | | | J | 7,00 | ,,,,,, | sanitaria con espacio de aula | |
| | Atención modalidad (amilian | Pedagógico y familiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | j | | | | NO APLICA | |
| | | Almacenamiento con segundad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | NO APLICA | |
| Espacio de atención - | | Zona exterior cubierta de uso particular del auta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | NO APLICA | |
| famillar | Baños modalidad famillar | Baños mixto adultos (Tomar lo descrito en la NTC 6199, para baños de personas en situación de discapacidad) | 00,0 | 0,00 | ò'00 | 0,00 | o | 0,00 | 0,00 | NO APLICA | |
| | | Baños niños y niñas | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 1 | | | | NO APLICA | |
| | Desarrollo actividades | Zona de actividades | 69,00 | 73,00 | 4.00 | 77,00 | 1 | 77,00 | 82,93 | CUMPLE | |
| | | Almacenamiento | 6.00 | 6,28 | 0.28 | | | | | CUMPLE | |
| | | Cuarto de aseo | 2,00 | 3,65 | 1,65 | 1 | | | | CUMPLE COMPARE DATERIA | |
| | | Baños กเกียร | 4,00 | | 3,00 | 7,00 | | 7.00 | 7,00 | sanitaria con espacio de aula | |
| Auis Muitiple | Bañós | Balios niñas | 3,00 | 7,00 | -3,00 | 7,00 | 1 | 7,00 | | sanitaria con espacio de auta múltiple) | |
| | | Hombres | 2,50 | 3.01 | 0,51 | 5.00 | 1 | 5.00 | 6,26 | CUMPLE | |
| | | Muleres | 2,50 | 3,25 | 0,75 | 5,00 | | 5,00 | | CUMPLE | |
| | | Discapacitados Miato | 4,00 | 4,22 | 0,22 | 4,00 | 1 | 4,00 | 4,22 | CUMPLE | |
| | | Zona de recêto y espera cubiérte | 12,00 | 22,42 | 10,42 | 12,00 | 1 | 18,50 | 30.58 | CUMPLE | |
| Acteso | Zona de acceso | Porteria (incluye baño y un munhic guardarropa) | 6,50 | 8,16 | 1,66 | 6,50 | .1 | | | CUMPLE | |
| | | | TC | TAL AREAS | SERVICIO | S COMPLEME | ENTARIOS | 188,50 | 210,04 | CUMPLE | |

Observaciones y Recomendaciones:

Observaciones y Recomendactones:

Observaciones y Recomendactones:

Se deberá contemplar tos acabados dispuestos dentro do la GIPI pera la elaboración y diseño de cada una de Jos espacios.

Se deberá contemplar tos acabados dispuestos dentro do la GIPI pera la elaboración y diseño de cada una de Jos espacios.

Se deberá garantizar el cumplimiento de areas y de espacios dispuestos para la ladención de los miños y tinflas.

Se debe garantizar las instalaciones técnicas dispuestos en la NTC-6199.

Se debe garantizar la calidad de ambientes dispuestos en la NTC-6199.

Se debe garantizar la calidad de ambientes dispuestos en la NTC-6199.

Se debe garantizar la calidad de ambientes dispuestos en la NTC-6199.

Se debe garantizar la calidad de ambientes dispuestos en la NTC-6199.

Se debe garantizar la regundad humana dispuesta en la NTC-6199.

Se debe garantizar la regundad humana dispuesta en la NTC-6199.

Se debe garantizar la regundad humana dispuesta en la NTC-6199.

| Ambiente Catego DNA EXTERIOR Padayógicos | Parque infantil 3 a 5 años Parque infantil menores 3 | Area (n/2) LINEAMENTO 40,00 16,00 | 40,00 | 0,00 | Årea requerido Limeamiento 40,00 | Cent 1 | Area Total requeride Lineamiento (m2) | Area Propussta (m2) | CUMPLE - NO CUMPLE CUMPLE |
|--|--|--|--------|---------|--|--------|--|---------------------|----------------------------|
| Pedagógiços | Parque Infantil mencres 3 | | | | 40,00 | 1 1 | 40,00 | 40,00 | |
| Pedagógiços | Parque Infantil mencres 3 | | | | 40,00 | 1 1 | 40,00 | 40,00 | |
| | 1 | 46.00 | 40.55 | 7 7 | | | | | |
| | | 10,00 | 16,00 | 0.00 | 16,00 | 1 | 16,00. | 16,00 | CUMPLE |
| - | Huerta: | 15.00 | 19,00 | 4.00 | 15.00 | 1 1 | 15,00 | 19,00 | CUMPLE |
| Exteriores Otros | Zona verde tratada (40%) | 375,60 | 748,07 | -372,47 | 375,60. | . 1 | 375;60 | 748,07 | CUMPLE |
| Extendres | Circulación y muros (35%) | 333.20 | 627,45 | -294,25 | 333,20 | 1 | 333,20 | 627,45 | CUMPLE |
| | Plazoleta pública de Gegada da miños y bicidetoro | | 90,90 | | | 1 | | 90,90 | OPCIONAL |
| | Zona parqueaderos | | 1 | 1 | | | | | OPCIONAL |

Dissarvaciones y Recomendaciones:

Observaciones generales:
Se deberá contemplat los acabados dispuestos dentró de la GIPI para la elaboración y diseño de cada uno de los espacios.
Se debe garantizar el cumplimiento de áreas y de espacios, determinados en la GIPI para la atención y funcionamiento de un CDI.
Garantizar la vendiación e lluminación de todos los espacios dispuestos para la atención de los niños y niñas.
Se debe garantizar la sinstalaciones técnicas dispuestas en la NTC-6199.
Se debe garantizar la sinstalaciones técnicas dispuestas en la NTC-6199.
Se debe garantizar la significación de movimento dispuestos en la NTC-6199.
Se debe garantizar la seguidad de universe dispuestos en la NTC-6199.
Se debe garantizar la seguidad humana dispuesta en la NTC-6199.
Se deben garantizar la seguidad humana dispuesta en la NTC-6199.

andieno 6




República de Golombia

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia De la Fuente de Lloras

Grupo de infraestructura immobiliaria Revisión de diseños arquitectónicos e implantación para proyectos de Primera Infrancia. REVISION ÁREAS PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SEGÚN REQUERIMIENTOS ICBF PARA

PROYECTOS DE PRIMERA INFANCIA.



1 de 3 Formalo en revisión Amblente



AREA CONSTRUIDA DE TODOS LOS AMBIENTES DETERMINADOS EN LA GUÍA DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA (GIPI)

Área Total requerkla Lineamiento (m2)

Cádigo:

Área Propuesto (m2)

REVISION CUMPLE - NO CUMPLE

TOTAL AREA CONSTRUIDA

1.731.80

2,565,49

CUMPLE

OBSERVACIONES GENERALES

- Se deberá contemplar los acabados dispuestos dentro da la GIPI para ta elaboración y diseño da cada uno de los espacios
- Se debe garantzar el cumplimiento de áreas y de espacios, determinados en la GPI para la atonción y funcionamiento de un CDI: Carantzar la ventifición e luminación de todos los aspacios dispuestos para la atención de los niños y niñas. Se debe garantizar los requisitos espaciates de accepibilidad dispuestos en la NTC-6199.

- Se debe garantizar las instalaciones técnicas dispuestas en la NTC-6199. Se debe garantizar la calidad de ambientes dispuestos en la NTC-6199.

- Se debe garantizar la seguridad humana dispuesta en la NTC 6199. Se debe garantizar la seguridad humana dispuesta en la NTC 6199 NTC 6047, Se deben garantizar los requerimientos de discapacidad de la NTC 6199 NTC 6047, Para la etaboración y diseño de depósitos de basúras, retérirse al Decreto 2574 da 2013 y el programa de áreas dispuesto en la GIPI

CONSIDERACIONES TECNICAS


El grupo de infraestructura de la Dirección Administrativa del Instituto Colombianos de Bienestar Familiar, no evalua y no emite concepto sobre el cumplimiento de las normas de construcción, debido que esto es responsabilidad de los consultores desenadores. En cira parte la viabilidad del predio con los soporias correspondientes deterán ser certificados por quien gestiona el proyecto.

Nota: Esta revisión emite un concepto de CUMPLIMIENTO, sobre los lineamientos establecidos por el ICBF en términos arquitectónicos y espaciales

Es responsabilidad del gestor el coordinar todo la que albergue técnica y enquitectoricamente el proyecto y sobre la escogencia y tiabilidad de los tole.


Los principios que rigen l'écnicamente los proyectos son de carácter nacional y se encuentran contenidos principalmente en la Norma Colombiana de Construcción Stamo Resistente para la construcción de proyectos de infraestructura a rivel nacional, espanado así adecuados procedimientos de diseño y ejecución de obras con altos Indicas de seguridad y calidad. También obsedecen a normas técnicas colombianas como parle de la complementación a un sistema de requarimientos técnicos de edificabilidad.

| | Elaboró: | ARQ. MARÍA ADRIANA MOLINA |
|---|----------|--|
| | | Contratista Grupo de Infraestructura |
| | Reviso: | SANDRA SOTELO CÁRDENAS |
| - | (BYISO: | Coordinadora Grupo de Infraestructura Inmobiliaria |



| Revisión No. | Fecha de Redicación ; | 01 de júnio de 2018 |
|--------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Fecha de Revisión: | 06 de junio de 2018 |

)



| | | V |
|--|--|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |