Componente	Descripción	Valor	Cantidad	Hay	Comprar
Resistencias	1%	100k	6	5	20
	1%	10k	14	10	20
	1%	220	2	2	20
Trimm Potenc	trimpot cermet vertical. LLEVAR MUESTRA	10k	2	0	5
Potenciómetro doble	de carbón, para audio/logarítmico, de 6 patas. LLEVAR MUESTRA	100k	2	0	4
Capacitor	electrolítico	10u	1	1	5
OpAmp LM324	14 patas		1	1	5
Zócalo DIP	para LM324		2	0	5
Phones	miniplug estéreo hembra para soldar a placa. LLEVAR MUESTRA		1	0	4
Switch doble	tipo toggle, con palanca o deslizable, de 6 patas. LLEVAR MUESTRA		1	0	2
Conectores	macho y hembra, a 90 grados, con contactos. LLEVAR MUESTRA	2	2	0	5
		3	3	0	7
Power	conector hembra para soldar a placa (alimentación fuente 5V). LLEVAR MUESTRA, es como la del Arduino		1	2	2
Pin	rectos. LLEVAR MUESTRA		24	>24	24
Papel transfer azul		hoja	1	0	1
Led	(tenemos)		2	varios	0