LOW-CARBON STEEL

3.2 La velocidad correcta del barreno para un tamaño determinado de broca se encuentre en el cuadro a continuación:

ominal size		Acero fundido Acero para herramientas Hierro fundido					Acero dulce		Alum, y cobre		
Tamai	10	Velocidad del corte									
Diáme	tro	m/min	rev/min	m/min	rev/mln	m min	rev/min	m/min	rev/min	m/min	rev/mln
		12	40	18	50	24	80	30	100	60	200
mm	inch	Velocidad del corte en revoluciones por minuto									
2	1/16	1910	2445	2865	3665	3820	4890	4775	6110	9550	12225
0 3	1/8	12750	1220	1910	1835	2545	2445	3185	3055	6365	6110
5	3/16	765	815	1145	1220	1530	1630	1910	2035	3820	4075
6	1/4	610	610	955	915	1275	1220	1590	1530	3180	3055
8	5/16	480	490	7.15	735	955	980	1795	1220	2390	2445
10	3/8	380	405	570	610	765	815	955	1020	1910	2035
101	7/16	350	350	520	525	700	- 7.00	870	870	1740	1745
13	1/2	300	305	440	460	590	610	735	765	1470	1530
16	5/8	240	245	360	385	480	490	600	610	1200	1220
19	3/4	190	205	285	305	.380	405	480	510	955	1020

4. Ajuste de la tensión de la correa
Para una correcta tensión de la correa: Utilice una presión de 10 lbs o una presión manual sobre la correa, como se muestra a continuación. La distancia es de ½" (13 mm) + 10%.