


# Projeto No. 9 – Sensor Ultrassônico (HC-SR04)

O objetivo deste projeto é utilizar o sensor ultrassônico HC-SR04 para medir distâncias entre o sensor e um objeto. O sensor HC-SR04 permite detectar objetos que lhe estão distantes entre 1 cm e 200 cm. Este sensor emite um sinal ultrassônico que reflete em um objeto e retorna ao sensor, permitindo deduzir a distância do objeto ao sensor tomando o tempo da trajetória do sinal. A velocidade do sinal no ar é de aproximadamente 340 m/s (velocidade do som). Para montagem na protoboard temos encontrados 4 pinos:

- VCC alimentação de 5V
- TRIG pino de gatilho (trigger)
- ECHO pino de eco (echo)
- GND terra




O pino ligado ao *trigger* (TRIG) normalmente deve estar em nível baixo. Para iniciar uma leitura de distância, o mesmo deve ser colocado em nível alto por 10 microsegundos e retornar para nível baixo em seguida. Neste momento, 8 pulsos de 40kHz são emitidos e no pino de eco (ECHO )será gerado um sinal em nível alto proporcional à distância do sensor ao objeto. Em seguida, basta verificar o tempo em que o pino ECHO permaneceu em nível alto e utilizar a fórmula de cálculo de distância (em centímetros): distância = duração/58.

### Material necessário:

- 1 Arduino
- 1 sensor HC-SR04
- 1 Protoboard
- Jumper cable

Passo 1: Montagem do circuito





## Acompanhar a sequência de montagem:

- pino GND do HC-SR04 ligado ao GND do Arduino;
- pino VCC do HC-SR04 ligado ao 5V do Arduino;
- pino TRIG do HC-SR04 ligado ao pino 13 do Arduino;
- pino ECHO do HC-SR04 ligado ao pino 12 do Arduino.



#### Passo 2: Programa

Inicie o ambiente de desenvolvimento do Arduino e digite o sketch (programa) a seguir:

```
int echoPino = 12 //Pino 12 recebe o pulso do echo
int trigPino = 13 //Pino 13 envia o pulso para gerar o echo
long duracao = 0;
long distancia = 0;
void setup()
{
   Serial.begin(9600); // Inicia a porta serial pinMode(echoPino, INPUT); // Define o pino 12 como entrada (recebe)
   Serial.begin(9600);
   pinMode(trigPino, OUTPUT); // Define o pino 13 como saida (envia)
void loop()
  // Pino trigger com um pulso baixo LOW (desligado)
  digitalWrite(trigPino, LOW);
  // Delay (atraso) de 10 microssegundos
  delayMicroseconds(10);
  // Pino trigger com pulso HIGH (ligado)
  digitalWrite(trigPino, HIGH);
  // Delay (atraso) de 10 microssegundos
  delayMicroseconds(10);
  // Pino trigger com um pulso baixo LOW (desligado) novamente
  digitalWrite(trigPino, LOW);
  // A função pulseInt verifica o tempo que o pino ECHO ficou HIGH
  // Calculando, desta forma, a duração do tráfego do sinal
  duracao = pulseIn(echoPino,HIGH);
  // Cálculo baseado em: distância = duração / 58.
  distancia = duracao / 58;
  Serial.print("Distancia em cm: ");
  Serial.println(distancia);
  delay(100);
}
```

### Passo 3: Exibição da distância em um display de LCD

Utilizando como base o Projeto-6 (Uso do LCD), enviar os dados da distância para um display de LCD, tanto em centímetros quanto em polegadas. Para o cálculo de polegadas utilize: distância = duração/37.