

# Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio





AULA 7

# EC e ECRF NORTON E SHIGLEY

Professor: Dr. Paulo Sergio Olivio Filho

### CONTEÚDO DA AULA




#### **ENGRENAGENS CÔNICAS E SEM FIM**

- 1. Dimensionamento básico de engrenagens cônicas
- 2. Análise de forças em engrenagens cônicas
- 3. Dimensionamento básico de engrenagens de coroa e sem fim
- 4. Análise de forças e atrito em engrenagens de coroa e sem fim

# ENGRENAGENS CÔNICAS DE DENTES RETOS UTEPR



Transmitir movimento entre eixos concorrentes



# ENGRENAGENS CÔNICAS DE DENTES RETOS UII




Relação de transmissão:

$$\tan \gamma = \frac{N_P}{N_G} \qquad \tan \Gamma = \frac{N_G}{N_P}$$

- A forma do dente, projetada no cone complementar (back cone) é a mesma de uma engrenagem de cilíndrica de raio rb
- O número virtual de dentes desta
- engrenagem cilíndrica virtual é:

$$N' = \frac{2\pi r_b}{p}$$



# ENGRENAGENS CÔNICAS DE DENTES RETOS U



Dimensões dos Dentes para Engrenage ns Cônicas de Dentes Retos e Ângulo de Pressão 20º

Tabela 13-3 Proporções no denteado de engrenagens cônicas de dentes retos de 20°.

	Item	Fórmula			
	Profundidade de trabalho	$h_k = 2.0/P$ [= 2.0 m]			
	Folga	c = (0.188 / P) + 0.002  in  [= 0.188  m + 0.05  mm]			
	Adendo da engrenagem	$a_G = \frac{0.54}{P} + \frac{0.460}{P(m_{90})^2} \left[ = 0.54 \text{ m} + \frac{0.46 \text{ m}}{(m_{90})^2} \right]$			
)	Razão de engrenamento	$m_G = N_G/N_P$			
	Razão equivalente de 90°	$m_{90} = m_G$ quando $\Gamma = 90$			
		$m_{90} = \sqrt{m_G \frac{\cos \gamma}{\cos \Gamma}}$ quando $\Gamma \neq 90$			
	Largura de face	$F = 0.3A_0$ ou $F = \frac{10}{P}$ , o que for menor $\left[ F = \frac{A_0}{3} \text{ ou } F = 10 \text{ m} \right]$			
	Número mínimo de dentes	Pinhão 16 15 14 13  Coroa 16 17 20 30			

## ANÁLISE DE FORÇAS – EC



Força tangencial


$$W_t = \frac{T}{r_{\rm av}}$$

Força Radial

$$W_r = W_t \tan \phi \cos \gamma$$


Força Axial

$$W_a = W_t \tan \phi \sin \gamma$$





O pinhão cônico na figura roda a 600 rpm na direção mostrada e transmite 3,75 kW à engrenagem. As distâncias de montagem, a localização de todos os mancais e os raios primitivos médio do pinhão e coroa estão figura. Por simplicidade, os dentes foram substituídos pelos cones primitivos. Os mancais A e C devem escorar os esforços axiais. Encontre as forças dos mancais no eixo de engrenagens.





Ângulos Primitivos

$$\gamma = \tan^{-1}\left(\frac{75}{225}\right) = 18.4^{\circ}$$
  $\Gamma = \tan^{-1}\left(\frac{225}{75}\right) = 71.6^{\circ}$ 

Velocidade Periférica

$$V = 2\pi r_p n = \frac{2\pi (32)(600)}{60} = 2011 \text{ mm/s}$$

Força Tangencial, Radial e axial

$$W_t = \frac{H}{V} = \frac{3750}{2.001} = 1865 \text{ N}$$
  
 $W_r = W_t \tan \phi \cos \Gamma = 1865 \tan 20^\circ \cos 71.6^\circ = 214 \text{ N}$   
 $W_a = W_t \tan \phi \sin \Gamma = 1865 \tan 20^\circ \sin 71.6^\circ = 644 \text{ N}$ 



Soma do momentos no ponto D


$$R_G = 90i - (60 + 32)j = 90i - 92j$$

$$R_C = -(60 + 90)j = -150j$$

$$R_G \times W + R_C \times F_C + T = 0$$

$$(90i - 92j) \times (-214i - 644j + 1865k)$$

$$+ (-150j) \times (F_C^x i + F_C^y j + F_C^z k) + Tj = 0$$





Torque e Forças nos mancais

$$(-171\ 580i - 167\ 850j - 77\ 712k) + (-150F_C^z i + 150F_C^x k) + Tj = 0$$
  
 $T = 168j\ N \cdot m$   $F_C^x = 518\ N$   $F_C^z = -1144\ N$ 

Torque e Forças nos mancais

$$F_D + F_C + W = 0$$
  
 $(F_D^x i + F_D^z k) + (518i + F_C^y j - 1144k) + (-214i - 644j + 1865k) = 0$   
 $F_C = 518i + 644j - 1144k N$   
 $F_D = -303i - 721k N$ 



All the same and the same and
Ucomeina
Taken the last of the property of the last

$$I = \frac{N_P}{I}$$

$$W^t = \frac{2T}{d}$$

$$W' = \frac{2T}{d_n}$$

$$\gamma = \tan^{-1} \frac{N_P}{N_G}$$

$$W' = W' \tan \phi \cos \gamma$$

$$W' = W' \tan \phi \cos \gamma$$

$$\Gamma = \tan^{-1} \frac{N_G}{N_P}$$


$$W'' = W' \tan \phi \operatorname{sen} \gamma$$

$$W^a = W' \tan \phi \operatorname{sen} \gamma$$

$$d_{\rm av} = d_{\rm p} - F\cos\Gamma$$

Na extremidade posterior (mais larga) do dente

Tensão de flexão da engrenagem



US

 $\sigma$  (lbf/pol2) - Tensão de flexão Wt (lbf) - Força tangencial transmitida

Ko - Fator de sobrecarga

*Kv* - Fator dinâmico

Ks - Fator de tamanho

Pd (dentes/pol) - Passo Diametral

F = (pol) - Largura da face mais estreita

*Km* - Fator de distribuição de carga

*K*X - Fator de curvatura ao longo do comprimento

J - Fator geométrico para flexão



Resistência de flexão da engrenagem

Tabela 15–6 ou 15–7

Figura 15–9, Equação (15–15)

$$S_{wt} = \sigma_{all} = \frac{s_{at} K_L}{S_F K_T K_R}$$
Equações (15–19), (15–20), Tabela 15–3

Equação (15–18)

Fator de segurança da flexão

$$S_F = \frac{\sigma_{\text{all}}}{\sigma}$$
, com base na resistência

 $n_B = \frac{\sigma_{\rm all}}{\sigma}$ , com base em W', o mesmo com relação a  $S_F$ 

US

 $\sigma$  (lbf/pol2) - Tensão de flexão  $\sigma_{all}$  (lbf/pol2) - Tensão de flexão admissível  $S_{at}$  - Valor da Tensão de flexão admissível  $S_{\it F}$  - Fator de segurança a flexão

 $K_T$  - Fator de temperatura

 $K_R$  – Fator de confiabilidade para resistência de flexão

K<sub>L</sub> – Fator de ciclagem de tensão para resistência a flexão

Com base na ANSI/AGMA 2003-B97.



400				4.77		
10.0	ж,	<b>- 14</b>	,-			96
G	100		160	ч.		æ
	0.0		 	-	а	

$$d_p = \frac{N_p}{P_d}$$

#### Análise de força

$$W' = \frac{2T}{d_{av}}$$

$$W' = \frac{2T}{d_p}$$

$$\gamma = \tan^{-1} \frac{N_P}{N_G}$$


$$W' = W' \tan \phi \cos \gamma$$

$$W' = W' \tan \phi \cos \gamma$$

$$\Gamma = \tan^{-1} \frac{N_G}{N_P}$$


$$W^{\sigma} = W^{t} \tan \phi \operatorname{sen} \gamma$$

$$W'' = W' \tan \phi \operatorname{sen} \gamma$$



Na extremidade posterior (mais larga)

Tensão de contato na engrenagem



US

 $\sigma_{\rm c}$  (lbf/pol2 ) - Tensão de contato

Cp - Coeficiente elástico

 $\mathsf{W}t\ (lb\mathsf{f})$  - Força tangencial transmitida

*Ko* - Fator de sobrecarga

*Kv* - Fator dinâmico

Km - Fator de distribuição de carga

Cs - Fator de tamanho para resistência a cavitação

Cxs – Fator de coroamento para resistência a cavitação

I - Fator geométrico para resistência a cavitação



Fator de segurança do desgaste

$$S_H = \frac{(\sigma_c)_{\text{all}}}{\sigma_c}$$
, com base na resistência

$$n_w = \left(\frac{(\sigma_c)_{\text{all}}}{\sigma_c}\right)^2$$
, com base em  $W'$ ; pode ser comparado diretamente com  $S_F$ 

US

 $(\sigma_c)$  (lbf/pol2) - Tensão de contato  $(\sigma_c)_{all}$  (lbf/pol2) - Tensão de contato admissível

 $S_{ac}$  - Valor da tensão de contato admissível

 $S_H$  - Fator de segurança de contato

C<sub>L</sub> - Fator de segurança a flexão

 $C_H$  - Fator de razão de dureza (Resis. Cavitação)

 $K_T$  - Fator de temperatura


 $C_R$  - Fator de confiabilidade (Resis. Cavitação)

Com base na ANSI/AGMA 2003-B97.



Transmitir movimento entre eixos concorrentes








- É comum especificar o ângulo de avanço  $\lambda$  para o sem-fim e o ângulo da hélice  $\psi_G$  para a coroa.
- É comum especificar o passo axial  $p_x$  para o parafuso e o passo transversal circular  $p_t$  para a coroa.
- O diâmetro primitive da coroa é medido no plano contend o eixo da coroa.

$$d_G = \frac{N_G p_t}{\pi}$$





- O parafuso pode ter qualquer diâmetro primitivo.
- Pode ser o mesmo da ferramenta utilizada para usinar os dentes da coroa.
- Faixa recomendada para o diâmetro primitive do parafuso em função da distância entre centros C,"

$$\frac{C^{0,875}}{3} \le d \le \frac{C^{0,875}}{1,6}$$

• Relação entre avanço L e o ângulo de avanço  $\lambda$ , sendo  $N_W$  o número de entradas do parafuso.

$$L = p_x N_W$$

$$\tan \lambda = \frac{L}{\pi d_W}$$

# ENGRENAGENS CÔNICAS DE DENTES RETOS UTIPR CORNÉLIO PROCÓPIO




Relação de diâmetro e distância entre centros em engrenagens sem fim

$$\frac{C^{0,875}}{3} \le d \le \frac{C^{0,875}}{1,6}$$

Quantidade	Símbolo	14,5° N <sub>W</sub> ≤ 2	$egin{array}{c} \phi_{ extsf{n}} \  extbf{20}^{\circ} \  extbf{N}_{ extbf{W}} \leq  extbf{2} \end{array}$	25° N <sub>W</sub> > 2
Adendo	а	0,3183px	0,3183p <sub>x</sub>	0,286p <sub>x</sub>
Dedendo	Ь	0,3683px	0,3683p <sub>x</sub>	0,349px
Altura completa	$h_t$	0,6866p <sub>x</sub>	0,6866p <sub>x</sub>	0,635p <sub>x</sub>


<sup>\*</sup>As entradas da tabela são para um passo diametral tangencial da engrenagem de  $P_t = 1$ .





#### Largura da Coroa

 A Largura da Face FG da coroa deve ser igual ao comprimento da tangente à circunferência do parafuso, entre os pontos de interseção com a circunferência de adendo.





#### Ângulos de Pressão Recomendados e Profundidades para Engrenagens Coroa e Parafuso Sem-fim

Tabela 13-5 Ângulos de pressão recomendados e profundidades de dentes para engrenagens sem-fim.

Ângulo de avanço λ, grau	Ângulo de pressão $\phi_n$ , grau	Adendo a	Dedendo $b_G$
0–15	$14\frac{1}{2}$	$0,3683p_x$	$0,3683p_x$
15–30	20	$0,3683p_x$	$0,3683p_x$
30–35	25	$0,2865p_x$	$0,3314p_x$
35–40	25	$0,2546p_x$	$0,2947p_x$
40–45	30	$0,2228p_x$	$0,2578p_x$

## ANÁLISE DE FORÇAS - ECSF




#### Para ângulo de 90º entre eixos

 $W^x = W \cos \phi_n \sin \lambda$ 

 $W^{y} = W \sin \phi_{n}$ 

 $W^z = W \cos \phi_n \cos \lambda$ 



## ANÁLISE DE FORÇAS - ECSF



Força tangencial


$$W_{Wt} = -W_{Ga} = W^{x}$$

Força Radial

$$W_{Wr} = -W_{Gr} = W^{y}$$

Força Axial

$$W_{Wa} = -W_{Gt} = W^z$$



## ANÁLISE DE FORÇAS - ECSF



- Escorregamento no ponto de contato
- O atrito é muito mais significativo que em outros tipos de engrenagem
- Incluindo o atrito, Eq. (13–41) tornam-se:

$$W^{x} = W(\cos \phi_{n} \sin \lambda + f \cos \lambda)$$

$$W^{y} = W \sin \phi_{n}$$

$$W^{z} = W(\cos \phi_{n} \cos \lambda - f \sin \lambda)$$

Combinando as Eqs. (13–42) e (13–43):

$$W_f = fW = \frac{fW_{Gt}}{f\sin\lambda - \cos\phi_n\cos\lambda} \qquad W_{Wt} = W_{Gt}\frac{\cos\phi_n\sin\lambda + f\cos\lambda}{f\sin\lambda - \cos\phi_n\cos\lambda}$$

### EFICIÊNCIA DA TRANSMISSÃO - ECSF



Eficiência da transmissão:

$$\eta = \frac{W_{Wt}(\text{without friction})}{W_{Wt}(\text{with friction})}$$

• Da equação acima (com f = 0 no numerador) e da Eq. (13–45):

$$\eta = \frac{\cos \phi_n - f \tan \lambda}{\cos \phi_n + f \cot \lambda}$$

## EFICIÊNCIA DA TRANSMISSÃO - ECSF



• Valores do *rendimento* para um valor típico de f = 0.05 e  $\phi_n = 20^\circ$ 

Lead Angle λ, deg	Efficiency η, %
1.0	25.2
2.5	45.7
5.0	62.6
7.5	71.3
10.0	76.6
15.0	82.7
20.0	85.6
30.0	88.7

### COEFICIENTE DE ATRITO - ECSF




#### Coeficiente de atrito entre coroa parafuso sem-fim

- f depende da velocidade de escorregamento V<sub>S</sub>
- V<sub>G</sub> é a velocidade de um ponto no círculo primitivo da coroa
- V<sub>W</sub> é a velocidade no cilindro primitivo do parafuso

$$\mathbf{V}_W = \mathbf{V}_G + \mathbf{V}_S$$

$$V_S = \frac{V_W}{\cos \lambda}$$




#### COEFICIENTE DE ATRITO - ECSF



#### Gráfico de f x Vs


- Curva A corresponde a maior atrito entre as engrenagens (p.ex. par de ferro-fundido)
- Curva B corresponde a materiais de alta qualidade





Um pinhão sem fim de dois dentes de mão direita, transmite 1 hp a 1200 rpm a uma coroa sem fim com 30 dentes. A coroa possui um passo diametral transversal de 6 dentes/pol e uma largura de face de 1 pol. O pinhão possui um diâmetro primitivo de 2 pol e uma largura de face de 2\*1/2 pol. O ângulo de pressão normal vale 14\*1/2 pol. Os materiais e a qualidade do trabalho requerido são tais que a curva B do Gráfico de f x Vs deve ser utilizada na obtenção do coeficiente de atrito.

- (a) Encontre o passo axial, a distância entre centros, o avanço e o ângulo de avanço.
- (b) Na figura a coroa sem fim é orientada com relação ao sistema de coordenadas descrito no começo da seção; a coroa é suportada pelos mancais A e B. Encontre as forças exercidas pelos mancais contra o eixo da coroa sem fim e o torque de saída.





Passo axial do parafuso e passo transversal circular da coroa

$$p_x = p_t = \frac{\pi}{P} = \frac{\pi}{6} = 0,5236 \text{ in}$$

Distância entre centros

$$C = \frac{d_W + d_G}{2} = \frac{2+5}{2} = 3,5 \text{ in}$$

Avanço do parafuso (rosca)

$$L = p_x N_W = (0.5236)(2) = 1.0472 \text{ in}$$

Ângulo de avanço

$$\lambda = \tan^{-1} \frac{L}{\pi d_W} = \tan^{-1} \frac{1,0472}{\pi (2)} = 9,46^\circ$$



Velocidade da linha primitiva da rosca

$$V_W = \frac{\pi d_W n_W}{12} = \frac{\pi (2)(1200)}{12} = 628 \text{ ft/min}$$

Velocidade da linha primitiva da Coroa

$$V_G = \frac{\pi d_G n_G}{12} = \frac{\pi (5)(80)}{12} = 105 \text{ ft/min}$$

Velocidade de deslizamento

$$V_S = \frac{V_W}{\cos \lambda} = \frac{628}{\cos 9.46^{\circ}} = 637 \text{ ft/min}$$

Componente de força tangencial na rosca

$$W_{Wt} = \frac{33\,000\,H}{V_W} = \frac{(33\,000)(1)}{628} = 52,5\,\text{lbf}$$



Componente de força resultante com atrito na rosca

$$W = \frac{W^x}{\cos \phi_n \sec \lambda + f \cos \lambda} = \frac{52.5}{\cos 14.5^\circ \sec 9.46^\circ + 0.03 \cos 9.46^\circ} = 278 \text{ lbf}$$


Componente de força radial e axial na rosca

$$W^y = W \operatorname{sen} \phi_n = 278 \operatorname{sen} 14.5^\circ = 69.6 \operatorname{lbf}$$
  
 $W^z = W(\cos \phi_n \cos \lambda - f \operatorname{sen} \lambda) = 278(\cos 14.5^\circ \cos 9.46^\circ - 0.03 \operatorname{sen} 9.46^\circ) = 264 \operatorname{lbf}$ 

Componente de força atuante na coroa

$$W_{Ga} = -W^x = 52,5 \text{ lbf}$$
  
 $W_{Gr} = -W^y = -69,6 \text{ lbf}$   
 $W_{Gt} = -W^z = -264 \text{ lbf}$ 







Força no Mancal B

$$F_B^x = -52,5 \text{ lbf}$$

Momento em relação ao eixo z

$$-(52,5)(2,5) - (69,6)(1,5) + 4F_B^y = 0$$
  $F_B^y = 58,9 \text{ lbf}$ 

Momento em relação ao eixo y

$$(264)(1,5) - 4F_B^z = 0$$
  $F_B^z = 99 \text{ lbf}$ 

Somatório das forças na direção y e z

$$-69.6 + 58.9 + F_A^y = 0$$
  $F_A^y = 10.7 \text{ lbf}$   
 $-264 + 99 + F_A^z = 0$   $F_A^z = 165 \text{ lbf}$ 

$$-(264)(2,5) + T = 0$$
  $T = 660 \, \text{lbf} \cdot \text{in}$ 

### EXERCÍCIO PARA ENTREGAR



Crie um programa em python que calcule as forças geradas em engrenagens cônicas e as forças geradas em engrenagens de coroa e sem fim.

Crie um arquivo chamado "forca.py" e crie uma classe "Forca\_EC" e uma classe "Forca\_ECSF". Adicione as funções e gere uma arquivo para calculo chamado "main" que importe as classe com "construtor e atributos".

