

Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ Campus Cornélio Procópio





SOLDAGEM DE AÇOS INOXIDÁVEIS

AULA 05

Soldagem em Aços Inoxidáveis Martensíticos

Prof.: Dr. Paulo Sergio Olivio Filho

PRÉ - AULA

Acesse pelo site: pauloolivio.github.io/Solda





Soldagem de Aços Inoxidáveis Martensíticos

Conteúdo Abordado neste Tópico

Nesta aula sobre a soldagem de aços inoxidáveis martensíticos, exploraremos os princípios e desafios envolvidos na soldagem desse tipo específico de aço, conhecido por sua elevada dureza e resistência mecânica. Abordaremos uma contextualização, características químicas e metalúrgicas dos aços inoxidáveis martensíticos, a metalurgia da soldagem no processo de soldagem e o calculo de cromo e niquel equivalente.

Este tópico é essencial para quem deseja entender as nuances da soldagem de aços inoxidáveis martensíticos e como garantir a integridade estrutural em aplicações críticas.

Página anterior Pró

Próxima página

Ministério da Educação UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARAN/ Campus Cornélio Procópio UTFPR CORNÊLIO PROCÓPIO

Page: 1 / 34

n Página Principal

Pré-Aula

Utilize o materiail de estudo Pré-Aula

Highlights em audio-texto.

Ferramentas e Atividades

Jogos, calculadoras e Quizzes para aplicação e fixação do conteúdo da aula.

- Calculadora Diagrama Schaeffler
- Flash Cards

Use o QR code para acessar o site

Sempre realize a pré-aula ouvindo o resumo do conteúdo ou lendo o flash cards.

CONTEÚDO DA AULA



- Contextualização e aplicações dos aços inoxidáveis martensíticos
- Classificação dos aços inoxidáveis martensíticos
- Ligas e consumíveis para soldagem de aços inoxidáveis martensíticos
- Estudo de Caso
- Metalurgia
- Metalurgia da Soldagem
- Precipitações em aços inoxidáveis martensíticos
- Diagrama Schaeffler e cálculo do Cromo x Níquel equivalente
- Atividade avaliativa

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS



- FOLKHARD, E. Welding Metallurgy of Stainless Steels. Springer, 1988. DOI: 10.1007/978-3-7091-8965-8.
- KOU, S. Welding Metallurgy. 2nd ed. Wiley, 2002.
- LIPPOLD, J.C.; KOTECKI, D.J. Welding Metallurgy and Weldability of Stainless Steels. Wiley, 2005. ISBN 0-471-46035-6.
- ABINOX. Associação Brasileira do Aço Inoxidável. Disponível em: https://abinox.org.br/. Acesso em: 17 ago. 2024.
- GONÇALVES, F. Rotores de turbinas hidráulicas para usinas. LinkedIn, [s.d.].
 Disponível em: https://pt.linkedin.com/pulse/rotores-de-turbinas-hidráulicas-para-usinas-flávio-gonçalves. Acesso em: 17 ago. 2024.

INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO



Para que servem os aços inoxidáveis martensíticos?

- Peças de automóveis;
- Componentes de aeronaves;
- Tubulações para indústria Offshore
- Pás de turbinas





Imagens: https://abinox.org.br/



Imagem: https://pt.linkedin.com/pulse/rotores-deturbinas-hidráulicas-para-usinas-flávio-gonçalves

INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO



Outras aplicações dos aços inoxidáveis martensíticos.

- Facas e garfos;
- Utensílios de cozinha
- Ferramentas cirúrgicas;
- Ferramentas industriais;

- Gaiolas industriais e para animais de estimação;
- Relógios e anéis.







Imagens: https://abinox.org.br/





Como são classificados os aços martensíticos?

Aço martensítico de baixo carbono e martensíticos macios.

- Possui teor de carbono entre 0,05% a 0,25% e Cromo de 12-15%
- Os aços martensíticos macios possuem melhor tenacidade que ferríticos e outros martensíticos
- Oferecem boa resistência à corrosão e tem maior potencial de fabricação e soldabilidade.

Aço martensítico de alto carbono

- Possuem teor de carbono entre 0,61% e 1,50% e Cromo de 16-18%
- Possuem maior dureza, maior resistência a abrasão e menor tenacidade que os martensíticos de baixo carbono
- Oferecem boa resistência a corrosão e baixa soldabilidade devido alto risco de fratura a frio.



Qual o efeito da composição química em aço inox martensítico?

- Cromo 12% Garante proteção contra corrosão após tratamento superficial
- Ligas com Carbono 0,10-0,25% Gera uma estrutura martensítica com um máximo de 30% de ferrita delta.
- Carbono < 0,06% Gera dureza máxima 38 HRC e baixo risco de fratura a frio na soldagem.
- Carbono de 0,06 0,30% Apresenta dureza como soldado entre 35-55 HRC, podendo ter maior risco de trincas a frio. Sugerido pré-aquecimento entre 200°C a 300°C.
- Carbono > 0,30% Dureza "como-soldado" 55-65 HRC. Necessita de cuidados especiais para evitar trincas a frio.
- Ligas com Níquel 4-6% e Carbono 0,06% Reduz o teor de ferrita delta entre 1-4% FN.
- Mo, V, W, Nb conferem resistência à alta temperatura e formação de carbonetos estáveis.



Quais as ligas e sua utilização comum?

Usos comuns:

- Cutelarias, lâminas de faca (tipo 410, 420);
- Componentes do motor (tipo 410);
- Instrumentos cirúrgicos (tipo 420);
- Discos de freio (tipo 420);
- Eixos (tipo 410, 440).

Туре	UNS	Composition (wt%) ^a							
	No.	С	Cr	Mn	Si	Ni	Other		
403	S40300	0.15	11.5–13.0	1.00	0.50	_	_		
410	S41000	0.15	11.5-13.5	1.00	1.00	_			
410NiMo	S41500	0.05	11.4-14.0	0.50-1.00	0.60	3.5-5.5	0.50-1.00 Mo		
414	S41400	0.15	11.5-13.5	1.00	1.00	1.25-2.50			
416	S41600	0.15	12.0-14.0	1.25	1.00		0.15 S min., 0.6 Mo		
420	S42000	0.15 min	12.0-14.0	1.00	1.00	·	<u> </u>		
422	S42200	0.20-0.25	11.5-13.5	1.00	0.75	0.5-1.0	0.75-1.25Mo, 0.75-		
							1.25W, 0.15-0.3V		
431	S43100	0.20	15.0-17.0	1.00	1.00	1.25-2.50	· <u> </u>		
440A	S44002	0.60-0.75	16.0-18.0	1.00	1.00	_	0.75 Mo		
440B .	S44003	0.75-0.95	16.0-18.0	1.00	1.00		0.75 Mo		
440C	S44004	0.95-1.20	16.0-18.0	1.00	1.00	-	0.75 Mo		
CA-15	_	0.15	11.5-14.0	1.00	1.50	1.00	0.50 Mo		
CA-6NM		0.06	11.5-14.0	1.00	1.00	3.5-4.5	0.40-1.0 Mo		

[&]quot;A single value is a maximum.



Quais os consumíveis de soldagem típicos?

AWS	UNS No.							
Classification		С	Cr	Mn	Si	Ni	Mo	Base Metal
E410-XX	W41010	0.12	11.0-13.5	1.0	0.90	0.7	0.75	410, CA-15
ER410	S41080	0.12	11.5-13.5	0.6	0.5	0.6	0.75	410, CA-15
E410TX-X	W41031	0.12	11.0-13.5	0.60	1.0	0.60	0.5	410, CA-15-
E410NiMo-XX	W41016	0.06	11.0-12.5	1.0	0.90	4.0-5.0	0.40-0.70	410NiMo, CA-6NM
ER410NiMo	S41086	0.06	11.0-12.5	0.6	0.5	4.0-5.0	0.4-0.7	410NiMo, CA-6NM
E410NiMoTX-X	W41036	0.06	11.0-12.5	1.0	1.0	4.0-5.0	0.40-0.70	410NiMo, CA-6NM
ER420	S42080	0.25 - 0.40	12.0-14.0	0.6	0.5 .	0.6	0.75	420

^aA single value is a maximum.

Lippold, J.C., & Kotecki, D.J. (2005).

Percebam que não há consumíveis compatíveis com os aços inoxidáveis martensíticos de alto teor de carbono

Se por algum motivo eu tiver que reparar um peça feita de AISI 440. O que devo fazer?



JOGO: DECOLAR E ATERRISSAR



Se por algum motivo eu tiver que reparar um peça feita de AISI 440. O que devo fazer?

Soldar o aço AISI 440, é uma tarefa fácil?



Não, o material pode fraturar devido a formação martensítica

Posso soldar o material com o AISI 420?



Não, o material é menos nobre e induzirá martensita na solda.

Posso soldar o material com um consumível austeniítico compatível?



Sim, pois a austenita é mais dúctil e absorve a tensão na formação martensítica.

Posso soldar com eletrodo revestido (SMAW)?



Sim, contudo, o fluxo não garante um solda totalmente protegida, livre de oxidação e hidrogênio

Posso usar eletrodo exposto a umidade?



Não, a umidade do eletrodo, não garantirá a qualidade mínima da solda, produzindo mais oxidação e difusão do hidrogênio na poça fundida.

JOGO: DECOLAR E ATERRISSAR



Se por algum motivo eu tiver que reparar um peça feita de AISI 440. O que devo fazer?

Soldar com TIG (GTAW) é a melhor opção?



Sim, pois o processo é mais limpo, e reduz a possibilidade de fragilização a frio induzida por hidrogênio.

Realizar pré-aquecimento no metal de base é a coisa certa a se fazer?



Sim, pois o pré-aquecimento garantirá uma taxa de resfriamento mais lenta e atenuará a formação martensítica

Devo realizar tratamentos pós soldagem?



Sim, mas devo verificar a possibilidade de precipitação de fases frágeis ou fratura durante o revenido

Como engenheiro e soldador, posso garantir uma peça reparada de qualidade?




Não, nesse caso, a solda é um procedimento provisório e a peça deve ser substituída

METALURGIA DO AÇO INOX MARTENSÍTICO




Diagramas Binários, Ternário e pseudo-binários



Binários: Em ligas complexas, o diagramas binários servem para dar um norte, mas não ajuda a prever todas as mudanças de fase da liga.

Ternários e pseudo-binários:

Excelentes para prever as mudanças de fases da liga complexa







DIAGRAMA TTT - INOX MARTENSÍTICO



O "nariz" do diagrama TTT, mostra a curva de formação da ferrita que ocorre para tempos >100 s.

Sendo assim o aço é temperável ao ar, e na maioria das soldagens, forma-se martensita

A porcentagem de elementos de liga desloca a isoterma Ms e Mf para temperaturas menores.



TTT - AISI 410

Lippold, J.C., & Kotecki, D.J. (2005). Stainless Steel Welding: Metallurgy, Technology, and Practice. Wiley. ISBN 0-471-46035-6...

TRANSFORMAÇÃO NA SOLDAGEM







Diagrama pseudo-binário Fe-Cr-C -13Cr

Caminho para transformação martensítica - 1

$$L \rightarrow L + F_p \rightarrow F_p \rightarrow F_p + A \rightarrow A \rightarrow martensita$$



Lippold, J.C., & Kotecki, D.J. (2005).

TRANSFORMAÇÃO NA SOLDAGEM







Diagrama pseudo-binário Fe-Cr-C - 17Cr



Caminho para transformação martensítica - 2

$$L \rightarrow L + F_p \rightarrow F_p \rightarrow A + F_p \rightarrow M + F_p$$

Lippold, J.C., & Kotecki, D.J. (2005).

TRANSFORMAÇÃO NA SOLDAGEM







Diagrama pseudo-binário Fe-Cr-C - 17Cr



Martensita + ferrita eutética

Caminho para transformação martensítica - 3


$$L \rightarrow L + F_p + (A + F_e) \rightarrow F_p + A + F_e \rightarrow A + F_e \rightarrow M + F_e$$


MICROESTRUTURA DA ZONA FUNDIDA




Formação total de Martensita. Resíduo de 1 a 4% Fp M + Ferrita primária retida

M + Ferrita eutética entre os contornos de grão








Lippold, J.C., & Kotecki, D.J. (2005).

PRECIPITADOS EM AÇO INOX MARTENSÍTICO




Quais as precipitações que podem formar em aço inox martensítico?

Similar ao Aço Inox Ferrítico AISI 430



Carbonetos precipitam no interior do grão durante o revenido



Temperatura entre 600°C e 800°C

- Carboneto de Cromo Cr23C6
- Fase Chi Fe-Cr-Mo
- Fases Laves Fe2Cr
- Fase Sigma

Temperatura de 475°C


Carbonetos – MC, M2C

Pouca fragilização por fase sigma devido aos teores limitados de Cr.

Fragilização a 475°C ocorre apenas após tempos muito longos



Diagrama Schaeffler



Informe a fase e a composição Cr e Ni equivalente para uma diluição na soldagem de 30%

Calcule relação Cr x Ni equivalente para o metal de base e para o metal de adição:

- Metal de Base: 410NiMo
- Metal de adição: ER410NiMo

KOU, S. Welding Metallurgy. 2nd ed. Wiley, 2002



Utilize a calculadora on-line para o feed-back da atividade



Informe a fase e a composição Cr e Ni equivalente para uma diluição na soldagem de 30%

Metal de Base – AISI 410 NiMo:

C: 0,05 %; Cr: 11,4 %; Ni: 3.5%;

Mn: 1%; Si: 0,6%; Mo: 0,5%

Metal de adição – ER 410 NiMo - XX:

C: 0,06%; Cr: 12,5%; Ni: 5,0%; Mn:

1%; Si: 0,50; Mo: 0,7%



Passo 1: Identificar a composição química do metal de base e do metal de adição

Metal de Base – AISI 410 NiMo:

C: 0,05 %; Cr: 11,4 %; Ni: 3.5%; Mn: 1%; Si: 0,6%; Mo: 0,5%

Metal de adição – ER 410 NiMo - XX:

C: 0,06%; Cr: 12,5%; Ni: 5,0%; Mn: 1%; Si: 0,50; Mo: 0,7%

Passo 2: Calcular o Cromo equivalente (Creq) e do Níquel equivalente (Nieq) do metal de base e metal de adição.

Metal de base - AISI 410 NiMo:

Creq = $Cr+1,5 \times Si+Mo = 11,4+0,9+0,5=12,8$

Nieq = Ni+30×C+0,5×Mn = 3,5+30×0,05+0,5 = 5,5

Metal de adição – ER 410 NiMo - XX:

Creq = $Cr+1,5 \times Si+Mo = 12,5+1,5 \times 0,5+0,7 = 13,95$

Nieq = Ni+30×C+0,5×Mn = $5,0+30\times0,06+0,5=7,3$

MODELO EXEMPLO PARA DILUIÇÃO DE 30%



Passo 3: Calcular a relação cromo-níquel na zona diluída.

Cálculo do Cromo Equivalente (Creq) da Zona Diluída

Creq zona diluída = (Creq metal de base×0,30) + (Creqmetal de adicão×0,70)

Creq zona diluída = $(12.8 \times 0.30) + (13.95 \times 0.70)$

Creq zona diluída = 3,84 + 9,765 = 13,60

Cálculo do Níquel Equivalente (Nieq) da Zona Diluída

Nieq zona diluída = (Nieq metal de base×0,30) + (Nieq metal de adição×0,70)

Nieq zona diluída = $(5,5\times0,30) + (7,3\times0,70)$

Nieg zona diluída = 1,65 + 5,11=6,76N

Resultado Final

Creq da Zona Diluída: 13,605


Nieq da Zona Diluída: 6,76

MODELO EXEMPLO PARA DILUIÇÃO DE 30%



Resultado

Diagrama de Schaeffler



ATIVIDADE AVALIATIVA EM EQUIPES



Quem não Solda, passa Cola!

Jogo de Flash Cards

Instruções:

1.	Você serão separados em 2 equipes.
2.	Cada aluno deverá responder uma questão.
3.	O aluno poderá pedir cola no tempo arbitrado
4.	As questões são aleatórias
5.	Clique na carta para ver a pergunta.
6.	Você tem 15 segundos para responder cada pergunta.
7.	Responda a pergunta em voz alta.
8.	Clique sobre o cartão para ver a resposta.
9.	Clique mais uma vez para ir para a próxima pergunta.
10.	O jogo termina após 10 perguntas.
11.	A equipe que mais acertar as respostas, vence.

Começar o Jogo

O professor irá separar aleatoriamente as equipes



A equipe campeã receberá um prémio

A nota será proporcional ao número de acertos das equipes.