

[illegible]

**PISO
TÉRREO**

SALA - 05

P1 P2 P3 P4 P5

**Todos os cabos dos pontos P(N),
sobem para o intermediário/forro e
descem no DG Distribuidor Geral**

PADRÃO DE CORES ANSI/TIA/EIA-568A	
1- Bco Verde	5- Bco Azul
2- Verde	6- Laranja
3- Bco Laranja	7- Bco Marrom
4- Azul	8- Marrom

Diagrama de ligação elétrica para o sistema de aquecimento. O diagrama mostra a conexão entre o SHAFT, o FORRO e o QUADRO ENERGIA. O SHAFT está conectado ao FORRO. O FORRO está conectado ao Quadro Distribuição. O QUADRO ENERGIA contém três medidores, sendo o terceiro rotulado MEDIDOR: B1771305-0 (COMUM).

```

graph LR
    A[CAT-5e - Azul - Interfones] --> B[CAT-6 - Vermelho - Dados]
  
```