Controle de velocidade motor DC Microcontrolador

Alexandre Magno de S Thiago Filho - 15.1.1377 Paulo Henrique dos Santos - 15.1.1577


Introdução

Motores elétricos de corrente contínua são largamente utilizados em diversas aplicações, uma delas é a robótica.

O acionamento através de PWM

- Relação linear entre pwm e velocidade.
- Motores de baixo custo, não há essa linearidade.
- Controle para compensar o valor do PWM.

Controle - método da curva de reação



Controle - PID


$$U(s) = K_p E(s) + \frac{K_i}{s} E(s) + s K_d E(s)$$

Um dos método mais simples e eficiente de controle.

Requisitos

- Alimentação 7.4 V.
- Comunicação através do Protocolo I2C.
- Alteração de parâmetros do PID via I2C.
- Timer para definir frequência de controle.
- Timer para contagem de pulsos dos encoders.
- Placa de circuito impresso com tamanho máximo de 7,5 cm de lado.

Hardware







Encoder

Ponte H

Motor

Frame - Mensagem I2C

Adress - 0x58 ID - 0xFE Data - byte 0 Data - byte 1

ID SPECIFICATIONS

0xF0 -> leitura setpoint 0xE0 -> escrita setpoint

0xF1 -> leitura periodo

0xF2 -> leitura pwm 0xF3 -> leitura kp 0xE3 -> escrita pwm


0xF4 -> leitura ki 0xE4 -> escrita ki 0xF5 -> leitura kd 0xE5 -> escrita kd

0xFA -> Lê malha, 0 aberta 1 fechada

Resultados

- Comunicação i2c entre pic e arduino.
- Criação de frame para mensagem padrão.
- Correta configuração dos timers para controle e leitura de encoder.
- Controle PID discreto com uma frequência de 60Hz.
- Atualizar a saída PWM de acordo com o cálculo feito pelo controle.

Resultados



Problemas encontrados

- Dificuldade na comunicação i2c entre pic e arduino.
- Necessidade de utilização de 2 fontes.
- Dificuldade de configurar cristal externo.

Trabalhos futuros

- Aumentar a frequência do PIC.
- Separar alimentação entre motor e circuito.
- Utilizar PIC com menos portas.
- Criação de PCI.
- Implementação de diferentes controles.

