
4-QAM, P avg = 1.00
8-QAM, P avg = 1.00
16-QAM, P avg = 1.00
32-QAM, P avg = 1.00
Quadrature
In-phase
00
10
01
11
000
010
110
100
001
011
111
101
0000
0100
1100
1000
0001
0101
1101
1001
0011
0111
1111
1011
0010
0110
1110
1010
00000
00001
10001
10000
00100
01100
01000
11000
11100
10100
00101
01101
01001
11001
11101
10101
00111
01111
01011
11011
11111
10111
00110
01110
01010
11010
11110
10110
00010
00011
10011
10010