
ADE (m)
0
10
20
30
40
50
SDPM
RAU
FDE (m)
0
20
40
60
80
SDPM
RAU
RMSE$_s$ (m)
0
20
40
60
SDPM
RAU
RMSE$_d$ (m)
0
1
2
3
4
5
6
SDPM
RAU
Speed RMSE (m/s)
0
2
4
6
SDPM
RAU