

Raspberry Pi: Temperatur & Luftfeuchtigkeit messen

Zielgruppe

Pfadfinderinnen- und Pfadfinderstufe

Zielsetzuna

Mit dem Temperatur/Luftfeuchtigkeits-Sensor messen wir die Werte in der Umgebung und geben das Ergebnis auf dem Monitor aus.

Dauer

ca. 60 Minuten

Material

- Raspberry Pi
- Breadboard
- Temperatur/Luftfeuchtigkeits-Sensor
- Jumper-Kabel
- Kabel

Aufbau

Für das Experiment wird ein fertiger Temperatur/Luftfeuchtigkeits-Sensor verwendet.

Für den Versuch ist es wichtig, dass die Anschlüsse auf dem Temperatur/Luftfeuchtigkeits-Sensor richtig verdrahtet werden!



Anschlüsse Temperatur/Luftfeuchtigkeits-Sensor

Braun - Masse (GND)

Rot - +5 Volt

Neon-Gelb - Signal

Vorbereitung

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

sudo apt-get install build-essential python-dev python-openssl git


Zuerst laden wir die benötigte Bibliothek von Adafruit.

git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_DHT.git && cd Adafruit_Python_DHT

Dadurch wird eine Python Bibliothek angelegt, die wir einfach in unsere Projekte einbinden können.


1

Mit sudo python setup.py install installieren wir die benötigte Python Bibliothek.



Autor: Peter Diehl





Autor: Peter Diehl 2