Instrução de trabalho sobre validação dos artigos serializados e print's

- No ficheiro "Validação_NS_VQ_V1.1" colocar o cursor na célula assinalada em baixo fig.1 e com o leitor de código de barras apontar e "picar" o código de barras assinalado na fig.2 para reconhecer a OF.



Fig.1



Fig.2

- Colocar o cursor na zona "Ler código de barras dos componentes" tal como assinalado na fig.3 e "picar" o código de barras de cada componente serializado, fig.4



Fig.3


Fig.4

- Após validar todos os artigos serializados, gravar o ficheiro como OF_SN (xxxx-xx_SN).
- Criar uma pasta no sharepoint seguindo os passos descritos em baixo.

Operations → Test Report → Validação SN → NEW FOLDER → Criar pasta com nome da OF

- No caso de um artigo não corresponder ou por estar errado ou por não existir (por exemplo nameplate), escrever a seguir à ultima linha o numero correto, tirar print e enviar para o armazém como está assinalado na fig.5 e pedir para atualizar.



Fig.5

- No fim do trabalho de cada posto, se o armazém ainda não tiver atualizado o SAP, gravar o ficheiro com o nome do posto onde foi pedida a atualização. Por exemplo xxxx-yy_funcional_SN
- No fim dos testes, no posto de cargas, após todos os ***artigos tiverem validados*** ,exportar o ficheiro em pdf clicando no botão indicado na Fig.6, se não estiverem validados não se faz o exporte em pdf.
- Fazer o upload do ficheiro em ***PDF*** para a mesma pasta da OF do sharepoint. Na selagem temos que ter os 2 ficheiros, o editável em Excel e o PDF.
- No test report coloca-se sempre o print dos SN mesmo que algum artigo não tenha correspondência quer por rotura do artigo quer por troca do próprio artigo. Antes do equipamento ser entregue para selar os SN devem estar totalmente validados.



Fig.6