

Nome do documento: DIRETRIZES DE OPERAÇÃO PARA OS DISPOSITIVOS DE MONTAGEM TC6A-658 E TC6A-1387

Número do documento: E1A4242713

Revisão	Autor	Verificador	Aprovador	Data de emissão
A	D. M ^C DOUGLE	R. SZALMA	S. KELLY	28/11/2024
	EMIÇÃO INICIAL			

CONTROLE DE REVISÕES: O Histórico de Controle de Revisões é gerenciado pelo Sistema de Gerenciamento de Documentos.

Não controlado se estiver fora do Sistema de Gerenciamento de Documentos

1 OBJETIVO E ESCOPO

O objetivo deste procedimento é detalhar o processo de uso dos Dispositivos de montagem do conector de plugue de encaixe seco TC6A-658 e TC6A-1387.

O dispositivo de montagem TC6A-658 é usado durante a instalação no local do Conector de plugue de encaixe seco da série de conectores DHCE-A70... O TC6A-1387 é quase idêntico ao TC6A-658; no entanto, tem um inserto para testar a série de conectores DHCE-A51... O acessório de montagem relevante é instalado durante o teste de óleo do Plugue de encaixe seco se o Receptáculo de encaixe seco do suporte de tubo correspondente não estiver disponível durante o teste.

A pressão de trabalho máxima permitida (MAWP) do dispositivo de montagem é de 16.500 psi (1.137,6 bar). ESSE VALOR NÃO DEVE SER EXCEDIDO.

O adaptador de teste é adequado para testes repetidos. Desde que as verificações de pré-requisitos mostradas na Seção 5 sejam atendidas.

2 DOCUMENTOS E DESENHOS ASSOCIADOS

Número	Nome	Localização
10204852	Manual de instalação, operações e manutenção do ElectRON	Siemens-energy.com/subsea
SD00021196	PDS do TC6A-658 e do TC6A-1387	Teamcenter
T17087	Desenho e BOM associada do DHCE-A51	Teamcenter
T18358	Desenho e BOM associada do DHCE-A70	Teamcenter
T18391	Desenho e BOM associada do TC6A-658 e TC6A-1387	Teamcenter
SD10032016	Folha de dados do produto do DHCE-A51	Teamcenter
SD00022433	Folha de dados do produto do DHCE-A70	Teamcenter

3 EQUIPAMENTOS

Os seguintes equipamentos serão necessários para realizar essa instalação:

- Chave de torque de acionamento de 1/2" classificada para 40 lbf·ft (54 Nm) – por exemplo, NOR-13019.
- Encaixe de chave de torque de 15/16" A/F — por exemplo, NOR-29712.

4 INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA E RISCOS

- Para obter informações completas sobre Segurança e Perigos, consulte o IOM do ElectRON ou a Folha de Dados de Segurança dos meios de teste em uso.

	Advertência. Risco de lesões pessoais leves a pessoas com sensibilidade a óleos minerais. Use proteção adequada para as mãos ao manusear produtos ou óleos minerais ou sintéticos.
	Advertência. Risco de lesões leves e/ou danos materiais ou ambientais durante a montagem. Deve-se tomar cuidado durante a montagem para garantir que as conexões e os equipamentos hidráulicos/pneumáticos sejam corretamente instalados.
	Advertência. Risco de lesão corporal causada pela retenção da pressão em peças que se tornam projéteis devido à pressurização excessiva do sistema por parte do usuário.
	Advertência. Risco de injeção hidráulica. Só deve ser usado abaixo da MAWP (pressão máxima de trabalho admissível) com óleo e bomba adequada em linha com os Regulamentos (de Segurança) de Equipamentos de Pressão (2016) ou alternativa local relevante quando usado no exterior.

5 PREPARAÇÃO

- Inspecione visualmente o conjunto e certifique-se de que não haja danos no cone de vedação, na vedação elastomérica, nas roscas ou no corpo do dispositivo de montagem. Se houver alguma dúvida sobre a integridade do dispositivo de montagem ou de qualquer de seus componentes, interrompa o trabalho imediatamente, coloque o equipamento em quarentena e entre em contato com o Departamento Técnico da Siemens Energy.
- Limpe o dispositivo de montagem com lenços impregnados com álcool isopropílico, prestando especial atenção à face do cone de vedação.

6 PROCESSO

- Fixe as partes planas estendidas do dispositivo de montagem em uma prensa com mordentes macios.
- Encaixe o corpo do plugue de encaixe seco no acessório de montagem e aperte o anel de fixação do conector (Item 20 nos desenhos do conector).
- Aperte o anel de fixação a 40 lbf·ft (54 Nm).
- Realize o teste de pressão necessário conforme estipulado no Procedimento de instalação relevante e nas Instruções operacionais de encaixe de pressão. Eles são referenciados nas Folha de dados do produto do conector aplicável.
- Ao concluir o teste, reduza a pressão para a ambiente e remova o dispositivo de montagem.
- Repita a inspeção visual da superfície de vedação do dispositivo de montagem e da vedação em O.
- Limpe qualquer óleo residual no conector e no dispositivo de montagem.

FIM DO PROCEDIMENTO